索引号	11511121MB1533677L/2025-00047	公文种类	批
发布机构	南部县应急管理局	主题分类	市
成文日期	2026-03-13	发布日期	2

南部东坝“2•16”一般物体打击事故调查处理评价报告

时间：2026-03-13 | 来源：南部县应急管理局

南部东坝“2·16”一般物体打击事故调查处理

2025年2月16日，南部县东坝镇打鼓山村发生一起一般物体打击事故，导致1人死亡，事故发生后，南部县人民政府依法成立事故调查组，严格按照“四不放过”和“科学严谨、重实效”的原则开展调查处理。现将对照“四不放过”要求的具体工作措施及成效综合评价

一、坚持“事故原因未查清不放过”，深挖根源与精准回溯，调查组通过人员问询、式，全面查清了事故发生的直接原因和间接原因，确保事故原因查清查透。

1. 技术原因查清到位。查明事故直接原因是作业人员在手动卸载电信杆过程中，松解去平衡发生上翘滚动，作业人员官*富冒险采用人力环抱方式试图控制杆体，导致身体悬面被砸中身亡。

2. 管理原因查清到位。查明事故间接原因是四川***通讯服务有限公司未按规定对作训，兼职安全管理人员及现场负责人对作业现场未进行有效管理，未及时制止作业人员的

3. 信息报送精准到位。严格执行事故调查二报制度，事发后按规定完成初报1次，调
并完成终报1次，确保事故信息报送及时、准确、完整。

二、坚持“责任人未处理不放过”，针对事故暴露的责任问题，严格按照法律法规和
单位和人员进行了严肃处理，形成有力震慑。

1. 人员追究分类精准。南部东坝“2·16”一般物体打击事故，追究责任人员共计1人
人：作业人员官*富对事故发生负直接责任，但其已在事故中死亡，依据有关规定，建议
政处罚1人：四川***通讯服务有限公司实际负责人胡*刚，未建立健全全员安全
章制度和操作规程，对作业现场管理不力，未及时制止冒险作业行为。其行为
第二十一条第（一）项、第（二）项之规定，县应急管理局依据第九十五条第
款的行政处罚。

2. 单位追究不姑息。追究责任单位1家，即四川***通讯服务有限公司。
位，未建立安全生产教育和培训档案，对作业现场未有效管理，未及时发现并
责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四
急管理局依据第一百一十四条第（一）项之规定，依法给予50万元罚款的行政处

三、坚持“整改措施未落实不放过”，闭环管理与长效治理，为防止同类事
提出的防范和整改措施的落地见效，确保整改措施不折不扣执行到位。

1. 现场整改到位。事故发生后立即责令涉事项目暂停施工，督
全隐患，组织作业人员安全培训，完善安全操作规程。目前涉事环
格后，项目已恢复施工。

2. 评估机制健全。建立健全事故整改措施落实情况评估机制。2025年，对事故开展
估，通过现场核查、资料审查、人员问询等方式，逐项核对整改措施执行情况，共形成
改不到位、效果不佳的问题，责令限期整改，实现闭环管理。

3. 长效机制建立。针对事故暴露的“作业人员冒险作业、现场管理缺失”等问题，举
高处作业、物体打击等高危环节专项整治。同时，推动企业持续开展“机械化换人、自动
后工艺，用机械设备操作取代纯手工操作，从源头上提升风险管控能力。

四、坚持“有关人员未受到教育不放过”，广泛警示与举一反三，注重发挥事故的警
身边人，切实提升全社会安全意识。

1. 警示教育全覆盖。以“2·16”事故为典型案例，深刻剖析作业人员冒险作业、现场
等深层次问题。重点对各乡镇（街道）、村（社区）及所有涉及高处作业、物体打击风险
谈。

智能问答
新媒体矩阵
官方微博
官方微信
南部县营商环境留言专区
南部县民生诉求与建议

2. 现场会议强震慑。在东坝镇召开建筑施工及通信工程行业安全生产会，通报事故
人、现场管理人员深刻吸取教训，举一反三查隐患。

3. 系列活动促警醒。结合事故教训，在全县范围内开展各类事故警示教育活动3场次
办人员、村社网格员及同类企业负责人，切实提升从业人员安全意识和防范能力。

智能问答
新媒体矩阵
官方微博
官方微信
南部县营商环境留言专区
南部县民生诉求与建议
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
主办单位：南部县人民政府办公室　承办：南部县人民政府办公室
联系电话：0817-5525456　网站标识码：5113210022
蜀ICP备2021022859号-1　川公网安备51132102000150号
中国互联网违法和不良信息举报中心　四川省互联网不良与违法信息举报中心
互联网不良和违法信息举报电话: 0817-2112377
互联网不良和违法信息举报邮箱: 1061168207@qq.com
联系我们