抚州临川“7•24”车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2024-07-24 10:19

2024年7月24日10时30分许，位于抚州市临川区茅排乡的茅排分散式风力发电项目施工路段2.4km处发生一起洒水车侧翻坠入山崖事车内人员1人死亡、1人受伤，直接经济损失约170万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《江西省安全生产条例》等有定，抚州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市总工会、市发改委、市公安局交警支队、市公路事业发展中心以及临川区人民政员共同组成的抚州临川“7·24”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈研判，查明了事故原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事训，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，抚州临川“7·24”车辆伤害事故是一起司机驾驶洒水车在陡坡路段朝下行驶过程中对道路环境不熟悉、在车辆速度过快当、施工单位南昌邦赞建筑劳务有限公司未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及驾驶员基本情况

1.事故车辆基本情况。车牌号为赣F80906，厂牌型号为东风牌DFZ5160GSSSZ5D1，登记所有人周磊，使用性质为非营运，车辆类载货专项作业车，出厂日期为2017年12月18日，初次登记日期为2018年1月16日，最近定检日期为2024年1月29日，车辆最近保养2024年7月23日，保险在有效期内。

2.事故车辆驾驶员基本情况。事故发生时洒水车驾驶员为高建军，准驾车型A2，驾驶证初领日期为1995年2月20日，审验有效期止为月20日，无吸毒记录。

（二）相关企业基本情况

1.抚州市临川区旭光新能源有限公司。统一社会信用代码为91361002MA38M6PK94，法定代表人为陈小锋，注册资本100万元，注江西省抚州市临川区茅排乡茅排村茅排组，经营范围：许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交转让、技术推广，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经动）。

2.南昌邦赞建筑劳务有限公司。统一社会信用代码为91360124MADG7Q5KXQ，法定代表人为周多华，注册资本20万元，注册地址南昌市进贤县罗溪镇三房村委会新下村230号，经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣），新能电设施销售，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件销售，光伏设备及元器件制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，新能源原

造，水泥制品制造，建筑用钢筋产品销售，建筑用木料及木材组件加工，消防器材销售，五金产品批发，建筑装饰、水暖管道零件及用金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生经过

2024年4月抚州市临川区旭光新能源有限公司与南昌邦赞建筑劳务有限公司签订劳务分包合同，将工程道路维护（包含道路除尘、路安全措施、路面洒水降温等）分包给南昌邦赞建筑劳务有限公司，由南昌邦赞建筑劳务有限公司对道路进行维护。

7月24日9时许南昌邦赞建筑劳务有限公司员工严XX乘坐高建军驾驶的洒水车前往项目工地取水点取水，并熟悉道路环境；在取完水，驾驶洒水车朝山下行驶；当天10时30分许，洒水车行驶至项目施工路段2.4km处车辆速度过快，在无法降低车速后高XX、严XX跳车，水车失控坠落山崖，严XX在短暂昏迷后紧急呼救，高XX当场死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经事故调查组核实，本次事故共计造成1人死亡，1人受伤，伤亡人员基本情况如下：

（1）高XX，男，户籍地址：江西省抚州市临川区，在本次事故中死亡。

（2）严XX，男，户籍地址：江西省抚州市临川区，在本次事故中受伤。

2.经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1968）规定，本次事故直接经济损失约170万元。

（五）其他情况

2024年7月24日上午，临川区茅排乡无降水，能见度良好，无大雾，晴好天气。

二、事故应急处置和报告情况

（一）事故现场应急处置情况

收到严XX呼救后，南昌邦赞建筑劳务有限公司现场人员周XX等立即赶往事故地点进行救援，现场救援人员将高XX运送至山下等待12护车，周XX开车送严XX前往南城县人员医院救治；高XX经120救护人员现场确认死亡。

（二）医疗救治和善后情况

严国林在该事故中头部受伤，经南城县人员医院救治后已出院，高建军经120救护人员现场确认死亡。

经抚州市临川区矛盾纠纷调解中心调解，高XX家属与南昌邦赞建筑劳务有限公司、车主XX于7月26日达成赔偿协议，南昌邦赞建筑劳司及车主XX向高XX家属赔偿160万元，整个过程没有发生社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

高建军驾驶装水的洒水车在陡坡路段朝下行驶过程中对道路环境不熟悉，在车辆速度过快时操作不当，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

南昌邦赞建筑劳务有限公司未有效落实安全生产主体责任。一是未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未开展安全隐患排查治二是未开展全员安全教育培训，未对高XX进行岗前安全教育培训并记录。三是未向高XX告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及急措施。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意的可能。

四、事故暴露出的问题

（一）抚州市临川区旭光新能源有限公司落实安全生产责任有差距。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，安全隐患排查不到目工地未进行有效管理；未对南昌邦赞建筑劳务有限公司入场作业人员进行安全教育培训。

（二）临川区茅排乡安全监管工作有差距。2023年11月以来茅排乡多次组织人员对该项目工地进行安全检查，未发现企业安全生产[illegible]方面问题。

（三）临川区发改委安全督导工作有差距。2023年11月以来临川区发改委多次组织人员对该项目进行安全督导，未发现企业安全生[illegible]度方面问题。

（四）突发事件信息报送有差距。临川区茅排乡政府在收到事故报告后，虽及时上报至临川区政府办总值班室，但未同步将事故信息[illegible]川区应急管理局，事故发生10小时后临川区应急管理局才收到事故信息报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）行政处罚建议

1.南昌邦赞建筑劳务有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条，对事故发生负有责任[illegible]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议由抚州市应急管理局依法给予行政处罚。

2.抚州市临川区旭光新能源有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第二十八条，依据《中华人民共和国安全[illegible]第九十七条、第一百零一条，建议由抚州市应急管理局依法给予行政处罚。

3.周XX，南昌邦赞建筑劳务有限公司法定代表人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，对事故发生负有责任，依据[illegible]共和国安全生产法》第九十五条，建议由抚州市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）其他处理建议

1.临川区茅排乡就抚州临川“7·24”车辆伤害事故一事向临川区政府作深刻书面检查。

2.临川区发改委就抚州临川“7·24”车辆伤害事故一事向临川区政府作深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实有差距。施工单位未有效落实安全生产主体责任，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未开展全员[illegible]培训。

（二）安全督导检查工作有差距。临川区发改委及茅排乡多次组织人员进行安全督导检查，未发现企业安全生产管理制度方面问题。

（三）突发事件信息报告有差距。事故发生后，属地乡镇在向区政府办总值班室报告事故信息时未同步将事故信息通报给同级应急管[illegible]

七、事故防范和措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）坚决守好安全红线。临川区政府要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，坚[illegible]决不能以牺牲人民生命为代价”这条不可逾越的红线，坚持“人民至上，生命至上”，深刻汲取事故教训，进一步压实党政领导责任[illegible]管责任、行业监管责任、企业主体责任，有效防范安全风险。

（二）持续开展治本攻坚三年行动。临川区安委会各成员单位要进一步落实安全生产治本攻坚三年行动各项任务，以高标准开展治本[illegible]一大行动”为抓手，深入实施一批“人防、技防、工程防、管理防”措施。要进一步推动重点行业领域生产经营单位主要负责人教育[illegible]业人员安全知识技能培训，对高危行业领域生产经营单位分级开展安全执法指导帮扶。

（三）加强安全生产督导检查力度。临川区各行业主管部门及属地乡镇要加强安全督导检查力度，督促各生产经营单位建立健全全员[illegible]责任制和安全生产规章制度，制定安全生产教育和培训计划并落实；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实各类[illegible]患，提高企业本质安全生产水平。

（四）持续开展安全教育宣传工作。临川区安委会各成员单位要创新安全知识技能宣教方式方法，丰富载体形式，利用政府网站、微[illegible]广播、户外宣传栏、安全主题场景等线上线下资源，常态化开展安全生产走访入户普法宣传教育，向全社会公众开展公益性法规常识[illegible]力推进安全生产知识技能“进企业、进机关、进农村、进社区、进学校、进家庭”，形成全社会参与安全生产“共建共治共享”的良[illegible]营造全社会重安全、讲安全、抓安全的良好氛围。

（五）规范突发事件信息报送工作。临川区各部门、乡镇要进一步规范突发事件信息报送工作，严格按照《江西省应急管理厅关于进[illegible]突发事件信息报送工作的通知》（赣应急字〔2023〕67号）的要求，在突发事件信息报送区政府办总值班室的同时通报至同级应急[illegible]

门；临川区应急管理局要加强与公安、消防以及区政府办总值班室沟通衔接，建立突发事件信息共享机制。

上一篇：南丰县东丰烟花爆竹销售有限公司行政处罚案.

下一篇：关于印发《抚州市电气焊作业安全管理实施细则（试行）》的通知

适老化
无障碍服务

版权所有：抚州市应急管理局 地址：江西省抚州市临川区仙溪路与站前北路交叉口西（抚州客运中心站旁）
联系电话：0794-8287480　邮政编码：344000

网站标识码：3610000004　赣ICP备20010227号 赣公网安备 36100202000153号