事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话、综合分析，查明了亡、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的问题议。现将事故调查情况报告如下：

一、木材加工厂基本情况 2019年7月，龙*平（身份证号：430426********5110户籍地址：湖南省祁东县风石堰镇仙神井村1 430426********4814，户籍地址：湖南省祁东县灵官镇包圣村9组）租用韦*甫和廖*宇场地约8亩作为建造木材加工刨板厂（以下简称为该厂），责任公司院内，是龙*平和周*祥合伙投资建造生产经营，2019年9月开始生产经营，生产经营过程中未办理相关营业执照，未具备安全生产法和有行业标准规定的安全生产条件，职工共有8人，属于家庭式的小型木材加工厂，安全生产机械设备极为简陋，没有设置防护网、警示标志等安全防管理水平不高，未对员工进行安全教育培训、现场安全监管缺失等。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年11月5日上午6时50左右，该厂员工周*志在加工木材作业时，在推送木料的过程中不慎被木材输送带卷入断木机锯片内，被机锯片伤害

（二）应急救援情况

2019年11月5日上午6时50左右，事故发生后，周*兴（死者的小孩现场人员）报告了龙*平，龙*平立即拨打了“110”、“120”电话告知发生了院救护人员、坡造镇人民政府、平果县公安局坡造派出所有关人员赶到现场，经医院医护人员进行救治，确定周*志已没有生命迹象。

（三）善后处理情况

经充分协商，当日龙*平、周*祥与死者家属协商达成一致赔偿意见，并签署赔偿协议，死者家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：周*志，男性，身份证号：452624********2311，平果县旧城镇庆兰村内任屯人，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况：事故共造成直接经济损失60万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

直接原因是：周*志安全意识淡薄，在木材加工作业中

未掌握作业基本安全操作、未采取必要的安全防范措施。

间接原因是：龙*平、周*祥合伙投资建造木材加工刨板厂，在建造和生产经营过程中未按法律法规要求办理相关营业执照，不依照安全生产金投入，安全生产保护基础设施极为简陋，不具备安全生产条件，未落实安全生产主体责任，未设置有岗位操作规程，未对员工进行安全教育培缺失。

（二）事故性质

经调查认定，平果县松森木业有限责任公司院内木材加工刨板厂“11·5”安全事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）周*志安全意识淡薄，在木材加工作业中未掌握作业基本安全操作、未采取必要的安全防范措施，这是事故发生的直接原因，对事故已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）龙*平、周*祥合伙投资建造木材加工刨板厂，在建造和生产经营过程中未按法律法规要求办理有相关营

业证照，不依照安全生产法规定保证安全生产所必需的资金投入，安全生产保护基础设施极为简陋，不具备安全生产条件， 未落实安全生程，未对员工进行安全教育培训，员工作业期间现场安全监管缺失，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任。依据《安全生产违法行为行政款和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十九条第一款第一项的规定，建议由平果县应急管理局依*祥进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，严格落实全县木材加工企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提出以下措施建议:

（一）各木材加工企业要认真落实安全生产主体责任，依照安全生产法规定保证安全生产所必需的资金投入，建立健全安全生产管理制度员，严格现场安全管理，将安全生产责任落实到岗位，落实到个人，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应

急救援到位，自觉规范企业安全生产行为，严守法律底线，确保安全生产。

（二）各木材加工企业要切实增强安全生产责任意识，依法申请办理所需证照，在生产经营过程中不断提高安全生产水平，保障职工生命财产

（三）行业主管部门（林业局）要继续深入开展木材加工领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”专项行动，坚决打击非法违法加工行为，质、非法转包、分包、违法加工等行为予以严厉查处。

（四）各乡镇党委、政府要认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”，牢固树立安全发展理念，正确处理好安全生产与经济发展的关系第一位，要坚持依法行政，执政为民，严格依法规范生产经营的市场秩序，严把企业安全生产关。要进一步加大木材加工领域安全生产突出问题地减少生产安全事故再次发生。