东场镇“9•29”和富砂场2号场两车挤压致人死亡事故调查报告

发布日期： 2018-11-19 00:00

2018年9月29日上午9时左右，位于钦南区东场镇东场桥桥头的广西和富物业服务有限公司钦州分公司东场和富砂场2号场（以下简称东场和富2号砂场）的停车场发生货车滑行挤压致人死亡事故（以下简称“9·事故）。钦南区委、区政府和钦州市安监局对此高度重视，市政协副主席、钦南区委书记黄球作出重要批示，要求妥善做好善后工作，确保钦南区社会稳定，保障群众国庆节期间生产、生活安全；市

政府机构职能目录
依申请公开
基层政务公开标准目录
钦南区政府门户网站工作年度报表
政府信息公开平台
政府信息公开目录
政府信息公开事项目录

安监局帅国华副局长指示要求妥善做好善后工作，调查清楚事故原因、性质，理清责任。钦南区政府副区长、公安钦南分局局长钟松等领导接报后迅速赶到现场指挥处置。东场镇卫生院、东场镇党委政府、东场边防派出所、钦南区安监局等单位领导第一时间赶赴现场参加救援工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，10月29日，区政府批准成立东场镇“9•29”和富砂场2号场两车挤压致人死亡事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由区政府办分管安全生产工作副主任任组长，区纪委、区总工会、区水利局、区安监局、东场镇、东场边防派出所等为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持依法依规、实事求是、尊重科学的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故单位概况