索 引 号：	729838940/202109-00007
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2021-09-27
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县泥龙镇沙溪村“6.14”机械伤害事故调查报告

2021-09-27 15:19　来源： 平昌县应急管理局

2021年6月14日8时左右，平昌县泥龙镇沙溪村1组发生一起机械伤害事故,造成1人死亡，直接经济损失19万元。

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，查明了事故原因、经过、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.事故单位：四川省平昌县泥龙镇李明武

2.事故地点：平昌县泥龙镇沙溪村1组

3.事故时间：2021年6月14日8时左右

4.事故类别：机械伤害

姓名	性别	年龄	民族	籍 贯	工种	受过何种安全教育	伤害程度	备注
张元德	男	67岁	汉	四川省平昌县岩口镇	民工	无	死亡	

5.事故等级：一般事故

6.伤亡情况：死亡1人（详见下表）

7.直接经济损失：19万元

二、房主及房屋建设基本情况

（一）房主基本情况

李明武，男，汉族，53岁，农民，身份证号码：513028********6975，家庭住址：四川省平昌县泥龙镇。

（二）房屋建设基本情况

2021年3月上旬，房主李明武将原老房子拆除，并在原址新建砖房，未办理任何建房手续。目前，房屋已修建至第二层，建房现场未采取任何安全防范措施。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2021年6月14日8时左右，泥龙镇自建房户主李明武安排民工张义福、袁朝贵、何文平、罗正才、张元德在自建房前公路上将混凝土搅拌机移动至混凝土搅拌业场，5名民工在移动过程中，由于操作不当，致混凝土搅拌机侧翻于公路边排水沟内，民工张元德被混凝土搅拌机碾压受伤。

（二）应急救援情况

张元德受伤后，房主李明武立即拨打了“120”急救电话请求救援，并组织现场其他民工迅速将混凝土搅拌机抬起救出张元德，将其抬到公路上等待“120”场救援。约10分钟后，泥龙镇卫生院医护人员赶到现场，用救护车将其送往平昌县人民医院救治，张元德在送往平昌县人民医院救治途中死亡。

（三）善后处理情况

张元德死亡后，泥龙镇人民政府组织房主李明武与死者亲属协商处理事故善后，双方于2021年6月17日达成了赔偿协议。目前，死者遗体已送往老家安葬出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

(一)直接原因

张元德自身安全意识淡薄，对作业场所危险因素认识不足，在混凝土搅拌机失控快速下滑时，未采取有效措施及时避让，直接导致事故发生。

(二)间接原因

房主李明武安全意识淡薄，未向民工告知作业场所存在的危险因素，未安排专人负责混凝土搅拌机移动作业现场的安全管理，未及时发现和制止违反操作规的行为。

五、事故性质认定

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法”和《生产安全事故报告和调查处理例》第二条“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例”及《四川省生产安全事故调查工作手册行）》第二章第四条第二款“拟不作为生产安全事故调查的范围”中第二项“事故主体缺乏生产经营单位要素（如无雇工的个体工商户、个人经营者以及个人或庭从事生产经营活动），应当由民事法律调整的”规定。本次事故主体为无单位无资质的村民，缺乏生产经营单位要素，拟不作为生产安全事故调查的范围，应由民事法律调解，不予立案调查。

六、处理建议

房主李明武法律意识不强，未按照规定办理相关建房手续，

建议由泥龙镇人民政府及相关部门对房主李明武进行调查处理。

七、防范措施

（一）严格落实安全生产主体责任。各镇（街道、管委会、管理局）要严格落实安全生产属地监管责任，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等法规，建立健全日常安全监管体系，落实安全生产责任制，定期与不定期的组织开展建筑领域监督检查和专项排查整治工作。

（二）强化安全生产宣传教育培训。各镇（街道、管委会、管理局）要认真落实安全生产宣传教育培训制度，加大对辖区各行业领域、重点人员、重要岗位薄弱环节的宣传教育培训力度，增强群众安全意识，提高老百姓安全生产事故自我防范能力，避免生产安全事故发生。

（三）加强隐患排查治理力度。各镇（街道、管委会、管理局）要深刻汲取事故教训，举一反三，对本辖区的各行业领域和薄弱环节，加大日常巡查及专项治力度，扎实开展日常安全检查和专项隐患排查，严格落实隐患整改“五落实、五到位”措施，实行闭环管理，坚决杜绝生产安全事故，确保辖区人民生命财产全。