信息索引号	01404053X/2019-03929	生成日期	2019-01-25	公开日期	2019-01-2
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市人民政府事故调查组		
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,报告,事
文件下载					
内容概述	2018年12月4日7时26分许，欧迪嘉建材江苏有限公司混料车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万				

欧迪嘉建材江苏有限公司“12·4”一般高处坠落事故调查报告

2018年12月4日7时26分许，欧迪嘉建材江苏有限公司混料车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市安监局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请市监委派员参加组，迅速开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查下：

一、事故发生单位概况

欧迪嘉建材江苏有限公司，注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘富业路8号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：钟庆；注册资本：元；，成立日期：2017年8月8日；经营范围：地板及其配件加工。欧迪嘉建材江苏有限公司日常生产管理工作由总经理钟庆全面负责。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2018年12月4日7时20分，欧迪嘉建材江苏有限公司混料车间混料机操作工郭伟上夜班，交接班时，发现3号混料机上方（距地面约桶的进料管脱落了，就从混料机北侧扶梯爬上搅拌桶周围的钢结构支架上，左手拿着进料管，右手扶着搅拌桶慢慢踩着支架移步。班组长张旭下方准备接应郭伟。7时26分，张旭在爬扶梯时，看见郭伟站在支架上移动至搅拌机进料管下方时，脚下一滑，身体瞬间失去重心，从支架上坠落高度约4.5米。

（二）应急处置情况

事故发生后，欧迪嘉建材江苏有限公司立即报110、120，120将郭伟送往江阴人民医院抢救，经抢救无效郭伟于12月5时16时死亡。报事故后，立即会同市公安局、监委、总工会等有关部门人员以及徐霞客镇相关负责人赶赴事故现场，开展应急处置和善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

郭伟，男，河南省睢县白庙乡郭店村238号，1971年1月17日出生，身份证号码：4123**********3917，欧迪嘉建材江苏有限公司混工。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

郭伟违章作业，爬上4.5高的混料机搅拌桶支架上进行接管作业时未佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品，支架上堆积有原料滑，郭伟移动时脚滑摔下，这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、欧迪嘉建材江苏有限公司未开展风险辨识和事故隐患排查，危险作业管理制度流于形式，未按规定执行危险作业审批程序，这是生的主要原因。

2、欧迪嘉建材江苏有限公司安全生产责任制不落实，现场监督检查不力，未督促员工严格执行本单位危险作业安全管理制度，班组监督检查不力，对郭伟违章作业行为未及时制止，这是本起事故发生的重要原因。

3、欧迪嘉建材江苏有限公司安全教育培训不到位，未真正深入一线员工，未告知员工高处作业中存在的危险因素，这是本起事故发因。

（三）事故性质

经调查认定，欧迪嘉建材江苏有限公司“12.4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

1、郭伟，混料机操作工。

存在问题及责任认定：安全意识淡薄，违章作业，高处作业未佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品，应对本起事故的发生负有直

处理建议：鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）行政处罚建议

2、钟庆，欧迪嘉建材江苏有限公司主要负责人

存在问题及责任认定：未落实本单位各级的安全生产责任；对本单位的安全生产工作监督检查不力，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

3、欧迪嘉建材江苏有限公司

存在的问题及责任认定：企业安全生产主体责任不落实，未开展事故隐患排查，员工安全教育培不到，未告知员工岗位存在的危险因起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

（三）其他处理建议

4、张旭，混料车间班组长

存在的问题及责任认定：未认真履班组长职责，生产作业现场监督检查不力，对郭伟违章作业行为未及时制止，应对本起事故的发生

处理建议：由欧迪嘉建材江苏有限公司给予相应的处罚。

六、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的问题，事故调查组提出如下意见：

（一）徐霞客镇人民政府应加强对辖区内企业监督检查力度，特别要重点检查企业的员工教育培训工作，确保各项规章制度深入到

（二）欧迪嘉建材江苏有限公司要建立健全本单位的安全生产责任制，组织制定安全管理规定和安全操作规程，加强员工安全教育培织应急演练。

（三）欧迪嘉建材江苏有限公司要认真吸取事故教训，全面开展事故隐患排查，全面加强现场安全管理，防止同类事故发生。

江阴市人民政府欧迪

有限公司

“12.4”高处坠

组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379657
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016
党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务