广西梧州市龙圩区人民政府
www.wzlxq.gov.cn
GVANGJSIH VUCOUH LUNGZHIH GIH YINZMINZ CWNGFUJ

“12•20”梧州临港

2024-01-29 16:00　来源：梧州市龙圩区应急管

2023年12月20日13时30分许，梧州临
中不慎从高处坠落导致1人死亡的事故。根据
区人民政府同意，成立“12· 20”梧州市临港
组），负责对此事故进行调查处理。调查组由
局园区派出所、区人力资源和社会保障局、

调查组按照“四不放过”原则，对事故现
人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故
有关情况报告如下：

（一）事故发生时间：2023年12月20日
（二）事故发生地点：梧州临港经济区
（三）事故发生单位：王垒施工队。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）人员伤亡情况：死亡1人。

[illegible]

（六）直接经济损失：约100万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故发生经过和事故救援情况

2023年12月20日13时30分许，在广西锌

王战、牛贞贞三人在砷加工车间的电动单梁桁

机，聂钦昌捆绑轨道，王垒站在承轨梁上解吊

按高处作业规程进行固定，头上有安全帽，但

有限公司主管人员李琛，李琛接到电话后赶往

王垒被送往龙圩区中医医院并继续抢救，当天

事故发生后，梧州临港经济区管理委员会

急救援处置、现场调查以及相关善后工作。

（二）事故善后处置情况

经过广西梧州长远起重设备有限公司主管

好了死者王垒的善后工作。

（三）事故责任单位相关情况

根据调查了解，广西梧州长远起重设备有

将设备安装服务交付给已合作多次的王垒施工

定有关事项，没有签订书面协议。王垒施工队

报酬。此次设备安装服务，王垒按照广西梧州

人员，完成工作并交付，由李琛向王垒支付报

七章承揽合同，第七百七十条“承揽合同是承

理、复制、测试、检验等工作。”和第一千一百

是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因：

经调查分析认定，事故发生的直接原因为

务后，组织王战、牛贞贞、王永、赵天润四人

但承揽人王垒安全意识淡薄，没有取得《高处

的情况下，擅自进行行车轨道安装高处作业，

（二）事故间接原因：

广西梧州长远起重设备有限公司主管人员

王垒签订专门的安全生产管理协议，未明确各

任，从而引起的一起生产安全责任事故。

（三）事故性质

经调查认定，“12·20”梧州临港经济区

故。

（一）事故责任认定

根据上述调查分析，认定承揽人王垒安按规定系牢安全帽下颏带的情况下，擅自进究其责任。认定广西梧州长远起重设备有限或者出租给其他单位的，生产经营单位应当产管理职责；生产经营单位对承包单位、承的规定，对该起事故负有次要责任。

（二）处理建议

建议由梧州市龙圩区应急管理局根据《人员李琛进行行政处罚。

“12·20”梧州临港经济区循环片区广西教训深刻，这起事故暴露出了作业人员安全题，为防止类似事故的再发生，防患于未然，

（一）承揽人要从这起事故中认真吸取来的问题，严格落实安全生产主体责任，制

（二）要规范作业管理。一是规范安装员必须取得相应的《特种作业操作证》持证排具备安全管理资格的人员负责开展隐患排业。

（三）加强外包作业管理。生产经营单的安全生产统一协调、管理，定期进行安全

首页　政府信息公开　办事服务