凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告

日期：2026-04-28 15:24:43 来源：凤冈县土溪镇“9.02”事故调查组 浏览量：52次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2023年9月02日晚上21时5分，凤冈县土溪镇官坝村辖区泸官发生一起道路交通事故。一辆重型仓栅式货车溜车与路边一辆无号牌的三轮
刮擦的道路交通事故，导致1人当场死亡和1人受伤，后经抢救医治无效死亡，直接经济损失86.8万元。

事故发生后，凤冈县人民政府高度重视，为了查明事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，
人民政府办公室于2023年11月6日成立凤冈县土溪镇“9.02”道路交通事故调查组，由县应急管理局、县交通运输局、县公安交警大队、县
组成，同时邀请县纪委县监委、土溪镇人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、技术认定、综合分析，查清了事
的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防
改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年9月02日下午6时许，冉某驾驶重型仓栅式货车到凤冈县彰教坝园区绿能颗粒厂装完10吨绿能颗粒就和两个搬运工一起到土溪镇
燃料。在晚上21时5分到达了土溪镇，冉某在车上发现前面的道路好像过不去，冉某把车停放在路边（没有熄火，拉了手刹。）向前观察道
冉某向道路前方大约走了三十米，忽然回头发现车子在向前移动，就迅速跑过去准备爬上车去踩刹车，跳了三次都没有跳上去，最后一次摔
跤。冉某从地上爬起来，就听到“蹦”的一声，车子就翻了，车头在路边田头，车尾在公路边上。在溜车的过程中与路边一辆无号牌的三轮
刮擦，导致1人当场死亡和1人受伤（经抢救医治无效死亡）的道路交通事故。

（二）事故救援和善后处置

事故发生后，冉某急忙拿出手机立即拨打“120”急救电话和“110”报警电话，过了一会，县公安局土溪镇派出所和120急救车就赶到
“120”救护车将三轮车驾驶员陈文喜送到县人民医院进行抢救，陈某喜因抢救医治无效死亡。

事故发生后，土溪镇党委委员陈某和土溪镇官坝村干部伍某海分别赶赴事故现场，然后到县人民医院看望受伤人员三轮车驾驶员陈某喜
喜经抢救无效死亡后，经过座谈协商，冉某赔付死者家属各种费用总计86.8万元，得到死者家属的谅解书。至事故调查组调查时，善后处理
结束，未造成社会负面影响。

（三）事故车辆情况

1.车辆基本情况：

（1）货车：是一辆红色的重型仓栅式货车，所有人是冉某，使用性质：货运，所有权：个人，核定载质量：9900KG,初次登记日期：2
月19日，保险终止日期：2024年4月15日，强制报废日期：2036年4月19日。在中国平安财产保险股份有限公司息烽支公司缴纳了《机动车
故责任强制保险单（电子保单）》，有效期：2023年4月15日14时起至2024年4月15日14时止；被保险人（曾某，地址：贵州省黔西县锦星
某购买的二手车，车子已经过户，保险是随车子走。

（2）无号牌三轮车：车辆类型：正三轮摩托车，车身颜色：红色，车辆所有人：陈某喜，使用性质：私用。

2.技术鉴定情况：

根据遵义市凤冈县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》的认定：

（1）根据凤冈县公安司法鉴定中心：（凤）公（司）鉴（法病）字〔2023〕35号检验报告：死者陈某喜符合生前因交通事故致伤头部
肢致颅脑损伤合并四肢损伤死亡；

（2）根据泸州科正司法鉴定中心：泸科正司鉴〔2023〕车鉴字第707号鉴定报告：①无号牌富贵牌电动三轮车是机动车（正三轮摩托车
该车转向系、制动系、照明信号装置受事故碾压整车严重变形损坏，不能检测其安全技术性能。

（3）根据泸州科正司法鉴定中心：泸科正司鉴〔2023〕车鉴鉴定报告：①解放牌重型仓栅式货车转向系、制动系、照明信号装置所检
性能符合国家标准符合《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件；②该车驻车制动因车辆翻覆管路受损，不能检验其驻车制动性能。

（4）遵义市公安司法鉴定中心：（遵）公（司）鉴（理化）检验报告：送检的检材中检出乙醇成分，其含量为57.68mg/ml。

（四）事故车辆驾驶员情况

（1）冉某，男，汉族，初中文化，持有机动车驾驶员证，准驾车型是B2E（目前驾驶证因交通事故被凤冈县公安局交通警察大队依法扣
户籍地址：贵州省凤冈县蜂岩镇，现住址：贵州省凤冈县生机路凤凰名苑小区。

2023年8月17日在贵阳市清镇市二手车市场购买重型仓栅式货车，并在贵阳市清镇市办理了中华人民共和国道路运输证，办理了从事货
的个体经营许可证。

冉某从2023年8月17日购车后，没有与凤冈县彰教坝园区绿能颗粒厂签订运输合同，原本是准备长期给凤冈县彰教坝园区绿能颗粒厂运
粒，由于没有运输几次，就出事故，后续的问题就没有来得及协商，运输费用大概是按照每吨每公里10元结算。

驾驶员冉某对凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故承担事故的全部责任，涉嫌交通肇事罪，凤冈县公安局于2023年12月22日移送遵
冈县人民检察院审查起诉。

（2）陈某喜，男，汉族，事故发生时系无号牌电动三轮车驾驶员，户籍地址：贵州省凤冈县土溪镇。

（五）事故伤亡情况

（1）敖某香，女，汉族，户籍地址：贵州省凤冈县土溪镇。事故发生时系无号牌电动三轮车乘车人，在本次事故中当场死亡。

（2）陈某喜，男，汉族，户籍地址：贵州省凤冈县土溪镇。事故发生时系无号牌电动三轮车驾驶员，在本次事故中受伤，因抢救医治无
亡。

（六）涉事道路情况

事故现场位于泸官线8公里300米处，道路呈南北走向，南往凤冈县土溪镇官坝村方向，北往鸭池塘方向，水泥路面，道路完好，路面干
线良好。道路西侧为居民住房，东侧为土坎。

二、事故原因分析

驾驶人冉某驾驶机动车上道路行驶时因操作不当造成的道路交通事故，是造成此次事故直接原因，承担事故的全部责任。

三、事故性质

经事故调查组综合分析认定：凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故是一起因驾驶员操作不当(溜车)造成的道路交通安全责任事故。

四、属地政府的履职情况

凤冈县土溪镇人民政府在2023年拟定下发2023年度的道路交通安全的工作方案、应急预案、工作计划、宣传教育方案、考核考评办法工
案。在2023年8月1日组织召开了摩托车、电动二、三轮车专项整治工作启动会，会议上安排了相关工作；在2023年8月9日组织召开了摩托车
动二、三轮车专项整治工作调度会。

土溪镇人民政府在2023年9月14日的道路交通调度会通报土溪镇“9.02”道路交通安全事故情况，并在2023年12月11日土溪镇党委组织
溪镇“9.02”道路交通安全事故的研判会，同时对官坝村全体干部进行警示约谈。

龙泉街道体育场社区在2023年1月9日制定了2023年安全生产“打非治违”道路交通安全工作方案和体育场社区二、三轮摩托车、电动车
全综合治理工作方案。社区到凤凰茗苑小区开展了道路交通宣传会议，没有与驾驶员冉东签订道路交通安全责任书。

五、处理建议

1.驾驶人冉某驾驶机动车上道路行驶时因操作不当造成的道路交通事故，是造成此次事故直接原因，应承担事故的全部责任。凤冈县公安
驾驶员冉某涉嫌交通肇事罪，于2023年12月22日被凤冈县公安局移送遵义市凤冈县人民检察院审查起诉。建议不再给予行政处罚。

2.凤冈县土溪镇人民政府对道路交通安全的重视力度不够，未及时开展辖区道路交通事故的警示教育活动。建议责成其向凤冈县人民政府
面检查，同时，由凤冈县安委办对凤冈县土溪镇人民政府主要负责人进行警示约谈。

3.凤冈县龙泉街道体育场社区对道路交通安全的重视力度不够，未及时与驾驶员签订道路交通安全责任书。建议由凤冈县安委办对凤冈县
道体育场社区主要负责人进行警示约谈。

六、事故防范整改措施

进一步强化属地政府道路交通安全管理责任的落实，认真汲取辖区道路交通事故教训，采取有效措施，遏制辖区道路交通事故的发生。

一是进一步加大对镇（街）村（社区）道路交通安全工作的督查力度，确保道路交通安全工作的有效开展。

二是加大道路交通安全宣传教育力度，强化农村道路交通安全宣传，聚焦农村“一老一少”、二三轮摩托车、农机车以及学生群体，加强
安全劝导提示，落实好“打招呼”制度。

三是加大路检路查力度，提醒从事个体运输的人员严格遵守交通规则和安全操作规程，严厉打击道路交通违法违规行为，确保类似事故不
生。

凤冈县土溪镇“9.02”事故
2024年

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告
下一篇： 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告

相关信息

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版） 202
- 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告 202
- 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告 202
- 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告 202
- 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告 202

--国家部委-- --各省市政府-- --本省市州政府-- --区县政府--

党政机关 政府网站找错
凤冈县人民政府办公室主办 黔ICP备16003382号
地址：凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式：0851-25226681 政府网站标识码：5203270003 关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式
贵公网安备52032702000188号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站