襄阳市住房投资有限公司“9.28”高处坠落 一般事故调查报告

来源： 日期：2023-12-05

襄阳市住房投资有限公司“9.28”高处坠落

一般事故调查报告

2023年9月28日15：00左右，湖北华丰天诚建设有限公司在对襄阳市住房投资有限公司庞公片区滨江东路棚改安置房项目（星光兰

亭）外墙喷涂施工作业时，不慎发生一起高处坠落致一人死亡事故，直接经济损失122万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2023年9月30日，襄城区人民政府依法批准成立了由区政府办、区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区检察院、襄城公安分局、区人社局、区住建局和庞公街道办事处等单位有关负责同志参加的襄阳市住房投资有限公司“9.28”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据调查工作需要还聘请相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

襄阳市住房投资有限公司滨江东路棚改安置房项目（星光兰亭）1#地块，位于襄城区星光大道以东、庞公路以西、北京公馆以南、寒桦路两侧。该项目2021年9月30日取得《建筑工程施工许可证》编号：420600202109300101号，建设规模142877㎡，合同价格43311.90万元，中标单位：中铁一局集团有限公司，合同工期900天。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：襄阳市住房投资有限公司（以下简称市房投公司）成立于2021年12月24日；注册资本50亿元；统一社会信用代码:

914206000526198419；类型：其他有限责任公司；法定代表人：叶**；住所：襄阳市樊城区汉江路21号交通科技大楼8楼。2022年11月15日取得中华人民共和国房地产开发企业《资质证书》证书编号：建开[2022]2424号，资质等级：壹级，有效期至2025年11月15日。

市房投公司于2020年取得《建设项目用地预审与选址意见书》襄自然资规用字第420600202000019号；2021年7月1日取得《建设用地规划许可证》；2021年8月19日取得《建筑工程规划许可证》建字第襄阳[2021]0070号。

2020年12月31日市房投公司与中铁一局集团有限公司签订了滨江东路棚改项目安置房1号地块《EPC总承包项目建设工程总承包合同》。

2.监理单位：湖北天慧工程咨询有限公司（以下简称天慧公司）成立于1999年7月19日；注册资本2025万元整；统一社会信用代码：9142010271468605 9W；类型：有限责任公司；法定代表人：俞**；住所：武汉市江岸区台北路106号澎湖高级公寓B栋3层1室。

2019年5月16日天慧公司取得房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等资质；2021年1月22日天慧公司与市房投公司签订了滨江东路棚改项目安置房1号地块《EPC总承包项目建设工程委托监理合同》。

3.施工单位：中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局）成立于1980年11月24日；注册资本61.5210亿元；统一社会信用代码：91610002205223 45A；类型：有限责任公司；法定代表人：李**；住所：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号。

2022年12月5日中铁一局取得《安全生产许可证》（陕）JZ安许证字[2005]000073号，许可范围：建筑施工，有效期至2025年12月5日；2023年1月18日取得《建筑业企业资质证书》编号：D161012256

号，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级。

2023年5月25日中铁一局与湖北华丰天诚建设有限公司签订了《喷涂装饰工程专业分包合同》。

4.分包单位：湖北华丰天诚建设有限公司（以下简称华丰天诚公司）成立于2017年4月20日；注册资本：2亿元；统一社会信用代码：91420600MA48YLP70Q；类型：有限责任公司；法定代表人：熊**；住所：湖北省襄阳市襄州区黄龙镇南街一号1号楼8号房间。

2021年6月18日华丰天诚公司取得《建筑业企业资质证书》编号：D342128928号，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；有效期至2023年12月31日。2023年3月3日取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期至2024年2月1日。

经核查，发生事故地点位襄阳市住房投资有限公司滨江东路棚改安置房项目（星光兰亭）1#地块8#楼，湖北华丰天诚建设有限公司系事故责任单位。

（三）事故伤亡人员情况

死者基本信息：饶**，男，1964年4月18日出生，身份证号码：***，户籍地：湖北省襄阳市襄洲区龙王镇龚湾村5组。2023年8月11日与华丰天诚公司签订了《劳动合同》，工作地点：襄阳市庞公片区滨江东路棚改安置房项目（星光兰亭）1#地块（EPC项目），工作岗位：7#外墙涂料，工资350元/日。

（四）属地及行业主管部门履行安全生产职责情况

1.庞公街道办事处。庞公街道办事处定期组织召开了安全生产例会和风险分析研判会议，并将建筑施工领域作为重点监管行业。办事

处主要负责人每月对建筑工地进行抽查，办事处安办、城建办、社区常态化对建筑施工工地进行巡查检查，重点检查了施工工地人员进出登记台账、应急预案和演练、安全生产三级教育、隐患自查台账、施工现场安全提示标语等内容，对发现的安全隐患，现场下发达了安全生产隐患排查治理整改督办表，要求施工单位按时间要求整改到位，履行了安全生产属地管理职责。

2.区住建局。区住建局定期组织建设安全专委会成员单位及属地召开了安全生产工作专题会，对全区建筑施工领域安全生产工作进行了安排部署，并定期组织安全生产例会和风险分析研判会议。针对特殊天气和重点时段先后多次下发了建筑领域安全生产工作提醒函或通知，督促企业压紧压实了安全生产主体责任，为配合市住建局做好襄城区范围内建筑工地安全文明施工、扬尘治理等工作，落实好属地监管责任，主要负责人多次带队开展建筑施工领域安全检查，常态化对襄城区域范围内的建筑施工工地开展安全检查，对发现的安全隐患，下达了督办整改通知单，对于逾期或拒不整改的施工单位，主动对接市住建局，对施工单位予以惩戒或处罚，履行了建筑施工领域安全生产监督管理责任。

二、事故发生的经过、救援、善后处置及直接经济损失情况

（一）事故经过及救援情况

2023年9月28日14:00左右华丰天诚公司星光兰亭项目现场管理人员曹**安排李**、马**、饶**等工人对8#楼外墙进行喷涂作业，李**、马**分别乘坐吊篮对外墙进行喷涂作业，饶**负责给二人搬运喷涂用真石漆等辅助性工作。

14:30左右因电路不稳定，无法正常作业，李**和马**将吊篮停放至地面，曹**安排二人对8#楼单元门上方门头板进行刮灰作业，饶**负责搅拌灰浆，李**、马**二人灰浆快用完时，李**给曹**打电话

说灰浆即将用完，请饶**过来帮忙搅拌灰浆，然后打饶**电话一直联系不上，而后去寻找。

15:00左右李**、马**在8#楼北侧发现饶**，此时饶**面朝西坐卧在墙边，呼其不应，墙面发现少量血迹，身上穿戴有安全带，佩戴有安全帽。

15:20左右李**拨打了120急救中心打电话及110报警电话，而后120急救车送饶**至市中医医院抢救。

17:28经抢救无效死亡。

（二）善后处置及直接经济损失情况

2023年9月29日华丰天诚公司曹**代表公司与死者（饶**）家属签订了赔偿协议，赔偿死者家属120万元，事故善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

饶**（死者）未正确使用安全带，违规高处作业，不慎从高处坠落导致头部受伤致死为事故直接原因。

（二）间接原因

华丰天诚公司未认真履行安全生产责任，现场安全管理人员对日常安全文明施工检查不全面，未及时发现施工人员冒险作业的行为，对施工人员安全教育培训流于形式，对未正确佩戴安全帽、使用安全带等违规性行为缺乏监控力度，对所属单位作业人员的安全管理松懈，要求不严，导致所管辖项目施工范围内一人致死是事故间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，襄阳市住房投资有限公司“9.28”高处坠落是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员处理建议

1.饶**（死者），男，1964年4月18日出生，身份证号码：***，住址：襄阳市襄州区龙王镇龚湾村5组，华丰天诚公司施工工人。饶**作为现场作业人员违反操作规程，未正确使用安全防护用具，个人安全意识薄弱，违规高空作业，未正确使用安全带，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.熊**，男，1989年7月2日出生，身份证号码：***，住址：襄城区欧庙镇杨集村2组，华丰天诚公司法定代表人、总经理。熊**作为该公司法定代表人、总经理未认真履行安全生产第一责任，未认真落实全员安全生产责任制，未认真开展安全教育培训，未按规定督促指导安全管理人员履行职责，存在疏于管理等问题，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对熊**给予行政处罚。

3.胡**，男，1989年7月5日出生，身份证号码：***，住址：襄城区檀溪路3号山水华府百合园，华丰天诚公司副总经理、安全管理人员。胡**作为该公司副总经理、安全管理人员不依法或未按规定组织安全检查，未及时发现并制止施工人员违反安全操作规定，高处作业未规范系安全带的行为，存在现场安全管理漏洞、监护失职等问题，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对胡**给予行政处罚。

（二）事故有关责任单位处理建议

湖北华丰天诚建设有限公司系事故责任单位，对于现场安全检查不到位，未认真落实安全生产管理制度，未及时发现事故隐患，未及时制止违章作业行为，存在疏于管理等问题，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门对该公司给予行政处罚。

五、防范整改措施

（一）深入分析事故原因、举一反三。华丰天诚公司要深入分析事故原因，剖析在事故中暴露出的现场安全管理不到位，监管职责不到位等问题，应深刻吸取教训，加强安全管理，杜绝违规作业现象发生。

（二）加强教育培训，提高从业人员安全意识。华丰天诚公司，要加大对所属人员的安全教育和培训，针对性的开展员工安全知识教育培训，强化现场作业人员的“四不伤害”教育，提高从业人员的安全意识，真正使他们在思想上警醒起来，筑牢安全生产的思想防线，避免人身伤害事故的再次发生。

（三）加强监督检查，及时消除安全隐患。华丰天诚公司要进一步完善安全管理制度，安全管理人员要强化对施工人员、外来人员的安全管理和监督检查，及时排查并消除各类安全隐患。

襄阳市住房投资有限公司“9.28”高处坠落

一般生产安全事故调查组

2023年12月5日

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.









