索 引 号：	1162042101391301xj/2026-197103	生成日期：	2024-08-22
文　　号：		关键字：	事故,安全,生产,稀土,劳务
所属机构：	靖远县	发布机构：	

甘肃稀土新材料股份有限公司“5•16”机械伤害事故调查报告

信息来源：靖远县人民政府　　发布时间：2024-08-22 11:58　　浏览次数：

甘肃稀土新材料股份有限公司“5·16”机械伤害事故调查报告

2024年5月16日6时57分许，甘肃稀土新材料股份有限公司（下称稀土公司）一名劳务派遣人员（何*，男，48岁，甘肃金桥劳务股份有限公司员工），在稀土公司金属车间包装岗位利用抛丸机打磨稀土金属时，发生机械伤害事故，造成本人受伤。事故发生后，甘肃稀土新材料股份有限公司立即将受伤人员送往靖远县人民医院进行抢救，同时向白银刘川工业集中区管委会、靖远县应急管理局、白银市应急管理局电话报告，2024年5月16日10时，伤者经抢救无效死亡。

靖远县应急管理局接到稀土公司事故报告后，随即上报县委、县政府，县委、县政府主要领导高度重视，第一时间赶赴现场指导处理事故。县政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的规定，成立了由县应急局、县公安局、县人社局、县总工会、三滩镇人民政府等有关部门组成的甘肃稀土新材料股份有限公司“5.16”机械伤害事故联合调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则对事故进行调查处理，经现场勘查、查阅资料和调查取证，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见和建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故相关单位基本情况：

1.甘肃稀土新材料股份有限公司：企业法人：齐**，统一社会信用代码：91620000750915111T。公司地点：甘肃省白银市白银区稀土新村。经营范围：危险化学品生产；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；住宿服务；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务。

2.甘肃金桥劳务股份有限公司：企业法人：丁**，统一社会信用代码：916204007788544108。公司地点：甘肃省白银市白银区北京路461-10幢（26）1幢6-05。经营范围：劳务派遣、劳务输出、职业介绍、劳动保障事务代理、劳动政策法规咨询、职业信息服务；保洁服务；物业服务；劳务外包，职业指导服务，职业能力测评服务，用人单位人力资源管理咨询服务。

（二）事故发生时间：2024年5月16日6时57分许。

（三）事故伤亡情况：死亡1人。死者何*（男，48岁）。何*为甘肃金桥劳务股份有限公司派遣到甘肃稀土新材料股份有限公司劳务派遣人员，工作岗位为抛丸机操作工。

（四）事故直接经济损失：200万元。

（五）其他说明事项：死者属甘肃金桥劳务股份有限公司派遣到甘肃稀土新材料股份有限公司劳务派遣人员，截止6月份，稀土公司劳务派遣工262人（其中201车间19人、204车间46人、218车间13人、金属车间184人）。

二、事故经过、抢救过程及善后情况

（一）事故经过：2024年5月16日6时57分许,稀土公司劳务派遣员工范志伟（金桥劳务公司派遣员工）在金属车间包装岗位休息室听见异常声响，立即跑入现场进行察看，发现3号包装间抛丸机正在运转且进料门敞开，当班员工何*（金桥劳务公司派遣员工）躺在地上头部流血，范志伟第一时间关掉电源并拨打急救电话，同时向车间及公司领导电话汇报。

（二）抢救过程：7时26分刘川镇卫生院救护车到达现场后，立即将伤者送往靖远县人民医院进行抢救，10时许经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置及善后处理情况：事故发生后，稀土公司、金桥劳务公司积极组织伤员抢救和家属安抚工作，按照有关法律法规规定，在充分协商的基础上，经家属同意，妥善办理死者丧葬事宜，具体赔偿资金白银市社保局正在按程序进行办理，目前各项善后事宜已得到妥善处理。

事故的原因、类别及性质

（一）直接原因

通过现场勘查、询问相关人员，调查分析判断事故发生的直接原因是：劳务派遣人员何*安全意识淡薄，违反岗位安全操作规程，在未佩戴安全帽等个体防护用品的情况下进入作业岗位，在未检查确认抛丸机进料门是否锁闭的情况下，违规启动机械设备导致事故发生。

（二）间接原因

1.金桥劳务公司安全生产责任履行不力，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未与用人单位签订专门的安全生产协议。

2.稀土公司未有效落实安全生产责任，对车间安全生产管理工作督促检查不力。

3.金属车间未督促员工佩戴个体防护用品，未及时制止和纠正操作人员违规操作。

（三）事故类别及性质

经调查认定，该起事故类别为机械伤害事故，事故性质为生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）何*，男，汉族，现年48岁，陇西县通安驿镇古城村人，系甘肃金桥劳务股份有限公司派遣到稀土公司劳务派遣人员，安全意识淡薄，未按要求佩戴安全帽进入作业岗位，未按操作规程确认抛丸机安全的情况下违规启动机械设备，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追责。

（二）甘肃金桥劳务股份有限公司，安全生产责任落实不到位，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，对本次事故发生负有主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项“造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，建议对甘肃金桥劳务股份有限公司处以52万元人民币罚款。

（三）甘肃稀土新材料股份有限公司，未认真履行安全生产义务，未严格落实安全生产管理制度，对下属车间安全生产管理督促检查不力，现场安全生产管理混乱，对本次事故发生负有次要责任，建议由应急管理部门对其相关负责人进行约谈。

（四）甘肃稀土新材料股份有限公司金属车间党支部书记、主任孙*，未认真履行安全生产义务，对本次事故发生负有主要领导责任，建议由稀土公司内部予以处理。

（五）白银刘川工业集中区管委会，对园区企业疏于管理，安全生产治本攻坚三年专项行动开展不力，安全生产监管责任落实不到位，建议由县纪委监委对其相关负责人进行约谈。

五、事故防范措施建议

（一）甘肃金桥劳务股份有限公司要深刻汲取事故教训，认真履行安全生产责任，加强被派遣劳动者的安全生产教育和培训，提升从业人员安全意识和自我防护能力，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）甘肃稀土新材料股份有限公司要立足现场实际，将抛丸机的启动按钮移至安全作业范围，严禁近距离操作；要强化日常安全生产管理，常态化开展安全生产大检查，及时发现和制止员工违章违规作业等不安全行为，严防各类事故发生。

（三）县应急管理局要结合靖远县治本攻坚三年专项行动实施方案，配合白银市应急管理局，进一步加大执法力度，督促各企业严格落实安全生产主体责任，依法依规配备管理人员，加强不同岗位人员的安全教育培训，认真做好全县企业安全监管工作，全面摸清并动态掌握全县工贸行业重大事故隐患底数，聚焦《工贸企业重大事故隐患判定标准》明确的64项重大事故隐患精准严格执法，坚持隐患排查整治标准化、规范化，集中治理一批重大事故隐患，严惩一批违法违规行为，惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、行动不力的单位和个人，推动企业主要负责人履行法定职责，全面排查治理重大事故隐患，有效防范和减少一般事故，确保全县工贸行业安全生产形势稳定向好。

（四）白银刘川工业集中区管委会，要结合靖远县治本攻坚三年专项行动，积极落实安全生产属地管理职责，配齐配全安全管理人员，加强园区企业的安全生产监督管理工作，做好企业现场安全检查，确保辖区企业安全生产。

分享：

打印本页 关闭窗口

主办单位：靖远县人民政府办公室 电话：0943-6121579 联系邮箱：jingyuangovcn@163.com 政府网站标识码：6204210001 网站地图

维护：靖远县融媒体中心 电话:0943-6122886 甘公网安备62042102000001号

Copyright @ 靖远县人民政府 网站备案号：陇ICP备19004333号-1

为了获得更好的浏览效果，我们建议你使用IE10+、chrome、safari、360等浏览器访问本网站

党政机关

政府网站找错