请输入关键字

蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场“8·20”自然灾害事故调查报告

索 引 号	MB1534522/2020-926005	发布日期	2020-12-21
发布机构	蔡甸区应急管理局	文　　号	无
分　　类	安全生产监管	有 效 性	有效

蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场“8·20”
自然灾害事故调查报告

2020年8月20日12时50分左右，蔡甸街地域遭遇瞬时地面强阵风，造成高庙村渔乐无限钓鱼场2人遇难（雷汉明，男，59岁，湖北武汉人，钓鱼者；邓龙

军，男，28岁，湖北黄梅人，钓鱼场管理者），高庙村、华林村、国利村10余户房屋不同程度受损，临近树林中20余株树木断裂，中石化京珠高速蔡甸服务区西区加油站罩棚和广告牌损毁。

事故发生后，区委区政府高度重视，及时启动应急预案，组织灾后救援救助工作。同时依据《安全生产法》《突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区总工会、区农业农村局及蔡甸街办事处成立了“8·20”事故调查组，对蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场亡人事故展开调查，并组织相关行业领域的专家进行了技术分析。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了整改防范措施。有关情况报告如下:

一、事故有关基本情况

渔乐无限钓鱼场位于京珠高速公路蔡甸高湖段西侧（坐标东径114° 2′ 28″，北纬30° 33′ 12″），占地面积约10亩，于2019年9月对外营业，由毛灿斌（男，35岁，武汉黄陂人）和邓龙军合伙经营管理。

二、事故发生经过及救援情况

8月20日中午，刘有利、陈飞、雷汉明、代胜利4人在渔乐无限钓鱼场垂钓。其中，刘有利和陈飞位于浮桥（人行过道，下同）西侧，代胜利位于浮桥东侧，雷汉明位于浮台北侧。

12时40分左右开始打雷并伴有雨滴，邓龙军为避免发生意外逐个劝阻4人停止垂钓，陈飞遂收拾渔具到岸边房屋内躲雨，刘有利、雷汉明、代胜利3人未停止垂钓。12时43分左右，降雨量陡增，邓龙军打着雨伞再次劝阻刘有利等3人停止垂钓。刘有利见雨势变大，开始收拾渔具准备上岸。12时50分左右，当邓龙军走到浮台附近时，雷汉明叫邓龙军先去接他上岸，邓龙军遂向雷汉明位置走去。此时，突然刮起强风并伴有白雾，能见度陡降，正在收拾渔具的代胜利感到不同寻常的强劲风力，立即趴在浮桥地板上避险，但强风将浮桥地板掀起，代胜利失衡落入浮桥北侧水中，游回岸边自救上岸；刘有利在回岸途中遭遇强风蹲在浮桥地板上用钓具箱顶在浮桥立柱上避险，风力变小后回到岸上。

（二）事故救援情况

代胜利上岸后，发现不见雷汉明和邓龙军踪迹，且下水寻找无果。现场人员随即拨打了110报警电话和120急救电话，同时联系毛灿斌赶回钓鱼场。14时

左右，120急救人员和公安民警先后到场组织搜救，于15时左右在浮台下方发现雷汉明遗体，于15时30分左右在水底发现邓龙军遗体。

三、调查勘验和技术分析情况

（一）天气预警和监测情况

1.8月20日12时49分蔡甸区气象台发布雷电黄色预警信号：预计未来6小时，蔡甸将有雷电活动，局部雨量10-30毫米，阵风5-7级，请注意防范。（见附件1）

2.据蔡甸区气象自动站（Q0131）监测资料显示，2020年8月20日12时50分，京珠高速蔡甸段局地（东径114.04°，北纬30.54°）出现极大风速达11级（31米/秒）的大风天气。（见附件2）

（二）周边受灾情况

1.位于钓鱼场东南方向1750米处的京珠高速蔡甸服务区西区加油站罩棚损毁严重，约930米大型户外广告牌立柱断裂。


中国石化 SINOPEC
柴油现金加油
IC卡自助加油
汽油



HUAWEI Mate 30
SuperSensing Camera | LEICA

2.位于钓鱼场南侧590米处的20余株树木被风吹断



（三）渔乐无限钓鱼场勘验情况（详见勘验笔录）

1.浮桥长约58米、宽1.83米，由建筑模板、钢管和扣件搭设，距水面约0.6米，遭大风破坏约40米。






事发前　　事发后

（视频截屏-刘有利手机拍摄）

2.浮台长12.3米、宽8.5米，由木板、建筑模板、塑料浮桶搭设，南侧连接浮桥并浮于水面，北侧为钓位，东、西、南侧设置空心不锈钢管护栏，南侧护栏设有出入口。事发后，浮台护栏向北侧倾倒，护栏与浮台固定处断开，浮台与浮桥连接处断开。





说明：1.浮台东侧、南侧、西侧设有护栏，护栏为空心不锈钢钢管；
2.浮台南侧设有出入口
3.浮台北侧为钓位

代胜利垂钓处
雷汉明垂钓处

（四）死者尸体检验情况

1.经公安部门法医学尸体检验，雷汉明头、胸、小腿及臀部有擦挫伤，死亡原因为溺水死亡。（详见武汉市蔡甸区公安司法鉴定中心尸体检验鉴定书<武蔡公（法病）鉴字〔2020〕003号>）

2.经公安部门法医学尸表检验，邓龙军背部左侧见一10.0cm×2.0cm皮肤挫伤。余头、颈、胸、腹部未见明显异常（邓龙军家属未向公安部门申请法医学尸体检验）。蔡甸区人民医院（协和江北医院）出具的居民死亡医学证明（推断）书诊断邓龙军死亡直接原因为溺水致心脏聚停。

经气象专家分析，此次蔡甸街局部地区大风是盛夏季节午后孤立对流风暴产生的下击暴流，其强下沉气流到达地面附近时产生强烈辐散而造成了地面强阵风。（注：下击暴流是一种天气现象，它产生于强对流云团内，从云底部向下“击出”，为速度很快的冷气流，与近地面暖湿空气相遇后形成强暴流，对近地层的植物或建筑物造成危害。当一股冷空气突然从万米高空以极高的速度俯冲下来时就形成了一股巨大能量。下击暴流是和雷暴有关的一种小尺度现象。）

四、事故原因

事故调查组依据有关法律、法规和规定，通过调查和分析，认为造成事故的原因如下：

（一）8月20日12时50分左右，蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场及附近地区，受突发罕见气候影响，风雨强度陡增，瞬时极大风速达11级（31米/秒，11级风标准为28.5米/秒-32.6米/秒），致使雷汉明、代胜利、邓龙军失衡落水。代胜利自救上岸，雷汉明、邓龙军溺亡。

（二）事发前，邓龙军两次劝阻钓鱼者停止垂钓，钓鱼者未及时撤离现场，错过了最佳避险时机。

五、事故定性

经调查认定，该事故是一起由罕见气象引发的瞬时极速强风导致的自然灾害事故。

六、事故整改及防范措施

全区各地要深刻汲取蔡甸街“8·20”自然灾害事故教训，举一反三，充分认识防灾减灾和应对突发事件工作的重要性，建立健全应急预案体系，整合应急资源和救援队伍，规范信息报告机制，组织开展重特大突发事件风险评估工作，强化监测、预警和应急处置措施，切实预防和减少自然灾害等突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突然事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场

“8·20”自然灾害事故调查组

2020年9月22日

主办单位：武汉市蔡甸区人民政府
邮编：430100
网站地图 (https://www.caidian.gov.cn/fzlm_25608/wzdt/)
隐私政策 (https://www.caidian.gov.cn/yszc/)
政府各机构联系电话 (//www.caidian.gov.cn/zwgk/xxgkml/zfgzjg/)
市民热线电话：12345
网站技术维护电话：027-69812080
政务新媒体矩阵 (https://www.caidian.gov.cn/zwxmt/)
网站标识码：4201140001
鄂公网安备 42011402000189号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42011402000189)
鄂ICP备05002839号 (https://beian.miit.gov.cn)

版权所有 严禁转载

蔡甸街高庙村渔乐无限钓鱼场“8·20”自然灾害事...



(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0BF6436618972E18E053022819AC239B)