# 河荔高速（都川段）“12.7”车辆伤害 一般事故调查报告

2025-04-14 15:50 来源：环江毛南族自治县应急管理局


2024年12月7日12时45分，河荔高速（都川段未验收通车）岜旗隧道内发生一起车辆伤害一般事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失156万元。

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视，县政府主要领导、分管领导立即督促和组织县应急管理局、县公安局、川山镇人民政府等部门赶赴事故现场指导救援和调查核实，县应急管理局按照规定时间和报告自治县委员会办公室、自治县人民政府办公室。2024年12月7日13:00时许，县应急管理局、县公安局警察大队、川山镇人民政府、川山派出所等部门到事故现场调查核实事故情况。

为进一步查明事故原因，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，年12月13日，自治县人民政府成立了由自治县人民政府办公室、川山镇人民政府、自治县应急管理局、自治县公安局、自治县总工会、自治县人社局、自治县公安局交通警察大队、自治县公安局川山派出所、广西县至荔波高速公路项目指挥部等部门组成的河荔高速(都川段)“12·7”事故调查组（以下简称事故调查组）邀请自治县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持以“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则制定调查工作方案，经过现查、查阅有关资料、询问相关人员，提取证言证物。经综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡

智能问答

及直接经济损失，认定了事故性质和类别，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范和整改措施

## 一、基本情况

### （一）涉及企业情况

贵州人和园林绿化工程有限公司，安全生产许可证：（黔）JZ安许证字[2023]013496，有效期限：2010月11日至2026年10月10日；《营业执照》的统一社会信用代码：91520113347055326K，成立日期：201516日；法人代表：吴启洪；经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；环保咨询服劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；对外承包工程；广告设计、代理；建筑材料销售；电子产品售；城乡市容管理；水环境污染防治服务；城市绿化管理；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。地址：贵阳市观山湖区观山街道办事处甲秀235号北大资源.梦想城一期第7-S17栋（S17）1单元负1层3号。

### （二）项目合同情况

河池至荔波高速公路LH合同段景观绿化工程项目由贵州省公路工程集团有限公司河池至荔波公路LH合项目经理部劳务分包给贵州人和园林绿化工程有限公司，双方于2024年9月10日签订河池至荔波高速公路L段景观绿化工程劳务分包合同，合同编号：2024-LW-013，该项目里程桩号为K0+000-K69+299.465，长约69.3km,公路等级为高速公路，设计时速为100km/h。工作内容包含河池至荔波高速公路LH合同段内中央分断、主线及互通匝道碎落台、互通式立交、隧道出入口区域、隧道洞门装饰等景观绿化工程。

## 二、事故发生经过情况

2024年12月7日8时，项目现场负责人周礼凯做当日工作安排，分成4个队到4个地点施工作业，其中周带队去清潭收费站施工点作业，安全员江莹带队去德胜路段施工作业，现场技术员刘宁带队去都川收费站点作业，周礼蕾和周勇带队去都川互通往大沙坡路段施工作业。随后周礼蕾驾驶车辆接送工人覃冰宇、玉等6人到都川互通做绿化施工作业。12时左右，周礼蕾正在工地上和工人一起做绿化工程，然后接到周勇打称午饭已经送到都川停车区，叫周礼蕾驾驶车辆到那里吃饭，12点30分左右，周礼蕾在都川停[illegible]完地工人蒙重叁打电话说绿化工作已经做完了，要周礼蕾驾驶车辆去接他们到下一个作业点施工，[illegible]接话后就驾驶车辆（车牌号：贵A9F25V）前往工地，12点45分左右，周礼蕾驾驶车辆往荔波方向经[illegible]隧开始进入隧道是驾驶车辆行驶在隧道左车道，车速大概是70-80km/h，当经过隧道第三个横[illegible]路障碍物，周礼蕾就改走右车道行驶，在距离隧道出口500米的时候，车辆撞到同向在隧道右侧电缆沟边（隧侧还没做好人行台阶）行走的覃文新，覃文新被撞飞后又撞到梁胜科，致使覃文新倒地不起，梁胜科也被

智能问答

短暂昏迷，随后周礼蕾就立即停车，并下车查看他们两人被撞的情况，看见覃文新倒在电缆沟边，梁胜科路上电缆沟边。发生事故后，周礼蕾就立刻打电话给班组长周立凯报告事故情况，此刻正好对向车道有一工车辆过来，看见周礼蕾这里发生车祸，司机就停下来帮周礼蕾把覃文新扶到电缆沟边上，随后周礼蕾打给120。周礼凯接到周礼蕾电话汇报事故信息后，立即电话报告120和110请求救援，然后再电话报给江莹利洪。大概13时15分左右，川山镇中心卫生院救护车到赶到现场，现场确认覃文新死亡，梁胜科受伤被送往镇中心卫生院救治。

三、事故救援和应急处置情况

**（一）信息接报和救援响应情况**

接到事故报告后，县、乡镇两级党委、政府及公安、应急、卫健、交通等部门立即启动事故应急预案时到现场开展处置及救援工作。县应急管理局同时向自治县党委、政府汇报事故救援进展情况。

**（二）应急处置和善后处置情况**

事故发生后，各相关部门严格落实自治县党委、政府的指示批示精神，全力组织开展应急救援和善后置，事故应对有力、现场救援处置措施得当，信息发布及时，严控网络舆情，善后工作有序，无次生灾害衍生事故等情况发生。事故善后处置平稳有序，2024年12月8日，贵州人和园林绿化工程有限公司已与死者签订事故赔偿协议、死者家属情绪稳定，伤者得到有效救治、伤情稳定，社会秩序平稳。

四、涉事司机和车辆情况

（一）涉事司机。周礼蕾，男，持有C1驾驶证，有效期：2021年4月28日至2027年4月28日。

（二）涉事车辆。贵A9F25V，五菱牌轻型普通货车，车辆所有人为贵州人和园林绿化工程有限公司。

五、人员伤亡情况

（一）死者：覃文新，男，壮族，1969年7月5日出生，户籍地址：广西宜州区庆远镇马安村木棉屯，是广西南硕电力发展有限公司员工。

（二）伤者：梁胜科，男，是广西南硕电力发展有限公司员工，2024年12月7日在河荔高速岜[illegible]祁伤，被送至川山镇中心卫生救治，同日转到河池市第一人民医院住院治疗，经诊断，梁胜科肺挫[illegible]肺10肋骨骨折。

六、事故现场勘验

智能问答

2024年12月7日，事故发生当天，自治县应急管理局到事故地点现场处置，并进行现场勘验：（一）事生时间：2024年12月7日中午12点45分许；（二）事故发生地点：事故发生地点在河荔高速岜旗隧道内右幅池往荔波方向）离隧道出口500m处；（三）事故现场情况：隧道内还未布置灯光，视线不佳；（四）隧道个横贯道，路上有限速路障；（五）岜旗隧道内和隧道口未设置安全警示标志；（六）车辆在现场情况：停靠于道路右侧，车头右边大灯受损；（七）其他详见事故现场示意图。

七、医院和公安部门证明情况

（一）根据广西环江毛南族自治县川山镇中心卫生院都川分院出具的《死亡证明书》，死者覃文新死间：2024年12月7日13时25分，死亡原因：车祸死亡，死亡诊断：心脏停博。

（二）根据环江毛南族自治县公安局出具的《死亡证明》，经调查核实，该事件不构成刑事案件。

八、事故原因分析

**（一）直接原因**

贵州人和园林绿化工程有限公司司机周礼蕾驾驶贵A9F25V五菱小货车在河池至荔波高速岜旗隧道内因左车道的障碍物转入右车道时，未能及时避开行走在隧道右侧的覃文新和梁胜科两人，小货车直接冲撞覃致其死亡，梁胜科因覃文新受小货车冲击惯性撞倒致其受伤，导致该起事故发生。

**（二）间接原因**

1.贵州人和园林绿化工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全教育培训不到位，没有结合绿化施过的路线安全现状对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施。

2.贵州人和园林绿化工程有限公司隐患排查不到位，没有对绿化施工经过的路线岜旗隧道内未布置灯视线不佳、限速路障、隧道口和隧道内未设置相关安全警示标志等情况进行安全检查排查，及时消除事故隐患。

3.贵州人和园林绿化工程有限公司员工安全意识淡薄，没有接受相应的安全生产教育和培训，掌握本绿化施工经过的路线所需的安全生产知识，提高安全生产操作技能，增强事故预防和应急处置[illegible]全淡薄，岜旗隧道内存在视线不佳，限速路障等隐患，货车司机周礼蕾没有有效控制车速，事故发[illegible]车速80km/h左右。

4.广西南硕电力发展有限公司员工死者覃文新、伤者梁胜科在河荔高速（都川段未验收通车）岜旗隧行走未按规定穿戴反光服等劳保用品。

智能问答

九、事故的性质

**调查组经综合分析认定**：鉴于以上原因，认定该起事故是一般生产安全责任事故。

十、对事故责任单位和责任人处理建议

**（一）对事故单位的处理建议**

贵州人和园林绿化工程有限公司：主体责任不落实到位，安全教育培训不到位，没有结合绿化施工经路线安全现状对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，违反《中华共和国安全生产法》第二十八条的规定，对该起事故负有责任，建议自治县应急管理局依据《中华人民共安全生产法》的有关规定，依法立案查处，给予行政处罚。

**（二）对事故责任人处理建议**

**1、贵州人和园林绿化工程有限公司负责人吴启洪。**吴启洪没有履行本单位的安全生产职责，督促、检单位绿化施工经过的路线的安全生产工作，没有发现和及时组织消除岜旗隧道内视线不佳、限速路障，以设置相关安全警示标志等事故现场安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故负有责任。建议自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法立案查处，给政处罚。

**2、贵州人和园林绿化工程有限公司驾驶员周礼蕾。**周礼蕾没有接受相应的安全生产教育和培训，没有本单位绿化施工经过的路线所需的安全生产知识，提高安全生产操作技能，增强事故预防和应急处置能力全意识淡薄，岜旗隧道内存在视线不佳、限速路障等隐患，没有有效控制车速，导致事故发生，违反《中民共和国安全生产法》第五十八条的规定，对该起事故负有责任。建议贵州人和园林绿化工程有限公司依《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行严肃处理。

**3、广西南硕电力发展有限公司员工梁胜科。**梁胜科在河荔高速（都川段未验收通车）岜旗隧道内行走规定穿戴好反光服等劳保用品，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对该起事故负有任。鉴于其在该起事故中受伤，建议不再追究其责任。

**4、广西南硕电力发展有限公司员工覃文新。**覃文新在河荔高速（都川段未验收通车）岜旗[illegible]走规定穿戴好反光服等劳保用品，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定对该起事[illegible]责鉴于其在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

十一、事故防范措施建议

智能问答

**（一）深刻吸取事故教训**

贵州人和园林绿化工程有限公司要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作要论述，坚持“两个至上”（人民至上、生命至上），落实“两个根本”（从根本上消除安全隐患、从根解决问题），切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，认真剖析事故发生原因，狠抓隐患治理，坚决杜绝事故发生，确保安全生产。

**（二）加强安全培训和教育工作**

贵州人和园林绿化工程有限公司必须按照规定加强对从业人员的安全教育培训工作，针对性开展特种的安全教育培训，开展一次全员安全警示教育，提高员工安全意识，要将安全警示教育纳入安全生产教育训计划。

**（三）加强隐患排查和治理工作**

贵州人和园林绿化工程有限公司要及时开展一次安全大检查，发现和掌握施工经过路段和施工现场作在的安全风险情况，及时排查治理和消除安全事故隐患。

**（四）加强劳保用品的佩戴管理**

广西南硕电力发展有限公司要督促从业人员进入河荔高速（都川段未验收通车）路段应按照有关规定反光服等劳保用品。

河荔高速(都川段)“12·7”事故调查组

组长签字：

2025年4月3日，事故调查组在县应急管理局三楼会议室充分讨论《河荔高速(都川段)“12·7”事故调告》后认定：本次事故调查符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的[illegible]调查报告中对该起事故发生经过、原因、性质认定和对事故责任单位及责任人的处理建议；同意[illegible]查中提出的事故防范措施建议。

| 参会人员 | | 单位和职务 | 签字 | 联系电话 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组长 | 李润权 | 自治县党委常委、人民政府常务副县长 | | | |

智能问答

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 副组长 | 覃亚亨 | 自治县人民政府办公室副主任 | | | |
| | 卢善景 | 自治县应急管理局局长 | | | |
| 成员 | 全莲萍 | 自治县纪委监察委委员 | | | |
| | 卢志参 | 自治县应急管理局副局长 | | | |
| | 莫江创 | 自治县应急管理局党委委员 | | | |
| | 韦义苗 | 川山镇副镇长 | | | |
| | 莫谭刚 | 自治县河池至荔波高速公路项目指挥部办公室常务副主任 | | | |
| | 欧建忠 | 自治县河池至荔波高速公路项目指挥部办公室副主任 | | | |
| | 覃炳调 | 自治县公安局川山派出所所长 | | | |
| | 彭昌凯 | 自治县公安局交管大队洛阳中队民警 | | | |
| | 谭永安 | 自治县总工会保障部部长 | | | |
| | 谭康益 | 自治县人社局社保股股长 | | | |
| | 覃玉璟 | 自治县应急管理局综合股股长 | | | |
| | 谭超 | 自治县应急管理局矿山股副股长 | | | |
| | 韦国务 | 自治县应急管理局工贸股负责人 | | | |
| | 覃耀禛 | 自治县应急管理局应急救援指挥中心负责人 | | | |

# 环江毛南族自治县人民政府

# 关于河荔高速（都川段）“12.7”车辆伤害

# 一般事故结案的批复

环江县河荔高速（都川段）“12.7”车辆伤害一般事故调查组:

你调查组报来的《河荔高速（都川段）“12.7”车辆伤害一般事故结案的请示》（环安委办〔2025号）收悉。经研究，河荔高速（都川段）“12.7”车辆伤害一般事故调查符合《生产安全事故调查条例》（国务院令第493号的）规定，现批复如下:

一、同意结案。

二、同意事故调查报告中对该起事故经过、原因和性质的认定。

智能问答

三、同意事故调查报告中对事故单位和事故责任人的处理建议。

四、同意事故调查报告中提出的事故安全防范措施。

环江毛南族自治县人民

2025年4月

网站地图 联系我们 邮箱：hjsjj8820228@163.com 联系电话：0778-8802001（仅受理网民群众对政府网站的意见和建议）
主办：环江毛南族自治县人民政府办公室 承办：环江毛南族自治县大数据发展局
桂公网安备 45122602000005号 桂ICP备05010240号 网站标识码：4512260003

智能问答