广西安澜酒店管理有限公司“1•17”物体打击一般事故调查报告

2025-05-16 17:30 来源：港南区应急管理局

2025年1月17日13时左右，广西安澜酒店管理有限公司内发生了一起施工工人蒙某某在作业过程中被砸伤头部的生产安全事故。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律规定，并根据《港南区人民政府关于成立广西安澜酒店管理有限公司“1·17”物体打击一般事故调查组的通知》要求(以下简称“1·17”事故)，港南区人民政府成立了由区应急局牵头，区工信局、区人社局、港南分局、区总工会、区住建局、八塘街道办、八塘派出所等部门和单位抽调人员组成的广西安澜酒店管理有限公司“1·17”事故调查组（以下简称“事故调查组”）对该事故进行调查处理。事故调查组坚持“科学严谨、法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“1·17”事故进行调查。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改建议。现将具体情况报告如下。

一、事故相关单位及个人情况

（一）广西安澜酒店管理有限公司（以下简称“安澜酒店”）

安澜酒店于2020年9月8日成立，注册资本500万元，目前存续，法人代表蒙某，社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXX33，注册资本500万，注册地址：贵港市港南区江南大道与南环路交汇处西南角，经营范围许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；礼仪服务；以自有资金从事投资活动；居民日常生活服务；个人商务服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

安澜酒店是与上海德翔木业有限公司签订房屋租赁合同的出租方。

（二）甘欢智

甘某某，男，33岁，1992年01月18日出生，户籍所在地为广西桂平市XXXXX号，身份证号码为450XXXXXXXXXXXXXX2，电话为18XXXXXXXX8，安澜酒店总经理，主要负责酒店全面工作，包括运营、管理、等工作。

（三）上海德翔木业有限公司

上海德翔木业有限公司（简称“德翔木业”）于2006年9月27日成立，注册资本3000万元，目前存续，代表赵某，德翔木业的大股东崔某明，社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXX0A，，位于上海市嘉定区XXXXX室营范围：木材及制品、胶合板、阻燃板、人造板、竹子及制品、建筑装饰材料、门窗、家具、家居用品、交电、五金工具的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程项目管理，工程管理服务，家具安装，咨询，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，货物运输代理，从事网络技术领域内的技务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

德翔木业是与安澜酒店签订房屋租赁合同的承租方。

（四）崔某同

崔某同，男，59岁，1966年08月10日出生，户籍所在地为安徽省蚌埠市XXXXXXXXX号，身份证号码为34XXXXXXXXXXXX14，电话13XXXXXXXX7。崔某同计划在贵港开办一家木板厂加盟德翔木业，事发时木板厂办阶段未与德翔木业签订加盟合同，崔某同是筹办木板厂的负责人。崔某同与陆某某签订拆墙协议，为该的甲方。

（五）陆某某

陆某某，男，33岁，1992年04月01日出生，初中毕业，户籍所在地广西贵港市港北区XXXXXXX34号,现为贵港市港北区XX小区，身份证号码为45XXXXXXXXXXXX15，电话为19XXXXXXXX1，平时承接拆墙开凿的临作。陆某某与崔某同签订拆墙协议，为该协议的乙方（拆墙方），拆墙工程项目的主要负责人。

二、工程基本情况

崔某同计划在贵港筹建一家木板厂加盟上海德翔木业有限公司。为方便筹建工作，崔某同在安澜酒店四楼作为木板厂样品展厅和办公室。由于租期较长，崔某同在取得上海德翔木业有限公司许可后以该公司义与安澜酒店签订了租赁合同，（签订协议署名的崔某明为该公司大股东），计划在木板厂注册营业执照更改承租方名称。事发时崔某同筹建的木板厂未定地址、未注册营业执照，也未与德翔木业签订加盟合同

德翔木业，承租安澜酒店四楼后需要将室内墙体拆除。崔某同作为德翔木业贵港新木板厂筹备负责人2025年1月11日以个人名义与陆某某（拆墙方）签订拆墙协议，工期为10天，协议中提到“乙方负责拆墙ㄱ

安全与合法性，确保拆墙过程中不会造成人员伤亡及财产损失”。崔某同在开工前交代陆某某和施工人员意安全，施工过程中不定时到施工现场查看施工情况。

安澜酒店，与德翔木业签订租赁合同中提及“租赁期间，乙方不得随意损坏房屋设施，承重柱及承重律不得破坏。如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。店铺内不得堆放易燃易爆等各害物品，并需做好防火等各类安全生产措施。”在施工方拆除四楼隔墙时，安排了日常巡查人员李某某到现场查看、提醒施工人员注意安全，同时拍有现场施工情况照片向甘某某汇报。酒店总经理甘某某不定时工现场查看工程进度并提醒工人注意安全。甘某某提醒过崔某同，要求崔某同务必提醒拆墙工人在施工时意安全。

陆某某（拆墙方）与崔某同签订协议后，请来蒙某某（伤者）和林某某两名工人一起施工。蒙某某负作云梯从四楼清运建渣到地面,费用1100元/天，林某某负责勾机拆墙和铲车清运建渣到四楼云梯操作口，1300元/天，铲车600元/天，陆某某负责建渣清运工作,施工所需的云梯、铲车等装备自带，陆某某与两名没有签订劳务协议，口头约定安全责任和安全防护用品自负。

三、事故受伤人员基本情况


伤者蒙某某，男，44岁，身份证号45XXXXXXXXXXXXXX38，住址：贵港市港城镇XXXXXXXX号。在本次施业中，主要负责操作云梯将四楼隔墙拆除后的建渣运送到一楼运输车上。根据蒙某某问话笔录显示，他在云梯时只是1人在楼下操作，没有上下配合，且在作业过程中未佩戴安全头盔。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一） 事故发生时间：2025年1月17日14时左右。

（二） 事故发生地点：安澜酒店。

（三） 事故发生现场图片：



nova 12 Pro

2025/01/20 16:21



（四） 事故发生及救援结果:

2025年1月17日中午12点左右，甘某某在酒店门口听到酒店楼侧面处负责四楼拆墙、清理拆除砖块垃圾作的工人对话，有人跟蒙某某说“你不戴安全帽吗？”蒙某某回答说“天气太热了，不戴了，而且戴了挡线看不清楚。”下午大概14点左右，甘某某在酒店门口和朋友聊天，没过多久就听到“嘣”的一声，然后到蒙某某躺着地上头出血了，当时有人过去把蒙某某扶起来坐在旁边，蒙某某自己用纱布之类的东西按住血，甘某某就过去问蒙某某怎么回事，蒙某某有点迷糊的跟甘某某说运梯运垃圾下来的时候看到好像有东住了，就走到运梯底下那里查看情况，想操作运梯，让运梯恢复正常运送，谁知道刚好被正在运梯上运送圾（砖头）掉下来砸到头。

蒙某某被砸伤后钩机司机林某某、甘某某相继拨打了120急救电话，120救护车到达现场后候蒙某某自慢走上车，救护车将蒙某某送至贵港市人民医院进行救治，做了脑部手术后转到普通病房，目前伤者已经并能正常生活工作，后期仍需做一次康复治疗。

事故发生后，安澜酒店经理甘某某及拆墙工程有关人员上报了120，区应急局、区住建局、八塘街道办塘派出所接报后组织人员前往事发地点处理工作。1月20日，港南区人民政府办公室成立了事故调查组对该进行调查。

经多方协调，安澜酒店、崔某同、陆某某、蒙某某在协商一致的前提下签订了医疗费用赔付协议。蒙医疗费用总共7万元，伤者蒙某某自己负责3.5万元，陆某某负责1.5万元，安澜酒店、崔某同各负责1万元前蒙某某能正常生活工作，事关各方对协议没有异议，该事件未造成不良社会影响和不稳定因素。

五、事故发生的原因和事故分析

调查组经过对事故现场及有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

蒙某某安全意识淡薄。一是操作不规范，操作运梯时未按要求规范操作；二是自我防护意识差，未穿个人的防护用品，未佩戴安全头盔，致使被正在云梯上运送的建筑垃圾（砖头）掉下来砸到头部，导致“1.17”事故发生，负主要责任。

（二）间接原因

1.崔某同作为德翔木业贵港分公司建厂项目负责人及拆墙工程项目的甲方负责人，忽视对作业现场的人员穿戴好个人的防护用品、佩戴安全头盔的现场状况进行督促检查，间接导致“1.17”事故发生。

2.陆某某作为拆墙工程项目乙方主要负责人，忽视对作业现场的检查，对施工人员未穿戴好个人的防品，未佩戴安全头盔的现场状况进行有效管理，间接导致“1.17”事故发生。

3.安澜酒店将四楼出租给德翔木业作为贵港新厂项目的样品展厅和办公室，未对崔某同及拆墙施工队有效管理，间接导致“1.17”事故发生。

（三）事故性质

经调查取证、核实，事故调查组一致认定，“1·17”事故是一起因作业人员蒙某某操作不规范，自我意识差，未穿戴好个人的防护用品，未佩戴安全头盔原因造成的一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及对事故负责人的处理意见

（一）伤者蒙某某，一是操作不规范，操作运梯时未按要求规范操作，二是自我防护意识差，未穿戴好的防护用品，未佩戴安全头盔，因以上两点原因直接造成“1·17”事故发生，负该起事故的直接责任和主任。鉴于伤者蒙某某目前处于康复阶段，后期还需进行第二次手术，且积极配合调查组工作，建议港南区管理局对蒙某某进行批评教育，免于对其处以行政处罚，不予追究责任。

（二）德翔木业贵港分公司筹建项目负责人及拆墙工程项目的甲方崔某同，忽视对作业现场的检查，工人员未穿戴好个人的防护用品，未佩戴安全头盔的现场状况进行有效管理，间接造成“1·17”事故发生故发生后，崔某同积极配合调查、整改，主动联系伤者协商赔付医药费，鉴于目前伤者身体恢复良好，且程已完工，该案件未造成不良社会影响，建议港南区应急管理局对德翔木业贵港分公司筹建项目负责人及工程项目的甲方崔某同进行批评教育，免予对其处以行政处罚。

（三）拆墙工程项目的乙方主要负责人陆某某，忽视对作业现场的检查，对施工人员未穿戴好个人的用品、未佩戴安全头盔的现场状况，间接造成“1·17”事故发生。事故发生后，陆某某积极配合调查、整主动联系伤者协商赔付医药费，鉴于目前伤者身体恢复良好，且该工程已完工，该案件未造成不良社会影建议港南区应急管理局对拆墙工程项目乙方主要负责人陆永良进行批评教育，免于对其处以行政处罚。

（四）安澜酒店将四楼出租给德翔木业作为贵港新厂项目的样品展厅和办公室，未对崔某同及拆墙施进行有效管理，间接导致“1.17”事故发生。事故发生后，安澜酒店及酒店经理甘某某积极配合调查、整主动联系伤者协商医药费，鉴于目前伤者身体恢复良好，且该工程已完工，该案件未造成不良社会影响，港南区应急管理局对安澜酒店及酒店经理甘某某进行批评教育，免于对其处以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）蒙某某

从该事故中吸取经验教训，增强安全防范意识，今后在作业过程中,应当严格遵守操作规程,正确佩戴用劳动防护用品。

（二）崔某同

从该事故中吸取经验教训，在贵港新厂项目未完成前，务必加强施工现场的安全管理，督促施工人员佩戴和使用劳动防护用品。在以后企业安全管理工作中，增强安全管理意识。

（三）陆某某

从该事故中吸取经验教训，在今后工程作业加强对施工人员的安全教育培训，堵塞漏洞，提高施工人戴劳动防护用品安全意识；加强施工现场的安全管理，加强现场检查巡查，对施工过程中违规作业行为及现并制止。

（四）安澜酒店

从该事故中吸取经验教训，今后如遇到类似情况，定期进行安全检查和有效管理，发现安全问题的，及时督促整改。

物体打击一般事故调查组

2025年5月12日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局
桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001