

发布机构： 兴庆区应急管理局　　成文日期： 2026-01-22
责任部门： 兴庆区应急管理局　　发布日期： 2026-01-22
名　称： 兴庆区掌政镇“11·8”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月8日13时45分，在兴庆区掌政镇茂盛村新茂路12号场地，银川天塑料制品经销部，进行装车作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡

银川市兴庆区人民政府于2025年11月13日作出成立“11·8”事故调查组的通知区掌政镇“11·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。

调查组依据法律法规规定，本着“四不放过”的原则，通过调查取证、综合分事故经过、事故原因。经调查认定，兴庆区掌政镇“11·8”一般高处坠落事故是一作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

银川市兴庆区春天塑料制品经销部（以下简称春天塑料经销部），统一社
92640103MA766GA21P，成立日期2015年1月28日，企业类型个体工商户，注
川市兴庆区石油城东侧，实际经营地址兴庆区掌政镇茂盛村新茂路12号场地。
塑料颗粒加工及销售，批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
活动）。经营者：李**，男，汉族，户籍地宁夏银川市**，身份证号342124**4
话157 **。

韩**，男，汉族，户籍地甘肃省静宁县**，身份证号622727**1435。

（二）事故发生单位及有关单位安全管理情况

春天塑料经销部制定了《公司管理制度》《叉车司机岗位安全职责》制度，未
供其他规章制度和安全培训记录。春天塑料经销部因装载货物需要，从劳务市场
**进行塑料颗粒装货作业。春天塑料经销部作为生产经营单位，未按规定保证安
需的资金投入，未对韩**进行有效的安全教育培训，未向韩**等工作人员配发安
保护用品。

（三）事故发生场地租赁及经营状况

春天塑料经销部经营者李**承租位于兴庆区掌政镇茂盛村新茂路12号场地，
天塑料经销部加工塑料颗粒。宁夏满鑫源废旧物资有限公司承租春天塑料经销部
放废旧物资，并供应废旧塑料。

（四）事故发生经过

春天塑料经销部将生产加工的塑料颗粒销售给新疆客户王成。春天塑料经销
市兴庆区鑫顺力翔货运部往新疆发货。2025年11月8日，春天塑料经销部委托董
织人员装货，董**从劳务市场临时联系韩春，到春天塑料经销部位于兴庆区掌政
茂路12号场地进行装货作业，13时40分许，韩**、李**等三人配合装货作业过程
机李**（341222**24157）驾驶叉车对需要装车的货物叉至半挂车上，后由韩**
将叉车上的货物进行摆放，叉车司机在将货物放至半挂车上后，垒在叉车上的货

子装好的塑料颗粒）从叉车上倾倒并砸到韩**身上，将韩**从半挂车上砸落到地
受伤。事故发生后，现场人员半挂车司机李**拨打120急救电话，14时43分拨
警。后公安机关到现场进行调查。韩**被120急救车送往银川市第一人民医院
银川市第一人民医院诊断：1、盆骨骨折，2、胸腔出血，3、颅内出血。韩**
无效死亡。

（四）人员伤亡情况

本次事故中，韩**被倾倒的货物砸落至地面受伤，后送医抢救无效死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员李风录拨打120急救电话，急救人员到达现场进行
川市第一人民医院救治。事故单位及时报告相关部门，兴庆区人民政府、兴
局、掌政镇人民政府等相关单位人员接报后及时处置。

（二）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生后，120急救车将韩**送往银川市第一人民医院抢救，后经抢救无
银川市公安局兴庆区分局掌政派出所于2025年11月15日作出《死亡证明》
高坠导致死亡。

（三）善后情况

事故发生后，兴庆区政府、应急管理局、掌政镇人民政府协调下，春天塑
春家属张**、韩**、韩**、张**烈四人，通过银川市兴庆区掌政镇人民调解委
民调解协议》，约定春天塑料经销部赔偿韩**家属一次性赔偿款**万元。春天
2025年11月15日分两笔向韩**账户支付赔偿款**万元，赔偿费用已经支付到位

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话送医抢救，相关部门
置，善后处理恰当，未引起不良后果。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查组调查认为，2025年11月8日下午，春天塑料经销部从劳务市场临行塑料颗粒装载作业，作业过程中，韩**未佩戴安全帽，被叉车上的倾倒的货上，将其从半挂车上砸落至地面。叉车上货物倾倒将韩**砸落至地面受伤，是的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定和其他可能因素排除情况。

事故发生后，现场人员李**拨打120急救电话，14时43分拨打110电话报警，局兴庆区分局掌政派出所现场处警，经调查排除他人故意导致事故的可能。

（三）间接原因分析

经调查组调查认为，事故单位春天塑料经销部未依法全面制定安全生产规章法保证安全生产资金投入，导致生产经营单位不具备安全生产条件，临聘人员生产培训即上岗作业，临聘人员韩**未佩戴安全帽冒险作业，是本起事故发生的

四、事故单位存在的主要问题

事故单位春天塑料经销部未依法制定并实施安全生产管理制度，未依法保证金投入，未依法对聘用人员进行安全生产教育培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

韩**未佩戴安全帽的情况下，冒险作业，导致本次事故发生后经抢救无效死事故中应承担一定的责任。鉴于其在本起事故中死亡，依法不予处罚。

（二）责任单位的处理建议

事故单位春天塑料经销部未依法制定全面的安全生产规章制度和操作规范，用人员进行安全生产教育培训，履行安全生产责任不到位，应对本起事故应承行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十三条第一款、第二

款、第四十四条第一款的规定，应依据《中华人民共和国安全生产法》第九十
定作出处罚。建议由兴庆区应急管理局按照法律规定，对事故单位春天塑料经
处罚。

六、事故主要教训

本次事故的主要教训主要是：事故单位春天塑料经销部未制定全面的安全
和操作规范，未对聘用人员依法进行安全生产教育培训，履行安全生产责任制
业人员冒险作业，引发本起事故。

七、事故整改和防范措施

事故单位春天塑料经销部要以本起事故为经验教训，加强本单位安全生产规
全生产教育培训，增强作业人员安全生产意识和技能，坚决防范生产安全事故
塑料经销部在一个月内将整改情况书面报告于银川市兴庆区应急管理局。

网站地图
主办：银川市兴庆区人民政府办公室　联系电话：0951-6735319
宁公网安备64010402000071号　宁ICP备07500118号-1　网站标识码：6401040002