蕲春好又多商业运营有限公司
“6·24”一般触电事故调查报告

编制单位:蕲春县事故调查组

编制时间:2025年9月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位基本情况.....1-2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3-4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）医疗救治和善后情况.....5

（四）事故应急处置评估……6
三、事故原因分析……6
（一）直接原因……6（二）间接原因……6
（三）其他可能因素排除……6
四、有关责任单位存在的主要问题……6
（一）事故单位……6
（二）监管部门……6-7
（三）地方党委政府……7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……7
（一）应免予责任追究的人员……7
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议…7-8
（三）对有关政府、部门和公职人员的处理建议……8-10
六、事故整改和防范措施…… 10
（一）企业举一反三排查事故隐患…… 10
（二）监管部门加强日常监管……10
（三）各有关部门全面开展专项整治行动…… 10-11

蕲春好又多商业运营有限公司
“6·24”一般触电事故调查报告

2025年6月24日15时40分左右，位于漕河镇漕河大道168号棕盛商业广场负一层的蕲春好又多商业运营有限公司发生一起触电坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失118万元。

为查明事故原因，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），依法依规成立了由县纪委监委、县人民检察院、县公安局、县总工会、县商务局、县应急管理局和漕河镇人民政府参与的调查组，开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定，蕲春好又多商业运营有限公司“6·24”触电事故是一起企业安全法律意识淡薄、安全投入不足、违章作业，属地政府和行业监管部门履职不力导致的一般生产安全责任事故，且迟报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

蕲春好又多商业运营有限公司（以下简称：好又多公司）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，码：91421126MA49B2 **x x x** 0，住所：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇漕河大道大道168号（棕盛商业广场负一层）**x**，注册资本2300万元，成立日期：2019年9月18日，经营范围包括一般项目:商业综合体管理服务;租赁服务务);会议及展览服务;柜台、摊位出租;物业管理;食品销售(仅销售预包装食品)等。

（二）事故发生单位安全管理情况

好又多公司已建立安全生产培训教育制度、电工安全操作规程、电梯安全管理制度、突发事件应急预案。

好又多公司组织制定并实施公司安全生产培训教育制度、电工安全操作规程、电梯安全管理制度、突发事作，好又多公司定期开展了安全生产教育和培训，记录了安全生产教育和培训情况，定期组织人员对企业内部行了排查。


（三）事故发生经过

因好又多公司经营需要，6月24日下午，好又多公司法定代表人、经理张 **x** 安排网管陈 **x** 斌和电工武 **x** 明顶部的网线分别铺设至美食街和烟酒专卖柜。15点30分，可可心语店前网线铺设工作基本完成，此时武 **x** 明正铺设网线的收尾工作，陈 **x** 斌在一旁负责扶梯。15点40分，运营部监甘斯吕、主管潘 **x** 尧途径作业区，由于附柜看那边的网线铺设情况，就叫潘 **x** 尧代替其扶梯工作，协助武 **x** 明完成现场收尾工作，甘 **x** 吕返回办公室，卖柜进行网线端口连接工作。15时44分，武 **x** 明在人字梯上发出叫声触电从人字梯上失稳坠落，后脑撞击地面

（四）事故现场情况

1.现场位置情况：好又多公司有众多商铺（图1），事故发生在可可新语店门口过道吊顶维修口正下方（





好又多公司（棕盛商业广场负一层）平面图（图1）



可可心语店前维修口线框内（图2）

坠落地位置线框内（图3）

2.现场勘察分析：可可心语店门前吊顶内孔灯线接头处裸露（如图4），有漏电隐患,武**x**明踩在人字梯上维修口施工过程意外触碰漏电处（如图5），触电后坠落。



漏电部位
红色胶带处（图4）



事后重新包裹
蓝色胶带处（图5）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡，无人员受伤。死亡人员情况如下:

武**x**明，死亡,53岁，低压电工（证件齐全），系蕲春好又多商业运营有限公司员工，身份证号码：4211770，住址：蕲春县刘河镇分路村一组。

2.直接经济损失情况

事故发生仅武**x**明受伤，经救治三天后死亡，本次事故救治费用、家属安抚和工伤保险一起共直接经济损

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月24日15时47分，甘**x**吕通过电话向张x报告了事故。7月1日9时05分，好又多公司以书面形式向公司在6月24日发生了一起电工触电坠落事故，7月1日10时26分，县商务局向县应急管理局报告了6月24日好又多电工触电坠落事故，县应急管理局组织专班对现场进行了核查，经核查该起事故迟报时间达161小时。

（二）事故现场应急处置情况

2025年6月24日15时47分，甘**x**吕、吕**x**生随员工赶到事故现场。甘**x**吕通过观察发现武**x**明仍有呼吸和此同时潘**x**尧分别拨打了120、110。甘**x**吕打电话通知在外办事的张x，15点50分，张**x**赶到事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

2025年6月24日15点52分，110赶到现场，15点53分120赶到现场，陈**x**斌、潘**x**尧和甘**x**吕协助120将武**x**医院救治，潘**x**尧随同一起前往医院。陈**x**斌同派出所民警联系武**x**明家属。

16点50分许，陈**x**斌和潘**x**尧电话联系上武**x**明家属，事后一同返回医院。

18时45分，经家属同意对武**x**明进行“右侧开颅脑内多发血肿清除+开颅颅内减压+脑脊液漏修补术”。

22点30分左右武**x**明做完手术送到ICU。

6月26日9时53分，武**x**明出现心跳骤停。

10时23分，医生宣布武**x**明抢救无效死亡，死亡原因为“特重型颅脑损伤导致中枢性呼吸衰竭”。

事故发生后，好又多超市相关人员与死者家属沟通协调，最终与家属达成了赔偿协议，2025年7月8日，死葬销户。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

武 **x** 明作为一名持证上岗的低压电工，缺乏安全意识，在未断开电源、未确认吊顶维修口内电器线路是否佩戴安全帽和系安全绳违规登高冒险施工作业，触碰到吊顶孔灯火线裸露部位致使其触电从高处坠落，头部撞

（二）间接原因

好又多公司没有按照《安全生产法》等相关法律规定，压紧压实企业安全生产主体责任：一是没有建立完制，导致电工武 **x** 明不清楚岗位职责；二是没有制定登高、带电等特种作业的操作规程，导致电工武 **x** 明违规查检查机制不彻底，主要负责人和相关安全管理人员没有及时发现并消除线路标识不清晰和按照规定安装剩余些是造成此次事故的间接原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

好又多公司安全生产管理工作仅仅停留在消防层面，企业内部用电安全很少涉及，安全管理人员甘 **x** 吕没进行隐患排查，导致线路裸露，长期漏电，无人处置；安全投入严重不足，必要的用电劳保用品根本没有配备有使用绝缘手套、绝缘鞋、安全帽和安全绳等防护用品[1]的情况下施工作业；法定代表人张 x 法律意识缺失，日常经营中对安全生产工作不闻不问，且在事故发生后没有在规定时间内向相关部门上报事故相关情况。

（二）监管部门

县商务局作为大型商超行业主管单位，未深入贯彻落实“管行业必须管安全”的要求，指导推进商贸企业全宣传教育没有做到全覆盖，没有指导事故企业对风险隐患进行排查分类管理，督促企业落实安全教育培训制

（三）属地党委政府

漕河镇人民政府履行安全生产属地管理责任不到位，安全风险排查和事故隐患整治不彻底，相关负责人不生产法律法规政策，“一岗双责”虚化弱化，未按照要求督促辖区内企业开展安全生产检查隐患排查治理工作

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

武 x 明，对事故发生负有直接责任，鉴于武爱明在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 蕲春好又多商业运营有限公司，未对从业人员开展安全生产教育和培训，从业人员上岗前未进行安全教育，立健全生产安全事故隐患排查治理制度，并如实记录安全隐患；未落实危险作业现场管理制度；这些行为违反第28条、第41条、第43条的规定，对事故负主体责任，且在事故发生后，没有按照事故报告程序，及时向主管况，迟报达161小时。建议由县应急管理部门依法对蕲春好又多商业运营有限公司进行行政处罚。

2. 张 **x**，蕲春好又多商业运营有限公司法定代表人、经理，是企业安全生产的主要负责人，既不组织参与也不监督相关人员落实安全生产责任，导致安全生产投入和日常管理严重缺失，违反了《安全生产法》第21条主要责任，且迟报事故达161小时，建议由县应急管理部门依法对张 x 进行行政处罚。

3. 甘 **x** 吕，现任好又多公司营运总监，安全生产分管负责人，既未组织或者参与本单位安全生产规章制度和纠正冒险作业的行为，安全教育和隐患排查流于形式，导致制度不完善，作业人员安全意识淡薄，安全隐患改，违反了《安全生产法》第25条的规定，对事故负有领导责任，建议由县应急管理部门依法对甘 **x** 吕进行行

（三）对有关政府、部门和公职人员的处理建议

1.有关政府与部门

漕河镇人民政府属地安全管理责任落实不到位，指导督促辖区内大型商超安全生产隐患排查工作不力，对管理责任，建议漕河镇人民政府向县委、县政府做出深刻书面检查，并专题报告整改情况。

蕲春县商务局履行商贸领域安全监管工作不力，对事故的发生负有监管责任，建议蕲春县商务局向县委、面检查，并专题报告整改情况。

2.有关公职人员

汪**x**，女，中共党员，漕河镇党委委员、副镇长，分管商务，联系县商务局，在分管的商贸领域中工作失有关部门的要求，对事故负有重要领导责任,建议由县纪委监委给予书面检查。

曹**x**，男，中共党员，蕲春县商务局党组成员，分管全县商贸领域安全生产工作，对蕲春好又多商业运营生产行业监管职责，今年3月份接手安全生产工作，安全监管业务不熟悉，在日常工作安排上不仔细、不具体领导责任,建议由县纪委监委给予书面检查。

龚**x**，男，中共党员，八级职员，蕲春县商务局综治内保股负责人，负责全县商贸领域安全生产监管工作力水平不足，对企业长期未向特种作业人员配备安全绳和绝缘手套等劳保用品的安全隐患，始终没有发现，安走流程,对事故负有直接责任，建议由县纪委监委给予诫勉。

伊**x**，男，中共党员，漕河镇付畈社区支部副书记，付畈社区安全生产分管负责人，落实安全生产属地管促属地企业履行法定职责不力，安全检查不仔细、流于形式，隐患排查不到位，没有有效指导企业排查安全隐接责任，建议由镇纪委监委给予诫勉。

六、事故整改和防范措施

习近平总书记指出:“安全是发展的前提，发展是安全的保障。”各乡镇办各相关部门必须时刻牢记习近诲，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，增强防范和抵御各种风险的能力，全面提高公

（一）企业举一反三排查事故隐患

好又多公司要深刻汲取事故经验教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产组织管理，举一完善安全生产责任制和安全生产规章制度，组织对全公司的电气线路安全风险进行排查，在电气设备控制开关器（漏电开关）；对全公司所有电气控制开关进行控制设备标识，确保人员清晰明确各控制开关对应的电器设备检维修人员、电气安装人员培训，确保在停电状态下进行作业。落实事故风险安全评估，遏制生产安全事故

（二）监管部门加强日常监管

县商务局要加强日常巡查检查，检查要做到全面、细致。同时督促全县商贸企业严格落实安全生产主体责除生产安全事故隐患；对于整改不积极、工作不配合的企业，要向相关主管部门报告，及时采取有力措施进行

（三）各有关部门全面开展专项整治行动

漕河镇要深刻汲取事故经验教训，组织相关部门开展防触电和特种作业人员的专项整治行动，加强对各生检查力度，督促各生产经营单位加强用电安全管理，做好检维修电气线路、设备时的安全监管，按规范设置漏企业特种作业人员的管理。

[1]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标
并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并
患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）
故。

[2]《安全生产法》第十条　国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业
督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行
理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。《安全生产法》第六十五条　第六十五条　应急管理部门和其他负有安全生产
展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权:（三）对检查中发现的事故
大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经
营和使用；

[3]《安全生产法》第九条　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安
责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

责任编辑：应急管理局