索引号	11500228MB1958632Q/2026-00050	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平合兴1·15一般道路交通事故调查报告		
成文日期	2026-05-11	发布日期	2026-05-20

梁平合兴1·15一般道路交通事故调查报告

2026年1月15日12时08分许，张**驾驶重庆陆亮物流有限公司所属车辆渝DX7***号重型自卸货车在合兴街辆失控侧翻并碾压、推移对向丁**驾驶的无号牌三轮汽车至道路左侧荒地内，造成1人死亡。

2026年3月10日，重庆市梁平区公安局交通管理支队出具第505500120260000004号《道路交通事故认定书》员张**承担此次道路交通事故的全部责任。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查《关于规范道路运输生产安全事故调查处理工作的通知》（渝安监发〔2018〕22号）等有关规定，经区政府同公室、区交通运输委、綦江区应急管理局、区总工会、区公安局交通管理支队等单位参加的梁平合兴1·15一般调查，并以事故调查组名义邀请区检察院派员参加，邀请区纪委监委机关介入事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证原因、应急处置和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防报告如下：

事故调查组认定，梁平合兴1·15一般道路交通事故是一起因货车驾驶员驾驶机件不符合技术标准在范安全驾驶造成的道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员概况

1.张**，渝DX7***号重型自卸货车驾驶人，男，31岁，汉族，身份证号：500228199*********，户籍地持“B2”类驾驶证，档案编号：5005008*****，初次领证日期：2016年10月19日，有效期至2028年10月19日，持

从业资格证》，证号：500228199*********，有效期至2028年9月21日。经调查，驾驶人张**无酒驾、毒驾迹象

2.丁**（死者），三轮汽车驾驶人，男，终年55岁，汉族，身份证号：512224197*********，户籍地重庆市

（二）事故车辆情况

1.渝DX7***号车，车辆类型：重型自卸货车，车辆品牌型号：红岩牌CQ3256HX******，车架号17A00******，行驶证登记所有人：重庆陆亮物流有限公司，使用性质：货运，注册日期：2017年10月12日，任强制保险投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司，保险单号：ACHQ601CTP25B0*****证》，道路运输证号：渝交运管渝字5002221*****。

2.无号牌车，车辆类型：三轮汽车，品牌：时风牌7YP-175*****，车架号：L7STBC233K1******，电机号人）。

（三）事故相关单位概况

重庆陆亮物流有限公司，成立于2019年12月3日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表区，实际办公地点在巴南区。公司营业执照统一社会信用代码：91500222MA60******，经营范围：道路货物运

（四）事故发生经过

2026年1月15日，张**检查完渝DX7***号重型自卸货车的刹车制动鼓和轮胎等部件，未发现车况有异常情复平镇往合兴街道方向行驶。当日12时08分许，张**驾驶该车行驶至大梨村公路二毛坪水厂前路段时，车辆失号牌三轮汽车至道路左侧荒地内，造成丁**当场死亡、两车受损及路外电杆损毁的道路交通事故。

（五）道路情况

事故现场位于重庆市梁平区合兴街道大梨村公路二毛坪水厂前路段，陡弯坡道路，道路宽4.60米，坡度I≈1机非混合道路，沥青路面，路面完好。事发时为白天，天气晴，路面干燥，有交通标志、标线控制，无影响安

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡， 保险公司赔偿了107万元，肇事车辆驾驶员还在与家属协商，暂无法统计经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月15日12时17分许，区公安局交通管理支队接到事故信息后，立即指派民警赶往现场开展事故处往现场救治伤员。

（二）事故现场应急处置

事故发生后，张**被困车上，后面跟上的同伴车辆发现事故现场后赓即拨打“110”电话。“120”医务人员到达

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区公安局交通管理支队等相关职能部门及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故相关检验检测和鉴定情况



（一）根据《重庆市梁平区公安局物证鉴定所检验报告》（梁公鉴（病理）〔2026〕2号），丁**符合象。

（二）根据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2026〕第162号），被鉴定车效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。

（三）根据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2026〕第163号），渝DX7***效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动效能不良。

（四）根据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫车速鉴字〔2026〕V-059号），事发时渝I
46km/h。

（五）根据二级维护保养记录回执单显示，渝DX7***号重型自卸货车在2025年12月16日进行过二级维护保

四、事故原因分析

区公安局交通管理支队出具《道路交通事故认定书》（第50550012025000041号），认定本次道路交通事

（一）当事人张**驾驶机件不符合技术标准的渝DX7***号重型自卸货车在下陡坡的弯道路段行驶时，未按型自卸货车失控侧翻并碾压、推移丁**驾驶的三轮汽车至路外荒地。当事人张**的道路交通安全违法行为是导

（二）当事人丁**驾驶与其驾驶证载明的准驾车型不符的无号牌三轮汽车上道路行驶，但其道路交通安全因果关系。

综上所述，当事人张**的行为是导致本次交通事故的全部过错，在事故中起全部作用；当事人丁**的行为

五、相关政府（部门）履职情况

（一）梁平区公安局交通管理支队。梁平区公安局交通管理支队，制定了《2025年道路交通安全监督执法开展了安全检查。2025年10-12月，公安局交通管理支队共组织召开全区客货运企业交通安全例会3次，检查客通知书并对客货企业开展警示约谈5家次；清理排查营运车辆维护监测、检验工作落实情况，全区“三客一97.15%、挂车检验率96.84%；共查处各类交通违法行为60755件，组织审验教育 AB驾驶人 439人。

（二）重庆市綦江区交通运输委员会。重庆市綦江区交通运输委员会下属道路运输事务中心负责全区道路辖区货运行业开展督促指导59户次，出动148人次，发现并整改隐患135个。2025年，重庆市綦江区交通运输委出动执法人员8682人次，检查检测车辆79万余辆次（含固定站和非现场），交通建设工程182个次，各类船舶业入户检查437户次，查处违法行为308起，督促整改隐患127个，召开企业约谈会25次69户次。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）给予行政处罚的人员

张**，渝DX7***号重型自卸货车驾驶人。驾驶机件不符合技术标准的车辆在下陡坡的弯道路段行驶时，未《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第二十二条第一款的规定。是造成本次道路交通事故的全部月10日，重庆市梁平区公安局下达《立案决定书》（梁平公（交巡）立字〔2026〕16号），对张**涉嫌交通肇

（二）建议不予责任追究的单位

1.梁平区公安局交通管理支队。经查，暂未发现梁平区公安局交通管理支队存在履职不到位的情况，按照定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议不予关人员的监管责任。

2.重庆市綦江区交通运输委员会。经查，暂未发现重庆市綦江区交通运输委员会存在履职不到位的情况，行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议及其相关人员的监管责任。



（三）建议行业主管部门调查处理的单位

经调查，未发现重庆陆亮物流有限公司存在与本次事故的发生有因果关系的违法行为，但该公司在日常安一是公司未建立路检路查制度。二是肇事车辆渝DX7***号重型自卸货车车辆技术档案不完善，事故记录页未及

根据“管行业必须管安全”的规定，建议由重庆市綦江区交通运输委员会对该公司的上述违法违规行为进行市梁平区应急管理局。

七、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

（一）行业部门要强化安全监管责任。交通行业管理部门要按照“管行业必须管安全”的要求，进一步强化安全监管责任，督促企业全面落实安全生产主体责任，进一步完善安全管理制度，加大对车辆驾驶员的教育培检查巡查力度，深入开展隐患排查清理工作，严格路面管控，在重点时段、重点路段对重点车辆的交通安全违通安全。

（二）企业要严格落实安全管理制度。重庆陆亮物流有限公司务必落实安全生产制度。一是要将车辆路检司车辆进行路检路查，确保车辆正常安全运行。二是车辆档案记录要如实记载，及时更新，保证一车一档制度力度，全面提升从业人员的安全意识，从源头上杜绝交通事故的发生。

梁平合兴1·15一般道路交通事故调查组

2026年5月11日

扫一扫在手机打开当前页



中国政府网 国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县

联系我们丨网站地图丨版权声明

版权所有：重庆市梁平区人民政府 主办：重庆市梁平区人民政府办公室

ICP备案：渝ICP备06000570号-1 网站标识码：5002280002 渝公网安备50022802000041号