

东兴市江平宏辉石业有限公司“1•13” 非煤矿山事故调查

2019-03-20 00:00 来源：东兴市应急管理局

2019年1月13日上午10时左右，东兴市江平宏辉石业有限公司采区二在安装生产设备时发生一起1名男子
3号《生产事故报告和调查处理条例》的有关规定，市人民政府成立了事故调查组依法开展事故调查工作，
查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了处理建议和防范措施。现将事故

一、 事故概述

（一）事故发生时间：2019年1月13日10时左右。

（二）事故发生单位：东兴市江平宏辉石业有限公司。

（三）事故发生地点：东兴市江平宏辉石业有限公司采区二。

（四）事故类别：物体打击。

（五）死亡人数：1人。

二、事故基本情况

（一）事故单位

1、东兴市江平宏辉石业有限公司具体情况

东兴市江平宏辉石业有限公司于2016年2月17日以挂牌出让方式，竞得江平横隘村花岗岩W号矿区采矿权证有效期限叁年（2016年8月22日至2019年8月22日），安全生产许可证（安全生产许可证号为：xxxx号），年12月15日至2020年12月14日）。矿区面积为0.0654平方公里，开采矿种为建筑用花岗岩，开采方式为露天016年4月东兴市国土海洋局根据自治区安监局、公安厅、国土厅关于印发《关于进一步做好小型露天采石场（桂安监管〔2015〕19号）文件要求，组织矿山间不满足300米的友邦石场、横隘石场协商整合，经市人民兴市江平宏辉石业有限公司，因此该矿区分为采区一和采区二两个采区，本次发生事故的为采区二原友邦石和采区二都处于停产状态。

2、死者及有关人员基本情况

吴某信（死者）：壮族，男，身份证住址：广西防城港市防城区茅岭乡沙坳村冲桥组22号。

欧阳某仪：汉族，女，东兴市江平宏辉石业有限公司法人，身份证住址：广东省佛山市三水区西南街道

李某华：朝鲜族，男，东兴市江平宏辉石业有限公司采区二办公室主任，身份证住址：四川省达县安仁

黄某庆：汉族，男，东兴市江平宏辉石业有限公司采区二安全员，身份证住址：成都市青羊区文家场正

沈某元：汉族，男，破碎机（头破和料仓）安装工程承包人，身份证住址：四川省岳池县石鼓乡沈拱桥

袁某：汉族，男，身份证住址：四川省南充市高坪区硅镇山村3组186号。

(二)事故现场

事故现场在东兴市江平宏辉石业有限公司采区二破碎机（头破和料仓）的位置（图附件2）。

（三）施工项目的基本情况

2019年1月6日，东兴市江平宏辉石业有限公司采区二在停产整合期间，采区二办公室主任李某华和自然费用3万元的价格，将破碎机（头破和料仓）安装工程交由沈某元承揽，沈某元负责雇请组织人员安装破碎机

2019年1月6日开始，沈某元以每人每天250元的日工资（工资当天做工当天结算）从社会上临时雇请吴安装。

（四）挖掘机基本情况

挖掘机合格证编号：YE94E63OF00214,产品品牌：山东临工牌/SDLG,产品型号：E6300F，发证日期：
LGE630FPJ0600214，发动机型号：SD70B，发动机编号：12169381，挖掘机燃料种类：柴油，工作质量
月11日。

三、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2019年1月13日上午10时左右，沈某元安排袁某（四川省广安人）操作挖掘机将钢板（2＊3米）起吊至
下，吴某信看到钢板吊装到位后，就走到破碎机（头破机）下方，正准备对料仓进行焊接作业时，挖掘机的
正好砸到吴某信的肩部。

事故发生后，东兴市江平宏辉石业有限公司采区二办公室主任李某华于2019年1月13日上午10时左右，
打“120”急救电话，要求派救护车抢救伤者，10时20分，东兴市医院救护车到现场进行诊治，确认吴某信已

（二）事故善后处理情况

死者家属接到李某华的电话后，就陆续赶到事故现场与沈某元等人协商事故善后工作。2019年1月14日上
10和东兴市安监局。东兴市安监局接报后，立即组织有关人员赶赴现场，并通知江平镇政府有关人员赶赴现
同时协助东兴市江平宏辉石业有限公司安抚死者家属，经东兴市江平宏辉石业有限公司与死者家属协商，达
束，没有引发社会不稳定因素。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

挖掘机的液压系统出现故障造成液压锤突然掉落正好砸到吴某信的肩部。

（二）事故间接原因

1、东兴市江平宏辉石业有限公司安全管理存在漏洞。在破碎机（头破和料仓）安装工程中，将破碎机安
元，临时雇用员工未经安全教育培训和安全告知、违章作业，出现上下交叉作业（挖掘机起吊钢板还没结束
业），是导致事故发生的主要原因。

2、破碎机（头破和料仓）安装工程承包人沈某元违规安排操作挖掘机起吊钢板，是导致事故发生的重要

3、焊接工吴某信安全意识薄弱，违章作业，在挖掘机起吊钢板还没结束，就回到了起吊下方继续焊接作

（三）事故性质

据调查了解东兴市江平宏辉石业有限公司将破碎机安装工程发包给不具备相应资质的沈某元，现场安全
挖掘机起吊钢板违章操作行为没有及时发现并制止，导致此事故的发生。这是一起雇员违反操作规程而导致

五、对事故责任者的处理建议

1、东兴市江平宏辉石业有限公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单
培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位
措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。”、第四十条“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生
规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”和第
营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”的规定，在此事故
要责任。建议东兴市安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定对东兴市
罚。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对主要负责人处上一年年收入30%的罚款。

2、焊接工吴某信安全意识差、违章作业，自我保护意识不强，其行为在事故中也存在过错，鉴于吴某信
责任。

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取事故教训，切实加强东兴市企业施工安全管理，避免事故重复发生，现提出如下要求：

1、东兴市江平宏辉石业有限公司要认真吸取这起事故的教训，举一反三，从思想上、制度上、管理上、
规章制度，认真落实安全生产责任制，深入落实企业安全生产主体责任。各镇各部门要深入开展安全生产大
认真贯彻执行国家安全生产法律法规和规章制度，建立健全各项安全管理制度，完善安全生产操作规程和安
育培训，提高从业人员的安全意识和操作技能。

2、东兴市江平宏辉石业有限公司要加强吊装作业及作业人员的登记管理，督促作业人员严格遵守《中华
规定，在进行吊装作业时，要落实现场安全管理人员（指挥手），确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

3、东兴市江平宏辉石业有限公司要督促组织吊装作业人员的安全生产教育和培训，增强吊装作业遵守有
的能力。

主办单位：东兴市人民政府 承办单位：东兴市人民政府办公室 管理维护：东兴市人民政府信息中心

地址：广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路281号 邮编：538100 电话：0770-7665030（仅网站事宜

桂ICP备11003786号 网站标识码：4506810001 桂公网安备45068102000008号