广西联邦优士消防工程有限公司“9•7”机械伤害死亡事故调查报告

发布时间：2018-10-30 16:05 来源：良庆区

字体+

2018年9月7日10时30分左右，位于南宁市良庆区银海大道1233号，广西联邦优士消防工程有限公司在施工中发生一起机械伤害死

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《南宁市良庆区人民政府办
调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由城区安监局局长颜志环任组长，城区安监局副局长石雪生任副
局、总工会、人社局、工商质监局、良庆经济开发区、良庆公安分局组成的广西联邦优士消防工程有限公司“9·7”机械伤害死亡事故调

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅
问笔录等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下：

一、公司基本情况

广西联邦优士消防工程有限公司成立于2012年3月21日，公司地址：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场，工商营业执照号
100593200496X，法定代表人：黄*飞，公司经营范围：消防设施工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工
料、消防产品、水暖器材、管道设备、机械设备、钢材、仪器仪表、通讯器材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

二、工程项目基本情况

工程项目名称：广西丰林木业集团股份有限公司年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目配套车间工程；该工程项目《建筑工程
术产业开发区行政审批局核发；2018年1月5日，广西丰林木业集团股份有限公司就“广西丰林木业集团股份有限公司年产30万立方米均
套车间工程”，与福建省工业设备安装有限公司签订了建设工程施工合同，合同总价约人民币6471万元；之后，福建省工业设备安装有
团股份有限公司年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目-钢结构防火涂料工程”分包给“广西联邦优士消防工程有限公司”，分包合
中对安全生产责任及员工安全教育进行了明确的责任约定；经查，广西联邦优士消防工程有限公司和福建省工业设备安装有限公司均有
《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》等。

三、事故发生经过和事故救援情况

2018年9月7日10时30分左右，位于南宁市良庆区银海大道1233号，发生一起机械伤害死亡1人的事故。事故当天，广西联邦优士消
新，受公司指派到广西丰林木业集团股份有限公司新建木片棚1车间进行防火涂料施工作业，闫棣新（持有《高空作业车操作员证》）在
料作业倒车时，由于对后方情况疏于观察，不慎受到曲臂车操作台与厂房横梁夹击上身胸背部位致伤，现场工作人员发现后马上组织进行
等将闫棣新从曲臂车操作平台上救下地面后，经120医生抢救无效死亡。

接到事故报告后，城区安监局、良庆经济开发区、金象派出所等部门立即前往事故现场了解情况和善后处理。城区安监局工作人员对
录，按规定时限及时将事故基本情况整理形成《关于广西联邦优士消防工程有限公司施工过程中致人死亡事故报告》，书面报告了南宁市
政府。

同时，工作人员了解到，此次事故公司与死者家属已达成赔偿协议。目前，该起事故善后处理工作已进行完毕。

四、死者基本情况

闫*新，男，汉族，37岁，家庭住址：广西兴业县山心镇对塘村。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.事故直接原因

经现场勘查并结合相关知情人员的询问笔录，认定事故直接原因为：闫棣新安全意识淡薄，在操作曲臂车进行高空作业时，没有注意
被曲臂车操作台与厂房横梁夹击致伤，造成死亡事故发生。

2.事故间接原因

广西联邦优士消防工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场监管不力，未能及时发现和消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经综合调查取证, 广西联邦优士消防工程有限公司“9·7”机械伤害死亡事故，是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任单位及人员处理建议

（一）对事故单位的处理建议

广西联邦优士消防工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场监管不力，未能及时发现和消除安全事故隐患。建议由南宁市
依法处理。

（二）对事故责任人员处理建议

1、闫*新，男，汉族，37岁，家庭住址：广西兴业县山心镇对塘村，广西联邦优士消防工程有限公司涂料工人。闫棣新安全意识淡薄
情况，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究安全生产责任。

2、黄*飞,男，壮族，37岁，家庭住址：广西武鸣县双桥镇双桥村，广西联邦优士消防工程有限公司法定代表人, 负责公司的全面工作
事故的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3.宋*银，男，汉族，34岁，家庭住址：安徽省淮北市烈山区烈山镇，广西联邦优士消防工程有限公司安全生产副总经理兼任项目经
力，现场监管不到位，对事故的发生负有管理责任,建议由广西联邦优士消防工程有限公司依规处理。

七、事故防范措施及整改建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少事故的发生，提出以下建议：

（一）认真落实企业安全生产主体责任

根据相关法律法规规定，企业必须落实安全生产主体责任，良庆经开区要对落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有领导责
限公司法定代表人黄启飞进行约谈，诫勉警示其认真落实安全生产主体责任，规范企业安全管理，加大安全投入，夯实企业安全生产基

（二）加强安全教育和培训，提升企业全员安全意识

此次事故，暴露出广西联邦优士消防工程有限公司对员工安全教育和培训不到位，员工存在安全意识淡薄和违规操作的现象，广西
就现场安全管理、岗位安全操作规程等重点内容进行警示教育，牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，规范员工严格按章操作，提
全管理水平，为安全生产奠定坚实基础。

（三）进一步加大企业安全生产监管工作力度

针对此次事故，良庆经济开发区要对所管建筑行业企业认真开展建筑施工安全生产大检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，
工作，杜绝生产安全事故再次发生。

广西联邦优士消防工程有限公司“9·7”

机械伤害死亡事故调查组（代）

2018年10月26日

党政机关
政府网站 找错
主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号