南宁五象新区堤园路污水管工程“6•26”物体打击死亡事故调查报告

发布时间：2018-09-20 10:04 来源：良庆区安监局

字体+

2018年6月26日5时30分许，在南宁五象新区堤园路道路污水管工程一、三期项目工地（地址：南宁五象新区堤园路与金龙路交汇
造成1人死亡，直接经济损失80万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长
李辉任副组长，安监局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区堤园路污水管
组，并邀请城区监察委、五象新区质安站派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、事故相关单位基本情况及工程概况

（一）事故单位基本情况

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司，营业执照注册号（副本）（1-1）：91450108729788015H；公司地址：南宁市良庆区德
表：唐宁佳；注册资本：贰仟万圆整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2001年09月14日，营业期限：200
13日；经营范围：木工作业分包壹级、脚手架搭设作业分包壹级、焊接作业分包壹级、抹灰作业分包不分等级、钢筋作业分包壹级、
分包壹级、石制作业分包、油漆作业分包、模板作业分包、钣金工程作业分包、架线工程作业分包，水暖电安装作业劳务分包（以上项
筑周转材料及建筑机械的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：南宁市行政审批局，登记
全生产许可证，编号：（桂）JZ安许证字[2005]000670（4--2），许可范围：建筑施工；有效期：2017年07月28日至2020年07月28
区住房和城乡建设厅；发证日期：2017年07月28日。

（二）工程概况

南宁五象新区堤园路道路污水管工程建设项目位于南宁市五象新区（地址：南宁五象新区堤园路与金龙路交汇处），项目分为一期、
道，东终于飞龙路，污水管总长度4174米，顶管施工，预埋管总长695米，开槽施工。三期项目西起良庆大道，东终于外环高速，污水
长404米，设计管道总长度为7003米。工程建设单位为广西绿城水务股份有限公司，由广西恒基建设工程咨询有限公司监理，广西城建
市永邦建筑工程劳务有限责任公司劳务施工。

二、事故发生经过及救援情况

2018年6月26日南宁五象新区堤园路污水管工程项目工地处于天气原因停工期间，5时许，劳务工人覃广田来到看守工地，自己主张
工地施工井，因雨天湿滑不慎被井下顶管后靠背钢板压中导致事故的发生。现场看守值班工友发现后立即拨打120急救进行处置，后又将
学第一附属医院抢救，同时向南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司领导及该项目部领导报告，由于伤势过重经广西医科大学第一附属
报告后，广西城建建设集团有限公司立即启动事故应急预案，良庆镇派出所、良庆镇政府等部门立即派员赶赴现场救援。事故发生后，
责任公司领导立即联系死者家属积极协商解决善后问题，截止2018年6月28日所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

覃*田，男，壮族，32岁，公民身份证号码：452731********271X，广西大化人，住址：广西大化瑶族自治县雅龙乡伟平村弄力屯
南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司签订《劳务工劳动合同》，同年6月26日在项目停工期间不听劝阻擅自贸然进入工地施工井，在事
科大学第一附属医院抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失80万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

覃广田安全防范意识较为淡薄；不遵守施工现场管理规定，在施工现场停工期间未经许可的情况下私自贸然进入工地，在
意识不强，不注意周边环境安全，导致其疑因大雨湿滑不慎被钢板压中，其因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和
促人员严格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司管理工作不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工人缺乏安
责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.覃*田，男，壮族，32岁，公民身份证号码：452731********271X，广西大化人，住址：广西大化瑶族自治县雅龙乡伟平村弄力
程劳务有限责任公司雇用工人，安全防范意识较为淡薄；不遵守施工现场管理规定，在施工现场停工期间未经许可的情况下私自贸然进
的情况下，自我保护意识不强，不注意周边环境安全，对这起事故负有直接责任。鉴于覃广田在事故中已死亡，建议不予追究生产安全

2.陈*，男，汉族，38岁，公民身份证号码：450105********0016，住址：广西容县容州镇城北路38号-138，目前住在南宁市青秀
3栋2603房，南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司工程项目部负责人，未依法履行安全生产工作职责，未能及时发现消除安全生产事
导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3.张*富，男，汉族，51岁，公民身份证号码：440721********0617，住址：广东省江门市新会区会城冈州大道中51号4座301，南
责任公司工程项目现场负责人，未依法履行安全员工作职责，现场管理、监督和检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对
员责任。建议由南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司依规处理。

4.韦*标，男，壮族，30岁，公民身份证号码：452226********0012，住址：南宁市西乡塘区大学东路59号文化园2号楼1单元503
司工程项目部经理，未依法履行安全员工作职责，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，对这起事故负有直接主管人员责任。建议
依规处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有
全生产监督管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强
以人为本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐
工方案和操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐

（二）广西城建建设集团有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的
理。要按照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程序，落实专项施工方案提出
培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查
人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）广西恒基建设工程咨询有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的
教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的
改责任单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁五象新区堤园路污水管工程“6·26”物体打击死亡事故调查组（代）

2018年7月30日

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人民政府