道县祥霖铺“2·4”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县祥霖铺“2·4”一般生产经营性

道路交通事故调查组

2026年3月19日

目　录

一、事故基本情况 4

（一）事故车辆及人员情况 4

（二）事故发生经过 4

（三）事故现场查勘情况 5

（四）事故有关鉴定检验情况 5

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故应急处置评估 6

（三）事故造成的人员伤亡情况 6

四、事故原因及事故性质 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 7

五、事故责任人员处理情况建议 7

（一）建议免予追责人员 7

（二）建议给予处理的人员 8

六、对有关部门单位及人员的处理建议 8

七、事故暴露的主要教训 9

八、事故防范和整改措施 10

道县祥霖铺“2·4”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2026年2月4日0时57分，G207线道县祥霖铺镇大盘村路段发生一起一般生产经营性道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失74万元。

事故发生后，道县县委、县政府高度重视，要求全力以赴抢救伤者，尽快查明事故原因，深刻吸取教训，全面排查安全隐患，严格落实安全生产责任制，确保人民群众生命和财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规，2026年2月6日，经道县人民政府批准，成立了由道县应急管理局牵头，道县交通运输局、道县公安局交警大队、道县人社局、道县总工会等单位有关同志参加的道县祥霖铺“2·4”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性

质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县祥霖铺“2·4”道路交通事故是一起因电动自行车驾驶员道路交通安全意识不强，未满16周岁驾驶电动自行车上道路行驶，行驶时未佩戴安全头盔、转弯时未让直行车辆先行；货车司机未注意行车安全，经过路口时未减速慢行，临危采取措施不当而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及人员情况

1.永州5016399电动自行车。厂牌型号：雅迪TDR2****。车辆识别代码：779422220******；车辆类型：电动自行车；车身颜色：炫光蓝绿；初次登记日期：2022-04-15，投保公司：未投保；所有人：江华瑶族自治县李金銮车行。

2.湘M78668重型半挂牵引车。厂牌型号：东风牌车辆；车辆识别代码：LGAG4DY32M9******；车辆类型：重型半挂牵引车；车身颜色：红色；使用性质：货运；初次登记日期：2021-03-01；年检情况：正常；投保公司：交强险及商业险投保中国太平洋保险有限公司，第三者责任险投保100万元。机动车所有人：吉某伟。

3.蒋某艺，男，瑶族，学生，系电动自行车（车牌号码：永州5016399，未悬挂）驾驶员。在本次交通事故中死亡。

4.吉某伟，男，汉族，生于1983年10月12日，持A2型机动车驾驶证，系湘M78668重型半挂牵引车驾驶员。

（二）事故发生经过

2026 年 2 月 4 日，蒋某艺驾驶一辆电动自行车（车牌号码：永州 5016399，未悬挂）从江华瑶族自治县桥头铺镇上刘家塘村方向往江华瑶族自治县县城方向行驶。0 时 57 分，途经 G207 乌海线道县段 3439 公里 230 米上行（道县祥霖铺镇大盘村路段），由东向南左转弯进入 G207 国道时，与吉某伟驾驶的由南向北行驶的湘 M78668 重型半挂牵引车相撞，造成蒋某艺受伤、车辆受损。后蒋某艺经抢救无效死亡。

（三）事故现场查勘情况

1.时间：2026 年 2 月 4 日 0 时 57 分。

2.天气：阴。

3.事故现场：G207 线 3439KM+230M 道县祥霖铺镇大盘村路段路口。

4.道路情况：事故现场位于 G207 线 3439KM+230M（道县祥霖铺镇大盘村路段），道路全宽 9.05 米，呈南北走向，南往江华瑶族自治县县城方向，北往道县祥霖铺镇集市方向，东与大盘村村庄道路相接；水泥干燥路面，道路标线齐全。

（四）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：蒋某艺，永州 5016399 电动自行车驾驶员，在事故中死亡。经道县公安局刑事科学技术室鉴定死亡原因为：系因交通事故伤及头部致特重型颅脑损伤而死亡。

2.酒精检测：2026 年 2 月 4 日，经道县公安局交警大队现场对湘 M78668 重型半挂牵引车驾驶人吉某伟进行呼气式酒精测试，检测结果为：0mg/100ml。

3.超限超载超速检测:经道县下关毛家检测站检测湘M78668重型半挂牵引车过磅（核定总质量：39850kg，实际总质量：30860kg），未超限超载；北斗卫星定位显示未超速、未疲劳驾驶（限速70km/h，实际速度54km/h）。

4.车辆安全性能检测:经新田县永通机动车安全技术检测有限公司2025年2月14日检测，湘M78668重型半挂牵引车安全技术检验合格，检验有效期至2026年3月31日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当事人吉某伟立即安排朋友拨打120急救电话及122报警电话，道县120指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车，于1时25分许到达现场进行救治；道县交警大队接到事故报案后，副大队长唐某森立即与交管股股长廖某赶赴现场进行事故勘查；道县祥霖铺镇镇长文某光、副书记陈某文第一时间赶赴现场帮助维护现场秩序。事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位相关人员及时拨打“122”“120”电话，交警和“120”救护车在第一时间到达现场救治，交警部门及属地街道办事处负责人第一时间赶赴事故现场，没有造成次生事故和不良影响。

（三）事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人受伤后抢救无效死亡。死者：蒋某艺。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查认定，蒋某艺道路交通安全意识不强，未满16周岁驾驶电动自行车上道路行驶，未佩戴安全头盔，且在转弯时未让直行车辆先行；吉某伟道路交通安全意识不强，未注意行车安全，经过路口时未减速慢行，临危采取措施不当，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

事故发生时间为凌晨0时57分许，天未亮，视线不好是造成此次事故的间接原因。

经道县公安局交警大队道路交通事故认定书（第4311241202600000011号）认定，蒋某艺、吉某伟负此次事故的同等责任。

五、事故责任人员处理情况建议

（一）建议免予追责人员

蒋某艺，未满16周岁驾驶电动自行车上道路行驶，行驶时未佩戴安全头盔，且在转弯时未让直行车辆先行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条第一款第二项“非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第六十八条第（一）项、第（二）项和第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（二）没有交通标志、标线控制的，在路口外慢行或者停车瞭望，让右方道路的来车先行”；第七十二条第一款第二项“在道路上驾驶

自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定:（二）驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁”《湖南省电动自行车管理办法》第十九条第二款第三项“（三）驾驶、乘坐电动自行车应当按照规定佩戴安全头盔”之规定，负本次事故同等责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议给予处理的人员

吉某伟，驾驶车辆行驶时未注意行车安全，经过路口时未减速慢行且临危采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第四十四条“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过;通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行”之规定，负本次事故同等责任。建议由道县公安局交警大队依法予以处理。

六、对有关部门单位及人员的处理建议

（一）祥霖铺镇人民政府。事故发生前先后召开党委扩大会议三次（2025年12月30日、2026年1月10日、2月2日）、行政大会一次（2026年1月19日）部署道路交通安全工作，排查整改道路交通安全隐患8处，对辖区内的道路交通安全工作管理较好。事故责任车辆均为过境车辆，发生时间为凌晨0时57分许，属于无法预见和制止的突发情况。建议免予追责

问责。

（二）道县公安局交警大队祥霖铺中队。2026 年 1 月份开展道路交通安全隐患排查工作，排查整改道路交通安全隐患 4 处；开展集中整治摩托车、电动车、农用车违法载人专项行动，扣押三轮车等车辆 27 台。对辖区内的道路交通安全管理、路面执法等方面工作落实较好，且事故责任车辆均为过境车辆，事故发生时间为凌晨 0 时 57 分许，难以形成有效监管。建议免予追责问责。

（三）陈某文。祥霖铺镇人民政府党委副书记，分管道路交通工作。每月均对辖区内的道路交通安全工作进行部署、调度、督查，春节前对辖区内（包括事故发生地所在路口）开展了道路交通安全隐患排查并整改到位，事故发生后第一时间赶往事故现场协助处理，履职到位。建议免予追责问责。

（四）周某群。道县公安局交警大队祥霖铺中队负责人，按规定安排值班值守，督促祥霖铺中队每天上路巡逻，开展道路交通整治工作，重点查处超高、超载、超员以及二、三轮摩托车非法载人、不戴头盔等行为，同时对辖区内的道路安全进行检查，重点排查道路标识标牌、护栏、落石等情况。经现场核实，事故发生地路口设有减速带，标志标线标牌齐全，履职到位。建议免予追责问责。

七、事故暴露的主要教训

（一）未成年人上路行驶风险高。未成年人普遍道路交通安全意识较为薄弱，缺乏对交通法规的了解，在未掌握安全驾

驶技能的情况下，随意驾驶电动自行车上路行驶，不仅增加了自身的交通违法风险，也提高了道路交通事故的发生概率。

（二）货车司机通过路口时处置不当。货车司机在驾驶货车行驶通过路口时，未注意观察周边安全，未减速慢行，对可能存在的事故隐患缺乏预见性。

八、事故防范和整改措施

（一）加强安全宣教。各乡镇（街道）和教育部门要督促中小学校加强对学生的宣传教育，禁止学生驾驶车辆上路行驶，提醒学生通过路口时要注意交通安全，增强防范意识。交通、交警部门要督促货车司机遵守法律法规，提高行车时的注意力，在驾驶车辆时留意随时可能出现的突发情况，及时妥善应对。

（二）加强交通劝导。各乡镇（街道）要加强“两站两员”管理，督促“两站两员”切实履职履责，加强重点路段、重要时段交通秩序维护和劝导，严格落实交通安全劝导“七必上”（即重要节假日、学生上下学、赶场赶集、早晚出行高峰、红白喜事、民俗活动、恶劣天气等时段必须上岗开展交通安全劝导）。

（三）加强隐患整治。要加大路域环境治理力度，突出加强巡查劝导。对不听劝阻的，各乡镇要依法进行查处或报告市场监管、交通运输、城管执法、公安交警等相关执法部门依法查处。逢赶集日，乡镇要协同交警、交通等部门根据实际对重点路段进行管制，有效防止人车混行。