“7.18”狮山高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-10-26 14:32:00

分享至：

2016年7月18日17时30分接报，中铁建工集团有限公司佛山西站及相关工程SG2标段项目工地，工人王鹏从一、二级维修库棚顶坠落至地面，经抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立“7.18”狮山高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、公安分局、总工会、人社局、西站建设管理局、狮山镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“7.18”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年7月18日17时30分。

（三）事故发生地点：中铁建工集团有限公司佛山西站及相关工程SG2标段项目一、二级维修库。

（四）事故单位（个人）：宁波瑞宇劳务发展有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况。

宁波瑞宇劳务发展有限公司（以下简称瑞宇公司），营业执照注册号：330204000120340；住所：江东区曙光北路12弄29号1219室；法定代表人：周女；类型：有限责任公司；注册资本：伍佰万元整；营业期限：2011年8月12日至2021年8月11日止；经营范围：劳务派遣业务（在许可证有效期限内经营），保洁服务，建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）**事故相关单位（个人）基本情况。**

中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工公司），营业执照注册号：110000010553213；住所：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼；法定代表人：段永传；类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：238500.28万元；营业期限：1990年5月25日至长期；经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；各类型工业、能源、交通、民用工程施工总承包；新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程（不含四电工程）的施工；市政、装饰、空调、仪表、消防、设备与管道安装施工；房地产开发与经营；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；铁路、桥梁、变配电、服务、构件加工、建材及设备供销。

（三）**死者的基本情况。**

王鹏，男，23岁，汉族，住址：江苏省徐州市泉山区群英村号；1993年6月1日出生；公民身份号码：320304****。王鹏在本起事故中死亡，为瑞宇公司的员工。

（四）事故所在工程项目的关系情况。

广州铁路（集团）公司是佛山西站及相关工程SG2标段项目的建设方，中铁济南工程建设监理有限公司是佛山西站及相关工程SG2标段项目的监理方，中铁建工公司是佛山西站及相关工程SG2标段项目的总承包方。中铁建工公司与瑞宇公司签订建设工程劳务分包合同。

三、事故发生经过、救援过程

（一）事故发生经过：2016年7月18日17时30分接报，中铁建工集团有限公司佛山西站及相关工程SG2标段项目工地，工人王鹏在一、二级维修库棚顶摔倒后沿着棚顶下滑，然后坠落至地面。

（二）事故救援过程：瑞宇公司员工拨打120后随即用面包车将王鹏送往大沥医院进行抢救，后经抢救无效死亡。狮山安监局、大圃派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇组织瑞宇公司与死者家属进行协商赔偿事宜。瑞宇公司与死者家属已签订《补偿协议书》。瑞宇公司已向死者家属支付补偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查实，中铁建工公司将佛山西站及相关工程SG2标段房屋金属结构屋面及墙面劳务分包工程分包给瑞宇公司。以上事实有对中铁建工公司项目经理高耀的询问笔录和《建设工程劳务分包合同》等予以证实。

2.经查实，死者王鹏是瑞宇公司的员工。以上事实有对中铁建工公司项目经理高耀、中铁建工公司项目安全总监刘学文、瑞宇公司行政助理申振兵、瑞宇公司施工组组长陈世明、瑞宇公司班组长陈新生的询问笔录和瑞宇公司与王鹏签订的《劳动合同》等予以证实。

3.经查，事发时，王鹏先摔倒在棚顶，一动不动，呼叫不应，再滑落至彩光瓦上，然后坠落至地面。以上事实有对现场目击者瑞宇公司班组长陈新生的询问笔录、现场照片等予以证实。

4.经查，王鹏父母证实死者王鹏生前有既往心脏病史，进入公司时隐瞒了自己的心脏病史。以上事实有对瑞宇公司行政助理申振兵、施工组组长陈世明的询问笔录和瑞宇公司提供的《关于王鹏的身体情况说明》、《徐州市通用门诊病历》（王鹏）等予以证实。

5.综上所述，不排除王鹏因心脏病复发而导致摔倒在棚顶，进而滑落至彩光瓦上坠落至地面的可能。

（二）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因：

死者王鹏缺乏安全防范意识，进入公司时隐瞒了自己的心脏病史；其工作职责是在地面搬运物料，擅自爬上棚顶，忽视自己有疾病复发的可能，导致本起事故的发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

瑞宇公司和中铁建工公司安全生产主体责任未落实到位，未及时发现并制止死者王鹏擅自爬上棚顶的行为；虽对从业人员和劳务分包人员进行安全教育培训和安全技术交底，但职工和相关从业人员的安全意识淡薄，是本起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经过对事故的调查，根据现有资料分析事故的原因，依据《国家安全监管总局办公厅关于印发<生产安全事故统计管理办法>的通知》（安监总厅统计〔2016〕80号）第六条第三项“生

产安全事故统计按照“先行填报、调查认定、信息公开、统计核销”的原则开展。经调查认定，具有以下情形之一的，按本办法第七条规定程序进行统计核销……（三）生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致伤亡的。”的规定，本起事故不足以认定为生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）现有材料虽然不足以认定为生产安全责任事故，但确实是在生产作业场所发生了死亡事件，为避免同类事件的发生，建议属地职能部门加强管理，佛山西站建设管理局协调广铁集团广州工程建设指挥部，督促中铁建工集团有限公司落实安全生产主体责任，做好建设过程中相关的安全生产事务。

（二）现有资料虽然不足以认定为生产安全责任事故，但确实是在生产作业场所发生了死亡事件，为避免同类事件的发生，建议属地职能部门加强监管，佛山西站建设管理局协调广铁集团广州工程建设指挥部，督促中铁建工集团有限公司对宁波瑞宇劳务发展有限公司加强安全生产培训教育工作，加强现场安全管理。

六、教训和防范措施

教训是深刻的，部分施工人员生产安全意识薄弱，未如实告知用人单位自己的身体状况，导致事件发生。为加强对同类事件的监管，杜绝类似事件的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要严格落实安全生产的主体责任，认真检查企业安全生产管理制度存在的问题和漏洞，并加以改进和完善；加强对施工人员的入场审查和安全培训；加强现场安全管理，特别是加强直接作业环节的安全防范措施，切实提高全体从业人员的安全意识。

（二）政府相关职能部门要按照各自安全生产职责，加强安全生产宣传教育（特别是施工禁忌症），提高从业人员的安全生产知识和安全意识，从源头上防止和减少同类事件的发生。

“7.18”狮山高处坠落事故调查组

2016年10月24日

文章关键词：