“3•22”九江坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-06-09 19:06:00

“3•22”九江坠落事故调查报告

2017年3月22日下午18时50分左右，位于佛山市南海区九江镇沙头山根桥边出口站车间的佛山市南海渝粤塑料制品厂的吸塑车间，厂长谢小凤被发现躺在吸塑机基坑底部，120急救中心医务人员到场后确认谢小凤已经死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“3·22”九江坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、九江镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“3·22”九江坠落事故。

（二）事故发生时间：2017年3月22日上午8时30分到9时。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇沙头山根桥边出口站车间。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海渝粤塑料制品厂。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海渝粤塑料制品厂（以下简称渝粤厂），《营业执照》统一社会信用代码：91440605L17473034C；经营场所：佛山市南海区九江镇沙头山根桥边出口站车间；类型：个人独资企业；投资人：胡天友；成立日期：2015年4月28日；经营范围：加工、销售：塑料制品、五金制品及五金配件、家具制品及家具配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死（伤）者的基本情况

死者谢小凤，男，汉族，1968年7月18日出生；公民身份号码：430419******18455X；住址：湖南省耒阳市夏塘镇夏岭村18组。谢小凤是渝粤厂厂长，负责生产工作的日常安排。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年3月22日上午8时上班后，谢小凤和刘廷敏在渝粤厂吸塑车间操作吸塑机，谢小凤在吸塑机的东端，刘廷敏在吸塑机的西端，使用的材料是热塑性PS塑料片，因面积不大，仅需开启内三组电热棒工作。约上午9时，刘廷敏发现谢小凤不在工作岗位上；谢小凤的妻子谷香花致电谢小凤，电话打不通。后谷香花多次寻谢小凤不见。下午18时50分左右，谷香花循谢小凤手机铃声，发现谢小凤躺在1.7米深的吸塑机基坑底部。她马上叫来其他员工将谢小凤抬上地面并通知120急救中心。120急救中心医务人员到场后确认谢小凤已经死亡。

（二）事故救援过程：事故发生后，九江镇安监局、九江派出所立即派员赶赴现场对事故进行调查及善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，九江镇政府组织渝粤厂与死者家属进行赔偿事宜协商，该厂与死者家属签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因：

谢小凤在吸塑机正在运行时进入吸塑机基坑与加热室之间的狭窄空间，不慎坠落至基坑底部，受撞击致死。这是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

渝粤厂没有对吸塑机基坑设置防护栏或挡板等安全防护装置，未制定吸塑机安全操作规程，现场未设置安全警示标志，未如实记录安全生产教育和培训情况。这是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

佛山市南海渝粤塑料制品厂没有对吸塑机基坑设置防护栏或挡板等安全防护装置，未制定吸塑机安全操作规程，现场未设置安全警示标志，未如实记录安全生产教育和培训情况,**对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。**

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对临边（洞口）作业的安全防范意识不足，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，根据本企业的生产特点建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，加强对岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施等安全知识的教育培训。对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除事故隐患。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位加强行业自律管理，加强对安全生产的监管，加大安全生产执法力度，以村级工业园安全生产专项整治为契机，充分发挥网格化管理在安全监管中的作用，做到分工明确，保证安全生产工作得到有效落实。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“3·22”九江高处坠落事故调查组

2017年6月8日

文章关键词：