“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故调查报告

2018年6月21日14时43分左右，位于佛山市南海区丹灶镇荷村社区祥龙路镇南铁料城8幢以北的佛山市南海区丹灶涌岚五金商店发生一起起重伤害事故，该商店员工陆某龙在车间工作期间被倾侧倒下的卷钢砸中并压在分条机的上料架处，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号)的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2014〕391号)的文件要求，成立了“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局(质监)、丹灶镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故名称:“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故。

(二)事故发生时间:2018年6月21日14时43分左右。

(三)事故发生地点:南海区丹灶镇荷村社区祥龙路镇南铁料城8幢以北的佛山市南海区丹灶涌岚五金商店。

(四)事故单位(个人):佛山市南海区丹灶涌岚五金商店。

(五)事故伤亡人数:1人死亡。

（六）直接经济损失：约120万元。

调查组认定，“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海区丹灶涌岚五金商店(以下简称涌岚商店),《营业执照》注册号：440682601164242；经营场所：佛山市南海区丹灶镇横江铁料城B6栋16号铺；类型：个体户；经营者：张某昌；组成形式：个人经营；注册日期：2012年7月31日；经营范围：零售：五金铁料。(不含废旧金属)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）死者的基本情况

死者陆某龙，男，侗族，1990年7月出生，住址：贵州省黎平县水口镇******。陆某龙是涌岚商店的杂工，主要负责吊料工作。

（三）涉事设备及材料情况

涉事起重机的类别是桥式起重机，设备名称是电动单梁起重机，型号是LDA10-15.22A3D，使用登记证编号：起粤EMG755，注册代码：41704406002013010081，制造单位是佛山市顺发起重设备有限公司制造。该起重机额定起重量10t，跨度15.22m，起升高度6m，配备一台遥控器，操作人员站在地面操作遥控器控制起重机。该起重机于2016年12月27日进行检验，检验结果是复检合格。

涉事卷钢，俗称卷铁料，重约3.4吨，直径1.34米，卷带

宽 0.355 米。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 6 月 21 日 14 时 30 分许，涌岚商店的员工正在生产作业，陆某龙操作起重机计划将位于卷钢堆放处的卷钢吊至大分条机放料架上，因大分条机放料架上有其他卷钢正在分条，故陆某龙将卷钢吊至离大分条机放料架约 80 厘米的位置。背对着陆某龙的黄某华突然听到异响，立即转身跑过去，看到陆某龙被卷钢压着胸口，背部顶着大分条机放料架，背部有血液流出，黄某华立即从陆某龙手上取过起重机遥控器吊开卷钢将陆某龙救出。现场人员拨打 120 后将陆某龙抬到店门口的货车上送往南海区第八人民医院进行抢救，陆某龙经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

陆某龙违反起重机械安全规程，站在危险区域内进行起重机操作，因吊钩上的卷钢在下吊接触地面时失去平衡倾倒，导致被倾倒的卷钢砸中，造成其死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇人民政府成立了由安监、公安、荷村社区居委会等部门组成的事故处理小组，采取了如下措施：1、要全力做好事故善后处理工作。2、立即停止事故车间的一切生产作业行为。3、做好前期的调查取证工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。

丹灶镇启动应急预案，积极做好赔偿等善后协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇政府组织涌岚商店与死者家属进行赔偿事宜协商，涌岚商店与死者家属签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）陆某龙违反起重机械安全规程，站在危险区域内进行起重机操作，因吊钩上的卷钢在下吊接触地面时失去平衡倾倒，导致被倾倒的卷钢砸中。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第12.4.2条之规定。

（二）涌岚商店未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施；未对员工进行安全生产教育培训；未为从业人员提供相应的劳动防护用品；作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、三十二条、四十一条、四十二条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）陆某龙，因陆某龙在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）涌岚商店，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对涌岚商店进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，为防范类似事故再次发生，各单

位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故教训。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，根据本企业的生产特点严格落实相关的安全生产措施，完善安全生产规章制度和安全操作规程，举一反三，认真排查，及时消除各类安全生产事故隐患。加强安全生产培训教育，提高作业人员安全意识，杜绝违反操作规程的危险行为。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法律法规、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，在电视、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，督促企业加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章冒险作业，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6·21”丹灶涌岚起重伤害事故调查组

2018 年 7 月 27 日