“4·27”

2019年4月27日18时15分左右，位于佛山市南海区狮山镇小塘社会管理处塘中社区的绿地佛山狮山丽雅香榭花苑发生一起高处坠落事故，佛冈县湛江水泥有限公司水泥搬运工人朱辉珍在搬完水泥后，进入该小区花园后不久，被人发现倒在该小区地下车库内，经120医生现场确诊，朱辉珍当场死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，我区成立了“4·27”狮山小塘高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、狮山镇等单位人员组成，由区应急管理局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故认定为非生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“4·27”狮山小塘高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2019年4月27日18时15分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇小塘社会管理处塘中社区的绿地佛山狮山丽雅香榭花苑。

（四）事故涉及单位：上海商联建筑工程总承包有限公司、

佛冈县湞江水泥有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“4·27”狮山小塘高处坠落事故是一起非生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故涉及单位（个人）基本情况

1.上海商联建筑工程总承包有限公司，住所：上海市青浦区盈浦街道淀湖路10号7号楼G区382室，法定代表人王志德，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币5000万元整，成立日期1998年12月15日，营业期限至2028年12月14日，经营范围：工程总承包，建筑装潢工程等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，该司承接狮山丽雅香榭花苑项目1-2栋户内及公区精装修工程，就此工程2019年3月30日该司与佛冈县湞江水泥有限公司签订《水泥购销合同》。

2.佛冈县湞江水泥有限公司，住所：佛冈县石角镇三莲村金鱼山，法定代表人宋振才，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2005年9月16日，经营范围：生产、销售：通用水泥，【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，2019年3月30日，佛冈县湞江水泥有限公司与上海商联建筑工程总承包有限公司签订《水泥购销合同》。

（二）死者的基本情况

死者朱辉珍，男，汉族，1956 年 2 月 6 日出生，户籍地：湖北省随州市曾都区府河镇筑城村十二组，系佛冈县浛江水泥有限公司运输水泥平板拖头（鄂 S26351）随车水泥搬运工。

（三）事故涉及单位的关系情况

1.上海商联建筑工程总承包有限公司，该司承接狮山丽雅香榭花苑项目 1-2 栋户内及公区精装修工程，就此工程 2019 年 3 月 30 日该司与佛冈县浛江水泥有限公司签订《水泥购销合同》，佛冈县浛江水泥有限公司向该工程项目供销水泥。

2.佛冈县浛江水泥有限公司，2019 年 3 月 30 日，佛冈县浛江水泥有限公司与上海商联建筑工程总承包有限公司签订《水泥购销合同》，佛冈县浛江水泥有限公司向上海商联建筑工程总承包有限公司在狮山丽雅香榭花苑项目 1-2 栋户内及公区精装修工程项目供销水泥。2019 年 4 月 27 日，佛冈县浛江水泥有限公司按上海商联建筑工程总承包有限公司要求将 34 吨水泥运送至施工项目现场，并在指定区域卸完水泥，死者朱辉珍是随车二名装卸工中的其中一个。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 4 月 27 日，佛冈县浛江水泥有限公司指派车牌号为鄂 S26351 平板拖头将 34 吨水泥运送到上海商联建筑工程总承包有限公司在佛山市南海区狮山丽雅香榭花苑项目 1-2 栋户内及公区精装修工程施工现场，下午 18 时左右，包括朱辉珍在内的

随车来的水泥装卸工按指定区域卸完水泥，双方在“送货单”上进行签收确认。时至18时20分许，上海商联建筑工程总承包有限公司安保人员在该花苑车库负一层发现一男子卧躺在地面，经120救护医生现场确诊该男子已现场死亡，后经确认，该死亡男子是朱辉珍。

（二）事故直接原因

朱辉珍被发现时，已经卧躺在该花苑车库负一层地面，离地面高约5.5米处有一个地下车库采光口，上面遮盖采光口的彩光布已裂开一个大口。据现有证据材料分析，朱辉珍应是从该采光口处摔落至车库负一层，致头部着地受伤，当场死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，安保人员最先发现朱辉珍倒地受伤，第一时间拨打120急救电话，同时保护了事故现场，防止次生灾害的发生。狮山镇小塘安监、派出所等工作人员到场处理，对事故现场进行警戒，防止无关人员进入。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府密切关注事件的进展情况，做好相关的应急处置措施，协调相关方做好死者家属补偿协商，目前，

死者家属的补偿已落实，签订《调解协议》。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）佛冈县浛江水泥有限公司，作为水泥供销单位，对水泥装卸工完成工作后的安全管理不到位，没有督促员工离开工作区域时应注意自身的行为安全，没有及时发现并制止装卸工朱辉珍完成工作后离开工作区域后的不安全行为。

（二）上海商联建筑工程总承包有限公司，作为水泥的购销单位，对外来作业人员完成工作后的安全管理不到位，没有及时提醒外来人员完成工作离开工作区域时应注意自身的行为安全，没有发现并制止朱辉珍完成工作后离开工作区域后的不安全行为。

六、对事故有关单位（个人）的处理意见

（一）朱辉珍，因朱辉珍在事故中死亡，建议免于处理。

（二）佛冈县浛江水泥有限公司，应吸取本起事故教训，应加强对员工的安全培训教育，并做好对员工的安全管理，杜绝类似的事故重复发生。

（三）上海商联建筑工程总承包有限公司，应吸取本起事故教训，加强对工程项目的安全管理，特别是对外来作业人员的安全管理，应对存在的安全隐患开展自查自纠，杜绝类似的事故重复发生。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全，安全意识薄弱，对工程项目施工的安全管理不到位、安全管理意识薄弱，安全防范意识不强，特别是对个来作业人员的安全管理不到位，主体责任不落实。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，应加强对员工行为安全的监管，加强对员工的安全培训教育，规范安全生产行为，避免发生生产安全事故。

（二）生产经营单位要加强安全管理的力度，特别是对外来作业人员的安全管理，加大对安全隐患的整治力度，避免发生生产安全事故。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·27”狮山小塘高处坠落事故调查组

2019 年 6 月 12 日