“1·15”大沥悦耳物体打击事故调查报告

2021年1月15日14时30分许，位于佛山市南海区大沥镇沥北工业区的佛山悦耳声学材料有限公司发生一起物体打击事故，该企业员工蒙桂秀（女，37岁，贵州省荔波县人）在作业时被车间现场的四面刨机中飞出的木板击中头部，大沥医院医护人员到场检查后证实已死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“1·15”大沥悦耳物体打击事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、大沥镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“1·15”大沥悦耳物体打击事故。

（二）事故发生时间：2021年1月15日14时30分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇沥北桂和路80号的佛山悦耳声学材料有限公司内。

（四）事故单位：佛山悦耳声学材料有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约100万元。

调查组认定，“1·15”大沥悦耳物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山悦耳声学材料有限公司（以下简称悦耳公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA541PBW5B；住所：佛山市南海区大沥镇沥北桂和路80号（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：钟小方；注册资本：人民币300万元；成立日期：2019年11月13日；营业期限：长期；经营范围：隔热和隔音材料制造；石棉制品制造；纤维板制造；其他人造板制造。（《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者蒙桂秀，女，水族，1984年9月1日出生；住址：贵州省荔波县茂兰镇水庆村二组22号。

经查，死者蒙桂秀是佛山悦耳声学材料有限公司的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021年1月15日14时30分许，位于佛山市南海区大沥镇沥北工业区的佛山悦耳声学材料有限公司发生一起物体打击事故，该公司员工蒙桂秀（女，37岁，贵州省荔波县人）正在打包区域进行打包作业。蒙桂秀背后紧临一台四面刨机，并与该四面刨机的出件口成一直线。事发时，四面刨机正在刨制一块木料板，随后该木料板突然被四面刨机从出件口快速弹出，直接击中背对四面刨机的蒙桂秀的头部，120急救医生到场检查后证实已死亡。

经确诊，蒙桂秀头后枕部裂伤出血致死，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

蒙桂秀背对存在安全隐患的四面刨机出件口进行作业，被弹出的木料板击中头部致死，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

悦耳公司未有效落实作业人员安全培训工作，未按要求开展事故隐患排查，未按要求制定安全生产操作规程和告知从业人员作业场所的危险因素和防范措施，未及时整改四面刨机可能出现飞片的安全隐患，未合理设置工作区域，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山悦耳声学材料有限公司法定代表人钟小方未能督促、检查本企业的安全生产情况，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇相关部门组织悦耳公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《一次性工亡赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）对佛山悦耳声学材料有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）对佛山悦耳声学材料有限公司法定代表人钟小方，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，隐患排查不到位，作业区域安全防护设备不足，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故企业迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到大沥镇应急办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的

监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“1·15”大沥悦耳物体打击事故调查组

2021年2月23日