“9·23”桂城高处坠落事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年四月二十三日

目 录

一、事故概述 1
（一）事故名称 1
（二）事故发生时间： 1
（三）事故发生地点： 1
（四）事故单位： 2
（五）事故伤亡人数： 2
（六）事故性质： 2
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位（个人）基本情况 2
（二）项目基本情况 4
（三）伤者的基本情况 5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 5
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故原因 6
四、事故应急情况及后续处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）事故后续处理情况 6
五、事故有关单位（个人）存在问题及处理建议 7
六、事故教训和防范整改措施 8

“9·23”

2022年9月23日17时许，位于佛山市南海区桂城街道三山创智园一区的智能化系统安装工程施工现场，工人范有松(男，59岁，湖南人)在大堂安装监控视频时不慎从高处坠落受伤，后由现场工人自行送往广东省水电医院救治。

为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“9· 23”桂城高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、桂城街道办事处等单位派员参与，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“9·23”桂城高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2022年9月23日17时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道三山创智园一区3栋内。

（四）事故单位：广东东为信息技术有限公司、广东上华数码科技有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定范有松为重伤，经事故调查认定，本起事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）基本情况

1.佛山市盈峰置业有限公司（以下简称盈峰公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440600590123464A；住所：佛山市南海区桂城街道港口路6号国际创智园一区4座；类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人：PAN SHUN MING（彭顺铭）；注册资本：人民币50,100万元；成立日期：2012年3月16日；经营范围：在佛山市南海区桂城街道三山新城港口东侧地段佛山创智新城佛（南）挂2012-001、佛（南）挂2012-002、佛（南）挂2012-003、佛（南）挂2012-004地块从事办公楼及其配套设施的开发、建设、销售、租赁、物业管理及相关配套服务，以及停车场库经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司(以下简称中

国移动佛山分公司），统一社会信用代码：91440600708178082O；住所：佛山市顺德区乐从镇佛山新城岭南大道南12号；类型：有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)；法定代表人：戴希璋；成立日期：1999年1月18日；经营范围：在公司所在省经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP电话及互联网接入服务；从事移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技术服务，设备销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广东东为信息技术有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605582993849U；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1706室（住所申报）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：骆玉蓉；注册资本：人民币3,050万元；成立日期：2011年10月12日；经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；互联网信息服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

4.广东上华数码科技有限公司，《营业执照》统一社会信用

代码：91440605686372705K；住所：佛山市南海区桂城南二路二轻楼首层西7号铺之二（住所申报）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：梁静；注册资本：人民币1,001万元；成立日期：2009年03月24日；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；数字视频监控系统销售；电力电子元器件销售；安防设备销售；通讯设备销售；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；普通机械设备安装服务；物联网应用服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.卿光勇，男，汉族，湖南省隆回县人，1991年4月出生，住址：湖南省隆回县******。

（二）项目基本情况

涉事项目是国际创智园一区智能化系统安装工程，2021年3月16日，国际创智园业主单位盈峰公司和安装施工承包方中国移动佛山分公司、设备提供方东为公司签订《国际创智园一区智能化系统安装工程施工合同》，约定由中国移动佛山分公司、东为公司承包国际创智园一区智能化弱电子系统工程的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作。

2021年7月7日，中国移动佛山分公司与东为公司签订《国际创智园一区智能化系统安装技术服务合同》，约定由东为公司

承包国际创智园一区智能化弱电子系统工程的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作。

2022 年 3 月 11 日，东为公司与上华公司签订《智能化劳务安装工程合同》,约定由上华公司根据东为公司提供的施工图纸，采取包劳务的承包方式，按图施工，其中包括视频监控系统等设备的安装调试。伤者范有松所属的卿光勇班组系上华公司聘请的作业班组之一，班组负责人是卿光勇。

（三）伤者的基本情况

伤者范有松，男，汉族，1963 年 6 月出生；住址：湖南省隆回县******。

经查，伤者范有松是国际创智园一区智能化系统安装工程的现场施工人员，未查到其具有特种作业证的相关信息。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人重伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），计算得出直接经济损失约 25 万元。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022 年 9 月 23 日 17 时许，位于佛山市南海区桂城街道三山创智园一区的智能化系统安装工程施工现场，工人范有松(男，59 岁，湖南人)在大堂安装监控视频时不慎从高处坠落受伤，后

由现场工人自行送往广东省水电医院救治。

经确诊，范有松为闭合性颅脑损伤特重型，多发颅骨骨折，多发面骨骨折等症状，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故原因

范有松未按要求正确佩戴安全帽、安全绳，不具备高处作业资格从事高处作业，从离地面约 3 米多高的操作架上摔落至地面，导致受伤，是本起事故发生的直接原因。

四、事故应急情况及后续处理

（一）事故救援过程

事故发生后，伤者范有松由现场工人自行送往广东省水电医院救治，未报 110、120。2022 年 9 月 26 日伤者家属报警称需要民警协助其查看监控视频，反映伤者范有松于 2022 年 9 月 23 日 17 时许在三山创智园一区 3 栋大堂安装监控视频时，不慎从约 3 米多高的脚手架上跌落摔伤头部，工人自行把伤者范有松送往广东省水电医院治疗。

事故发生后发包方和承包方均未及时报告事故属地社区、110 和 120，伤者范有松受伤后一直在市外就医。

（二）事故后续处理情况

事故发生后，范有松由现场工人送往广东省水电医院治疗至 2022 年 9 月 29 日，同日转院至南方医科大学珠江医院继续治疗至 2022 年 12 月 14 日，同日转院至广州中医药大学金沙洲医院继续治疗至 2022 年 12 月 25 日出院，2022 年 12 月 31 日转至隆

回县中医医院治疗。伤者家属已依法向南海区人力资源和社会保障局申请工伤认定，南海区人力资源和社会保障局于2023年1月4日作出《认定工伤决定书》，认定范有松受到的事故伤害为工伤。

2022年9月28日、12月17日，桂城街道办事处分别组织伤者家属及事故相关企业、负责人协商治疗赔偿事宜，签订了协议书，相关企业、负责人向伤者家属支付了25万元医疗费用。

五、事故有关单位（个人）存在问题及处理建议

（一）范有松是国际创智园一区智能化系统安装工程的现场施工人员，其未按要求正确佩戴安全帽、安全绳，从离地面约3米多高的操作架上摔落至地面，导致受伤事故发生，应由生产经营单位给予批评教育，但鉴于范有松已因事故导致重伤，建议不予处理。

（二）广东东为信息技术有限公司，施工现场安全管理不到位，未对现场作业人员进行有效的安全教育和培训[1]，未对现场作业人员进行有效的技术交底，未及时发现并制止范有松在无高处作业资格、未正确佩戴安全防护用品的情况下进行高处作业的事故隐患[2]，对事故负有责任，鉴于本次事故造成一人重伤，参

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。...”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第一款[3]之规定，建议不以事故责任予以处罚，由南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[4]有关规定，予以行政处罚。

（三）广东上华数码科技有限公司，施工现场安全管理不到位，未对现场作业人员进行有效的安全教育和培训[5]，未对现场作业人员进行有效的技术交底，安排不具有高处作业资格的范有松进行高处作业，未督促和检查高处作业人员佩戴安全绳等安全防护用品[6]，导致范有松在施工过程中受伤，对事故负有责任，鉴于本次事故造成一人重伤，参照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第一款[7]之规定，建议不以事故责任予以处罚，由南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项[8]有关规定，予以行政处罚。

六、事故教训和防范整改措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实作业现场安全管理，未对作业人员进行有效的安全生产教育培训和技

---

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第一款“事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[5] 同脚注1。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”。

[7] 同脚注3。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：.....（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。”

术交底，对于高处作业等特种作业危险性认识不足，未切实提高作业人员的安全作业意识，未及时发现并消除事故隐患；部分作业人员安全意识淡薄，不具备高处作业资格从事高处作业，不按要求佩戴安全防护用品。

为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）东为公司、上华公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道办事处进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）佛山市盈峰置业有限公司作为工程发包方，要加强工程现场管理，督促具体施工单位完善安全生产规章制度，严格制定和落实施工方案，立即全面组织施工项目安全生产隐患排查工作，严肃排查各类作业人员安全教育培训落实情况和持证上岗作业情况，完善现场施工各类安全防护措施，落实安全生产主体责任。

（三）桂城街道办事处要组织行业主管部门开展建设工地、电气网路安装工程安全生产专项检查，对辖区内同类涉及高处作

业的施工项目开展安全生产大检查，推动企业落实主体责任，健全同类工程的教育培训机制、隐患排查机制和持证上岗制度，完善同类工程的现场安全防护设施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。