“10·28”

2022年10月28日16时05分许，位于佛山市南海区丹灶镇金泰路1号广东炬申物流股份有限公司内，现场施工人员黄成锦（男，24岁，广西人）在离地面约1.9米高的由门字架搭建的简易操作平台上安装防火门，作业过程中不慎从平台上摔下受伤，后被送院救治。

为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“10·28”丹灶跌伤事故调查组，由区应急管理局、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、丹灶镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“10·28”丹灶跌伤事故。

（二）事故发生时间：2022年10月28日16时05分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区丹灶镇金泰路1号广东

炬申物流股份有限公司施工工地内。

（四）事故单位：浙江企合建设有限公司、河南建威工程管理咨询有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人受伤。

（六）直接经济损失：约3.1万元。

事故调查组认定，“10·28”丹灶跌伤事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.浙江企合建设有限公司（以下简称“企合公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91330702MA2EBWHN75；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：浙江省金华市东阳市六石街道六石社区六石中学北路8号122室(自主申报)；法定代表人：卢亚栋；成立日期：2019年08月23日；经营范围：市政工程、建筑工程、钢结构工程、电子与智能化工程、土石方工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、消防工程、防水工程、防腐保温工程、古建筑工程、园林景观工程、城市道路照明工程、机电设备安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《建筑业企业资质证书》编号：D233175143，有效期：2019年12月25日至2022年12月31日。《安全生产许可证》编号：（浙）JZ安

许证字[2020]079104，有效期：2020-05-09至2023-05-08。

2.河南建威工程管理咨询有限公司(以下简称“建威公司”)，《营业执照》统一社会信用代码：91410100728689867L；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）中兴南路凯利国际中心B栋17楼1708号；法定代表人：郭建辉；成立日期：2001年06月06日；经营范围：工程管理服务；建设工程监理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；各类工程建设活动；体育场地设施工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程；金属门窗工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；政府采购代理服务。

（二）项目基本情况

涉事工程为丹灶炬申仓储、车间工程项目工地内，该项目于2021年11月5日办理了施工许可手续，建设单位为广东炬申物流股份有限公司，监理单位为河南建威工程管理咨询有限公司，施工单位为浙江企合建设有限公司。

（三）伤者的基本情况

伤者黄成锦，男，汉族，1998年1月8日出生；住址：广西灵山县******。

经查，伤者黄成锦是浙江企合建设有限公司的现场施工人员。黄成锦于2022年10月15日至10月20日接受三级教育培

训，于2022年10月20日接受技术交底，技术交底完成后进场施工。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年10月28日16时05分许，位于佛山市南海区丹灶镇金泰路1号广东炬申物流股份有限公司内，现场施工人员黄成锦在离地面约1.9米高由门字架搭建的简易操作平台上安装防火门，在作业过程中未正确佩戴安全带，操作平台未安装护栏，不慎从架体上摔下受伤，后被送院救治。

经佛山市南海区第八人民医院（丹灶医院）确诊，黄成锦为右髌骨粉碎性骨折，鼻骨骨折，脑震荡及全身多处软组织挫裂伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

黄成锦未按要求正确佩戴安全带，未按安全技术交底设置防护栏杆，从离地面约1.9米高的操作平台上摔落至地面，导致受伤，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.企合公司安全管理不到位，未尽现场安全监管责任，现场管理人员未及时发现并整改工人未按安全技术交底设置防护栏杆的安全隐患，亦未及时发现并制止工人未按要求正确佩戴安全带进行作业的危险行为，导致黄成锦在施工过程中受伤，是本起

事故发生的间接原因。

2.建威公司监理职责落实不到位，对现场存在的安全隐患整改落实情况跟进不到位，导致操作平台防护栏杆缺失的隐患未能得到彻底整改到位，是本起事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇公安、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇政府启动应急预案，积极做好伤者医疗救治协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故后续处理情况

事故发生后，丹灶镇政府相关部门协调事后处置工作，伤者被送往佛山市南海区第八人民医院（丹灶医院）进行治疗。11月10日，伤者已出院休养，具体赔偿补偿问题由施工单位与伤者自行协商。

五、事故的责任认定及处理建议

根据事故原因和事故责任认定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）黄成锦，未按要求正确佩戴安全带，未按安全技术交底设置防护栏杆，从离地面约 1.9 米高的操作平台上摔落至地面，导致本起事故发生，鉴于其属于本起事故的受伤人员，建议免于责任处罚。

（二）浙江企合建设有限公司安全管理不到位，未尽现场安全监管责任，现场管理人员未及时发现并整改工人未按安全技术交底设置防护栏杆的安全隐患，亦未及时发现并制止工人未按要求正确佩戴安全带进行作业的危险行为。鉴于本起事故造成一人受伤，经济损失约 3.1 万元，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条之规定，不对其以事故责任进行处罚，建议由南海区住建水利局根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关规定，对其进行处理。

（三）河南建威工程管理咨询有限公司，监理职责落实不到位，对现场存在的安全隐患整改落实情况跟进不到位，导致操作平台防护栏杆缺失的隐患未能得到彻底整改到位。鉴于本起事故造成一人受伤，经济损失约 3.1 万元，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条之规定，不对其以事故责任进行处罚，建议由南海区住建水利局根据《中华人民共和国建筑法》、

《建设工程安全生产管理条例》及其他相关规定，对其进行处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的经验教训，各单位应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）事故单位要迅速落实吸取事故教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到南海区住建水利局进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，防范生产安全事故的发生。

（三）各镇街要加强现场施工监管工作，严格落实相关政策、措施，进一步加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进

行安全检查，强化巡查制度，切实保障施工建设安全。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“10·28”丹灶跌伤事故调查组

2022年12月2日