“11·10”

2022年11月10日16时28分许，位于佛山市南海区大沥镇某小区**栋*梯****号房发生一起触电事故，装修工人刘志勇（男，43岁，湖南衡阳人）在使用冲击钻时不慎触电，经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“11·10”大沥触电事故调查组，由区应急管理局、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区供电局、大沥镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参与。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “11·10”大沥触电事故。

（二）事故发生时间: 2022年11月10日16时28分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区大沥镇某小区**栋*梯****号房。

（四）事故单位（个人）: 吕俊威。

（五）事故相关单位：刘**、保利（佛山）物业服务有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86），计算得出直接经济损失约35万元。

调查组认定，“11·10”大沥触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

吕俊威，男，汉族，1989年7月出生，住址：广东省佛山市南海区******，系涉事房屋装修工程的包工头。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

1.刘**，女，汉族，1994年7月出生，住址：广东省兴宁市******，系涉事房屋业主。

2.保利（佛山）物业服务有限公司（以下简称“保利物业公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605698188163X；类型：有限责任公司(法人独资)；住所：佛山市南海区桂城街道灯湖西湖20号保利洲际酒店16楼1619房；法定代表人：赵广峰；注册资本：500万元；成立日期：2009年12月24日；经营范围：一般项目：物业管理等……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经查，刘**系佛山市南海区大沥镇某小区**栋*梯****号房业主，保利（佛山）物业服务有限公司系该小区的物业管理方。涉事房屋业主将房屋装修工程发包给吕俊威，吕俊威将其中的泥水工程交给陈跃春、刘志勇两人具体施工。

（三）死者的基本情况

死者刘志勇，男，汉族，1979 年 8 月 12 日出生；住址：湖南省衡阳县******。

经查，刘志勇系在涉事房屋现场装修的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 18 日，涉事房屋业主和吕俊威签订《装饰工程合同书》，约定由吕俊威承包位于佛山市南海区大沥镇某小区**栋*梯****号房的装修工程。吕俊威将其中的泥水工程交给陈跃春、刘志勇两人具体施工。11 月 10 日 16 时 28 分许，装修工人刘志勇在使用冲击钻时，在未佩戴绝缘手套等安全防护用品的情况下，一手拿着一条连接通电插座的电线，一手拿着冲击钻插头，在操作电线连接冲击钻插头的过程中不慎触电，经医护人员到场抢救无效死亡。

经确诊，刘志勇因电击伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

刘志勇安全意识不足，在没有佩戴绝缘手套等安全防护用品

的情况下操作电线连接冲击钻插头导致触电，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

吕俊威未有效落实施工现场安全管理责任，未对作业人员进行有效的安全教育和安全技术交底，未及时发现并制止作业人员在没有佩戴绝缘手套等安全防护用品的情况下操作电线连接冲击钻插头的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥公安、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织业主、施工方与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支

付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）鉴于刘志勇已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对吕俊威，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营主体和作业人员安全生产意识薄弱，安全管理不到位，对于装修工程中的各类危险作业认识不深，未切实提高作业人员的安全意识，导致事故发生。为加强对同类行业的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）事故责任主体要吸取本起事故的深刻教训，进一步落实装饰装修安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，防止类似事故再次发生。

（二）住建部门要加大室内装饰装修行业的监管力度，提高同类经营主体的安全管理意识，督促相关经营主体深刻吸取事故教训，及时开展安全生产大排查，切实避免的生产安全事故发生。

（三）保利（佛山）物业服务有限公司要深刻吸取事故教训，加强物业对管理区域装修活动的监督管理力度，完善规范装修审

批报备流程，加强对施工现场进行巡查监管，及时发现并消除用电等不安全隐患，大力开展安全生产宣传工作，切实避免同类事故的再次发生，落实情况书面报南海区住建水利局。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对施工场所的安全生产教育培训的监管，督促施工单位认真落实从业人员的安全生产教育培训工作。

“11·10”大沥触电事故调查组

2023年1月4日