

浙江悦鹤科新材料技有限公司“4·26”一般机械伤害事故调查报

信息来源：办公室　　时间：2026-04-10 08:32　　分享：

2025年4月26日5时30分许，位于磐安县浙江磐安经济开发区的浙江悦鹤新材料科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币120万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《磐安县人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理有关问题的批复》（磐政〔2007〕61号）的规定，经磐安县人民政府同意，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县经商局、县总工会等组成的事故调查组并开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，浙江悦鹤新材料科技有限公司“4·26”一般机械伤害事故是一起因安全防护不到位，作业人员在涂布机未完全关闭的情况下违规进入涂布机内部捡拾薄膜，被夹在涂布机内，受钝性外力挤压导致呼吸心跳骤停死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位和有关人员概况

（一）事故单位情况

浙江悦鹤新材料科技有限公司，成立于2017年9月，法定代表人为南某，注册资本2000万元，经营范围包含：多层在线流延特种膜生产、销售；包装装潢印刷。

（二）事故相关人员情况

1.王某，男，汉族，云南省曲靖人，身份证号为530328XXXXXXXXXXXX，是浙江悦鹤新材料科技有限公司涂布机操作工。

2.南某，男，汉族，浙江省温州人，身份证号为330322XXXXXXXXXXXX，是浙江悦鹤新材料科技有限公司主要负责人。

二、事故发生的经过和事故救援及善后处置情况

2025年4月25日20时，王某、罗某等6人到浙江悦鹤新材料科技有限公司生产车间上夜班。4月26日5时30分许，罗某走动时发现涂布机停止工作，走近后发现王某的头部被卡在涂布机里面。罗某立刻拔断涂布机电源，呼叫工友帮忙，并打电话给老板汇报，工友拨打120急救电话。罗某等员工将王勇救出后，120救护车到达现场，将王某送往磐安县第二人民医院救治，王某经救治无效死亡。

事故相关方就善后理赔事宜与死者家属协商一致。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成王某一人死亡，直接经济损失约人民币120万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因分析

事故发生的涂布机侧面未采用防护挡板进行防护。

王某违规操作，在未彻底关闭电源的情况下，将身体从侧面探入涂布机内，被涂布机夹住，导致挤压窒息身亡。

（二）事故性质认定

经事故调查组一致认定，该事故是一起因安全防护不到位，作业人员违规进入涂布机内部导致挤压窒息死亡的一般生产安全责任事

五、事故存在的主要问题

（一）王某。未严格落实操作规程，违规操作，从侧面将身体探入涂布机捡拾薄膜，导致事故发生。

（二）浙江悦鹤新材料技有限公司。一是安全风险识别、安全隐患排查治理不到位。对涂布机操作岗位安全风险认识不足，未能及除隐患。二是夜班管理人员缺位，未能及时发现王某违规操作行为并制止。

六、对相关人员处理建议

1.王某，对事故发生负有直接责任，因其死亡，建议不再追究相关责任。

2.浙江悦鹤新材料科技有限公司，对事故发生负有责任，建议由磐安县应急管理局对其依《中华人民共和国安全生产法》相关规定处罚。

3.南某，浙江悦鹤新材料科技有限公司主要负责人，对事故发生负有责任，建议由磐安县应急管理局对其依《中华人民共和国安全关规定，作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）加强安全生产主体责任落实。浙江悦鹤新材料科技有限公司要深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任。加强安全管理，及时消除事故隐患；要建立完善的安全管理制度，并严格落实，消除安全管理盲区；要严格遵守相关法律法规，对从业人员进教育和培训。

（二）加强行业监管工作。浙江磐安经济开发区要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对辖区企业的安全排查，重点排查生产设施的安全情况。同时要督促辖区企业对从业人员进行相关安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全操作技能，精准落实安全生产动企业落实主体责任。

返回顶部 打印本页 关闭窗口