独山金孟锰业有限公司“5•07”灼烫事故调查报告

时间：2026-05-08 15:00:52 来源：独山县应急管理局 作者：独山县应急管理局 浏览量：413次 打印 关闭 【字号： 小 中 大】

2023年5月7日凌晨5时15分许，位于独山经济开发区麻尾园区，独山金孟锰业有限公司一号车间，作业人员在3＃炉推料作业过程中，料，炉膛内火焰及生产高温熔炼料外喷，发生一起喷炉灼烫事故，导致1人死亡，2人灼伤，直接经济损失达500多万元。

事发后，县委、县政府领导高度重视，要求有关部门做好事故善后工作，尽快查明事故原因，依法依规严肃追责。依据《中华人民共和法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》等相关规县人民政府同意，由县应急局、县公安局、县工信局、县总工会、县人社局、县卫健局、独山经开区、麻尾镇派员组成的事故调查组，并邀请委派员参加，开展调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、鉴定和多方了事故发生的经过、原因和性质。现将有关情况汇报如下：

一、事故发生单位基本概况

（一）事故发生单位基本情况

独山金孟锰业有限公司，成立于2001年7月19日，法定代表人：陈某，企业类型：有限公司（外商投资企业与内资合资），统一社会信用2272670969090X9，有效期：长期，详细地址：贵州省独山县麻尾镇泗亭村（麻尾工业园），注册资金：柒亿伍仟捌佰陆拾伍万柒仟玖佰圆围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院、决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）法律、法规、国务院、决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。硅锰合金、铬铁、镍铁、锰铁、硅铁等铁合金系列及页岩棉产销售；矿产品（除国家有专项规定外）、钢材、有色金属（除国家有专项）建筑材料（除危险化学品及木材外）、五金交电（除助力自行车备，农副产品土特产品（除粮油）、日用百货、计算机软件、硬件及零配件、文化体育用品、工艺品、服装鞋帽、家用电器的销售；从事货物口业务。

（二）企业相关人员资质情况

陈某，男，身份证号：450304＊＊＊＊＊＊＊＊1519，广西壮族自治区桂林市人，任独山金孟锰业有限公司法定代表人，持营业执照，主要负责人证书（编号）：450304＊＊＊＊＊＊＊＊1519，有效期：2025年8月17日。

王某中，男，身份证号：510522＊＊＊＊＊＊＊＊3575，四川省合江县人，任独山金孟锰业有限公司生产副总经理，分管生产、后勤、组织生产及安全工作，公司任命为安全总监，安全生产直接负责人，无安全生产管理培训证书。

倪某明，男，身份证号：220603＊＊＊＊＊＊＊＊1510，辽宁省锦州市人，任独山金孟锰业有限公司生产副总经理兼技术工艺师，分管术工艺安全工作，公司任命其为安安全生产直接负责人，无安全生产管理培训证书。

熊某林，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊471X，贵州省独山县人，公司任命的安全生产管理人员，无相关培训证书。

蒋某，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊0014，任独山金孟锰业有限公司办公室副主任，兼职安全生产管理人员，证号编号：＊＊＊＊＊＊＊0014。

何某江，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊6410，任独山金孟锰业有限公司生产车间3＃炉台长。

莫某高，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊6415，任独山金孟锰业有限公司车间3＃炉302班班长兼炉面推料工。

杨某培，女，身份证号：522724＊＊＊＊＊＊＊＊1101，独山金孟锰业有限公司车间3＃炉302班配电室配电工。

黎某海，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊4716，任独山金孟锰业有限公司车间3＃炉302班炉台推料工（受伤）。

莫某坤，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊4432，任独山金孟锰业有限公司车间2＃炉202班班长兼炉台推料工（受伤）。

莫某胸，男，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊6416，独山金孟锰业有限公司车间1＃炉103班炉台推料工（已死亡），1＃炉停炉检上班两天就发生事故。

（三）事故发生前的不安全状况

1．对3＃冶炼炉的安全系数提升不足，急于启用改造未到位的冶炼炉，在生产过程中又超负荷地加大生产，增加了事故发生的风险。独有限公司于2022年11月准备将一号生产车间的3＃炉改造为封闭式无人工推料的冶炼炉，由于资金不到位，未改造彻底，将原[illegible]的弯管管送料，增加了工人的推料难度。同时，该3＃炉的捣料设备于2022年10月被烧坏后，一直未及时维修更换，未停炉进行检修[illegible]事故发料设备装置，增加了炉内原料板结的风险。

2．独山金孟锰业有限公司一号生产车间的3＃炉炉内电极有偏短迹象，加上超负荷生产（用电量体现），融料速度过快，高温熔池增大高温区上移，炉内形成空腔，原料在空腔上方板结后，工人推料时导致板结处塌陷，进而导致喷炉。同时，因管理不规范，炉台工可以擅自添工人违反“勤加薄铺、少量多次”原则，盲目向炉内添加过多原矿料，导致料层透气性变差，易凝固成块下塌，增加事故发生风险。

3．炉台工安全意识淡薄，防护不到位，未规范穿戴阻燃耐高温防护服，推料时未认真观察炉内异常状况，未能辨识喷炉发生的风险，不让，在推料作业完成后，未能及时离开，增加事故发生风险。

（四）企业安全管理情况

1．安全生产管理工作不到位。安全生产管理机构人员更换后，人员分工管理混乱，以生产副总，炉台工艺师、炉台长兼任安全管理人证），现任安全管理人员仅1人持证，另有3人正在考证中。

2．安全生产制度落实不到位。对风险认识与管控不足，未能真正督促员工履行相关规章制度，车间各炉台岗位人员换岗顶班调配，未进理审批，此次事故死亡人员莫某胸原系1＃炉推料工，到3＃炉上班仅2天就发生事故。

3．安全生产教育培训不到位。对员工安全教育培训流于形式，安全教育培训效果不佳。员工的安全意识淡薄，炉面工不规范穿戴阻燃而品，擅自添加原矿料超负荷生产，未充分认识到岗位风险隐患并防范。

4．安全生产资金投入不足，资金使用不精准。公司安全管理人员明知半封闭式冶炼炉采用直管送料、无捣料设备存在安全隐患，仍未及进行整改，整改未完成就匆忙恢复生产，加大了事故发生风险。

x 关闭
TOP

5．事故隐患排查治理不到位。虽然公司安环部门公司安环部门虽然组织人员进行了安全隐患排查，但排查不够深入，仅排查出一些容患，对3＃炉采用直管送料、无捣料设备的隐患未排查出来，隐患排查治理流于形式。

（五）部门监管的情况

1．独山县应急管理局，在2023年3月3日会同黔南州应急管理局对独山金孟锰业有限公司开展了安全生产检查，检查出4条隐患问题（①业管理制度落实不到位，部分作业许可证无负责人签字；②8＃炉变压器房灭火器已失效，且仅配备一个；③8＃炉配电室未采取防止小动施；④8＃炉配电室房门内开，未配备绝缘鞋、绝缘手套、绝缘操作棒等工具），2023年3月22日对该公司开展复查时，上述4条隐患已整改完

2．独山县经济开发区麻尾工业园区作为行业主管部门，于2023年2月8日对独山金孟锰业有限公司开展安全生产检查工作，检查出3条隐2＃炉、4＃炉配电箱未张贴安全警示标识；②2＃炉部分灭火器已失效，未见检查台账；③乙炔瓶仓库存放其他气瓶，且部分缺少防撞胶套，放，现场有17瓶，存放标准10瓶）。2023年3月1日对该公司开展复查时，上述3条隐患已整改完成。

3．独山县工业和信息化局作为行业主管部门，于2023年4月24日联合独山经济开发区管委会对独山金孟锰业有限公司开展安全生产检查出4条隐患问题（①生产车间多处用电箱未张贴“有电危险”警示标识；②生产车间灭火器处未张贴定期检查卡；③通过调取监控视频，发现员未佩戴专用防高温安全帽；④电焊工进行高空作业时，现场未能提供高空作业证），要求对上述4条隐患问题进行整改。

4．独山县麻尾镇人民政府属于企业属地政府，参与相关部门对该企业的安全生产检查，于2023年1月4日对独山金孟锰业有限公司开展查，检查出5条隐患问题（①循环水池旁临时用电箱已停用，未及时拆除；②卸废枕防护罩已损坏；③除尘设备配电室堆放有废铁等杂物；④气瓶未设置有防倾倒装置；⑤有个别灭火器已失效）。在2023年3月1日再次对该公司开展安全生产检查，检查出5条隐患问题（①4＃炉的行装防脱落装置；②8＃炉的风扇缺少防护；③氧气瓶库房外的灭火器失效；④配电开关箱有部分箱盖脱落，部分未安装接地保护措施；⑤部分时未佩戴护目镜）。2023年3月7日对该公司开展复查时，上述隐患均已完成整改。

x 关闭
TOP

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年5月7日凌晨5时15分左右，独山金孟锰业有限公司生产车间3＃炉302班，在生产作业过程中，炉内发生塌料，炉膛内火焰及生产料外喷，将穿戴防护用品不规范的炉口推料人员莫某胸、黎某海以及相邻的2＃炉作业人员莫某坤灼伤，以下简称“5·07”灼烫事

（二）事故救援情况

“5·07”灼烫事故发生后，302班班长莫某高立即报告炉台长何某江，企业立即启动应急救援预案，车间主任杨某国第一时间到达现场，总经理王某中、倪某明分别赶赴现场组织人员把伤者莫某胸、黎某海，莫某坤扶离现场休息，拨打120将受伤人员送至独山县人民医院进行抢午送往贵阳市第一人民医院治疗。莫某胸因灼烫严重医治无效于第二天（5月8日）凌晨1点死亡，黎某海，莫某坤目前还在医院治疗中（目前出院）。

三、事故造成的人员伤亡情况

（一）莫某胸，男，58岁，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊6416贵州省独山县麻尾镇尧拉村＊＊组，独山金孟锰业有限公司生产车面工，所属工种及职务为：临时调至3＃炉302班炉面推料工，伤害程度：死亡。

（二）黎某海，男，41岁，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊4716贵州省独山县黄后村＊＊组，独山金孟锰业有限公司生产车间3＃属工种及职务为：302班普通炉面推料工，伤害程度：烧伤面积达45%。

（三）莫某坤，男，39岁，身份证号：522726＊＊＊＊＊＊＊＊4432贵州省独山县麻尾镇象山居委会余家湾＊＊组，独山金孟锰业有限间2＃炉面工，所属工种及职务为：202班普通炉面推料工，伤害程度：烧伤面积达25%。

四、事故善后处理情况

“5·07”灼烫事故发生后，在2023年5月9日麻尾镇人民政府、工业园区牵头由人社局、应急、司法、家属、用人单位组织工亡理赔调解锰业有限公司与死者莫某胸家属友好协商，莫某胸（死者）遗体已于5月10日进行火化。伤者黎某海、莫某坤在治疗方面要求家属全程陪同护

时支付了相关医疗费用。县人社局及时开展工伤认定，死者伤者家属情绪稳定，未造成社会不良影响。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1．直接原因

炉面工莫某胸（死者）等人安全意识淡薄，未能辨识喷炉事故的风险隐患，在3＃炉改造不彻底，检修不彻底，存在安全隐患的情况下，戴高温阻燃防护服进行炉面作业，并且3＃炉无自动倒料器，进行超时间、超负荷的生产，导致冶炼炉内形成空腔，原料在空腔上方板结，工结处塌陷，原料坠入高温熔池内，炉膛内火焰及高温熔炼料外喷，莫某胸等人未及时避让逃生，导致喷炉灼烫事故发生，是事故发生的直接原

2．间接原因

（1）安全生产管理不到位。独山金孟锰业有限公司未认真开展安全生产管理工作，默许员工随意换班换岗，未执行审批制度，未对换岗前安全生产教育和培训；未组织检查各台冶炼设备的安全生产状况，盲目追求经济效益，超负荷使用设备，增长设备冶炼时间，加大炉内原料

（2）安全生产制度落实不到位。独山金孟锰业有限公司对风险认识与管控不足，未能真正履行相关规章制度。2023年启用3＃炉冶炼作有关专家对安全设施设备进行评估，未对3＃炉进行全面自查整改，仓促恢复生产。

（3）事故隐患排查治理不到位。独山金孟锰业有限公司对炉内设备的隐患排查不及时，整改不到位。3＃炉无自动捣料器，采用直管送料，导致生产过程中的布料落点偏离正常生产位置，从而加剧了人工推料的强度和延长了人工推料操作的时间，增加了喷炉事故发生的概率。

（4）安全生产教育培训和监督规范穿戴防护用品不到位。独山金孟锰业有限公司对作业人员安全生产培训不到位，未达到“三级”培训使员工安全意识淡薄，炉面作业人员未意识到风险避让。同时，独山金孟锰业有限公司风险意识不强，抱有侥幸心理，虽给炉前作业人员配置温防护用品，但在监督员工规范穿戴上不严格，致使防护服未完全发挥作用，人员仍然被灼伤。

（5）安全生产管理机构不完善。独山金孟锰业有限公司虽然建立了安全生产领导小组机构，但安全管理责任未彻底压实，未落实到具体分管安全生产负责人未经过培训取证。且持证的专职安全员配备不足，未能满足每一个作业班组的实际需求。

（6）企业负责人安全管理意识淡薄。启动3＃炉生产作业时，对生产安全事故风险研判不足，对炉内安全生产设备不完善[illegible]生产条求等情况未引起重视。仓促启用未整改到位的3＃冶炼炉，未按照行业标准进行整改，3＃炉仍保持原来的直管送料、未增设自动捣料器，增风险，未履行好主要负责人职责。

（二）事故性质

经调查认定，独山金孟锰业有限公司“5·07”喷炉灼烫事故是属于生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故有关责任人处理建议

1．莫某胸（死者），安全意识淡薄，未能辨识喷炉事故隐患，在推料作业时，未规范穿戴好高温阻燃防护用品，未及时避让逃生，在本直接责任，鉴于在事故中已死亡，建议免于追究责任。

2．黎某海（烧伤45％），安全意识淡薄，在冶炼炉炉面推料作业时，未规范穿戴好高温阻燃防护用品，未及时避让逃生，在本次事故任，因受伤吸取了事故教训，建议免于追究责任。

3．莫某坤（烧伤25％），系2＃冶炼炉炉面工，安全意识淡薄，在2＃炉台作业完毕后，未撤回安全区域，在2＃炉台和3＃炉台之间休外喷的高温料渣所伤，在本次事故中负间接责任，因受伤吸取了事故教训，建议免于追究责任。

4．陈某，独山金孟锰业有限公司，法定代表人及安全生产主要负责人。在3＃炉生产前未组织专家对冶炼炉安全条件进行评估，冶炼炉建资金投入不足，改建未达到安全条件，尤其对3＃冶炼炉事故隐患整改不到位（未安装自动捣料器），仓促同意恢复生产，在此次灼烫事故导者责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生安的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入的百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一

x 关闭
TOP

百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入的百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入的百分款。”建议由独山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对该企业主要负责人陈某给予行政处罚。

5．王某中，独山金孟锰业有限公司的安全总监，负责组织生产及安全工作，对公司安全生产工作全面负责。王某中作为公司分管安全生存在对员工安全培训不到位、对设备的隐患排查检修不到位、对炉面作业人员管理不到位、持证的专职安全管理人员配备不足等问题，在此次负领导者责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成照刑法有关规定追究刑事责任。”建议由独山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对该企业分管安全生产负给予行政处罚。

（二）对事故有关责任企业单位处理建议

独山金孟锰业有限公司未履行企业主体责任，安全生产管理不到位；安全生产制度落实不到位，事故隐患排查治理不彻底；安全生产管善，专职安全员配备不足；安全生产教育培训和监督规范穿戴防护用品不到位；检修作业审批制度落实不到位，设备设施安全性能检测检验不炉灼烫事故的发生，在这次事故中负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十六条条、第四十五条等相关规定，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以以下。”建议由独山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对该企业给予行政处罚。

（三）对相关部门的处理建议

1．独山县应急管理局作为安全监管部门，在监管履职过程中，未能及时发现该公司在人员管理、教育培训、持证安全管理[illegible]备不足的不足并责令其整改，建议由独山县应急管理局向独山县人民政府作深刻检讨。

2．独山经济开发区麻尾工业园区作为行业主管部门，在监管履职过程中，未能及时发现该公司在人员管理、教育培训、持[illegible]全管理人等方面存在的不足并责令其整改，建议由独山经济开发区麻尾工业园区向独山县人民政府作深刻检讨。

3．独山县工业和信息化局作为行业主管部门，在监管履职过程中，未能发现该公司在人员管理、教育培训、持证安全管理人员配备不足的不足并责令其整改，建议由独山县工业和信息化局向独山县人民政府作深刻检讨。

4．独山县麻尾镇人民政府作为企业属地政府，在监管履职过程中，未能及时发现该公司在人员管理、教育培训、持证安全管理人员配备存在的不足并责令其整改，建议由独山县麻尾镇人民政府向独山县人民政府作深刻检讨。

七、整改防范措施

此次事故暴露出独山金孟锰业有限公司未严格落实安全生产主体责任、重生产轻安全、管理混乱、制度不健全、培训不到位和职工安全意出问题，需进一步加强企业安全生产工作，加强监管和督查，及时消除事故隐患，举一反三，杜绝类似事故发生，应采取以下措施：

（一）进一步夯实企业安全生产主体责任。认真履行企业安全生产主体责任，完善设施设备基础、现场管理、岗位职责、设备管理和风险的制度。要建立健全主要负责人、班组长等重点岗位人员安全职责，要配齐现场管理人员，确保每炉每班至少有一名现场监督管理人员，确保理人员均做到持证上岗，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，开展对事故隐患全面排查，确保隐患整改责任落实到人，资金至个环节的事故隐患得到及时整改消除。

（二）进一步深化安全教育培训和防护用品规范使用监督。要严格执行安全教育培训制度，建立公司、厂部、班组三级安全教育培训体系安全培训，健全培训考核档案，使从业人员熟悉安全生产基本知识，了解岗位危险因素，掌握岗位操作规程和应急自救措施。要加强防护用品监督，明确各岗位防护用品配备标准、落实佩戴要求，建立日常检查与考核机制，确保防护用品正确配备、规范使用，切实发挥保护作用。同故案例，教育职工严格遵守操作规程，让员工意识到危险性，做到及时避让逃生。

x 关闭
TOP

（三）进一步强化作业安全管理。安全管理人员或者现场负责人必须在实地进行有效作业隐患排查，发现异常及时撤离现场。强化炉面作演练，安装警示灯、警示牌，提升作业员工安全意识和逃生避让能力，做到避让有序，逃生及时，杜绝生产安全事故的发生。

（四）强化冶炼工艺技术原料焦炭配比精准化。严格按照工艺颗粒度要求选购原材料，确保入炉原料的颗粒度、品位和水分含量达标后方实际操作中，严格检查炉料的配比是否正确，配比是否精准。

（五）加强设施设备的维护检修排除事故隐患。科学论证、确保设施设备安全的基础上，对3＃炉进料管改进、正确设置自动捣料器，严料层的透气性，注重启用设施设备前安全性能的评估。高温冶炼炉每天24小时的作业，长期作业带来一定的损坏，制定措施定期检修，确保到安全条件，保持良好作业的状态。

（六）强化高温炉面炉前岗位的防护。炉面操作员工增强安全意识，在炉面捣料时，必须按照国家标准规定正确佩戴耐高温阻燃防护服，止被灼烫的保护，不得随意穿戴防护用品，杜绝炉台取暖、休息，由班组长及安全人员监督落实。

（七）进一步增加应急物资储备，强化交接班制度。按照规定配足冶炼人员符合国家标准的耐高温阻燃防护用品；增加救援物资（工具如交通车辆、救护担架、药品等）储备；强化交接班规范制度，对上一班组存在的问题状况，要如实记录交代清楚下一班组，杜绝交接班无记录

独山金孟锰业有限公司“5·07”

2023年8月4日

x 关闭

扫一扫在手机打开当前页面



TOP

上一篇： 黔南州独山县境内兰海高速“3·20”一般道路交通事故深度调查报告

下一篇： 独山县应急管理局2026年度安全生产监管检查计划

中国政府网 | 贵州省政府网 | 各省市政府 | 省内各市州 | 各县市政府

主办单位：中共独山县委、独山县人民政府 承办：独山县人民政府办公室
独山县开发大道瑞进大厦5楼 站点访问量：23612986次 RSS订阅
邮编558200 政务咨询：0854-3222778 新闻热线：0854-3224678
ICP备案号：黔ICP备2021003915号 贵公网安备52272602002009号 网站标识码：5227260009
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

隐私说明 | 联系方式 | 网站地图 | 关于我们 | 版权声明 | 网站年报

政府网站找错 网上有害信息举报专区 www.12377.cn 党政机关