

龙圩

2021-01-25 10:25　来源：龙圩区应急管理局

2020年10月27日20时40分许，位于龙圩
亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生
冯*锋死亡事故调查组（龙政办发〔2020〕12
局、龙圩交警大队、区公安分局、区人力资源
大队调查取证的基础上对相关人员进行调查询
任，提出了对事故责任人和事故发生单位的初

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年10月27日

（二）事故发生地点：龙圩区龙圩镇西南

（三）事故发生单位：梧州市骏盛货物运

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡情况：死亡1人。

死者身份情况：冯*锋，男，汉族，身份

（六）直接经济损失：约150万元。

二、事故发生单位基本情况

梧州市骏盛货物运输有限公司（以下简称
或控股),住所：梧州市龙圩区龙圩镇城西大道
业期限：2014年09月22日至2044年09月21日

三、事故发生经过及应急救援情况

2020年10月27日下午19时许，骏盛公司
大道353号骏盛公司临时停车场，发现车辆气
莫*杰拿去四季广场那边补水箱的店补漏，焊
顶班司机黎*芬等车修好后就开去加油，交代
车场内的办公室出来，以为车已修好，就上车
出来见到冯*锋倒在桂D65**0重型平板牵引车
时黎*芬、骏盛公司法人李*寅、冯*锋的弟弟
换莫*杰上去把车倒退了约1米左右，把冯*锋
被送到梧州市红十字会医院接受治疗，2020

接到事故报告后，公安、交警、应急等部

通过双方协商和区应急、人社部门的协调
稳定。

四、事故原因分析认定及事故性质

（一）事故直接原因分析认定

经调查分析认定，事故发生的直接原因为
围情况进行检查，未向维修人员冯*锋报告，

（二）事故间接原因分析

骏盛公司的负责人未能检查本单位的安全
患。对正在维修的车辆，没有做好现场管理，

经调查认定，“10·27”冯*锋死亡事故是-
除隐患，顶班司机黎*芬安全意识淡薄，违反
没有完成车辆维修交接的情况下，擅自开动正

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

综上所述，骏盛公司的行为违反了《中
事故隐患；第二十二条第（五）、（六）项：检

违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行

（二）处理建议

建议由梧州市龙圩区应急管理局根据《

六、事故整改和防范措施

“10·27”冯*锋死亡事故的发生，给人民
底，安全保障措施落实不到位，从业人员安全
的问题，为防止类似事故的在发生，防患于未

（一）骏盛公司要从这起的事故中认真
故发生暴露出来的问题，认真开展从业人员的
营过程中各环节进行检查，做好安全防范措施

（二）骏盛公司要切实履行好安全生产
生产管理制度和操作规程，公司主要负责人要
行。

（三）骏盛公司在车辆维修过程中必须
车辆维修、交接车记录。

（四）骏盛公司必须对所有从业人员进
强令冒险作业、违章作业、违反操作规程等行