宝安燕罗优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工工程“7·6”非生产安全事故调查报告

2023年7月6日，燕罗街道塘下涌社区众和花园1栋C单元宝安区优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工地下室水泵房发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币120万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区水务局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、司法鉴定等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

经调查认定，宝安燕罗优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工“7·6”死亡事故是一起非生产安全事故。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）劳务分包单位：深圳市明诚兴建筑劳务有限公司（以下简称明诚兴公司），统一社会信用代码：91440300MA5FF1U48Q，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路25号利保义生物工程大楼六层B井，E井厂房B座618-Q3，成立日期：2018年12月28日，法定代表人：罗梦婷。注册资本为8000万元人民币。经营范围：装修装饰工程、安装工程等，资质等级：施工劳务不分等级。

（2）专业分包施工单位：江西太平洋宇洪建设有限公司（以下简称宇洪建设公司），法定代表人：晏小玲，统一社会信用代码：91360925772380859L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省宜春市靖安县南门外258号，成立日期：2005年04月25日，经营范围：水电投资、建设；水利水电工程、市政工程、钢结构工程、线路管道工程、消防工程施工等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等。

2. 事故相关单位概况

（1）施工单位：中电建水电十一局深圳工程有限公司（以下简称中电建十一局深圳公司），统一社会信用代码：91440300MA5G1XHA6G，法定代表人：李卫丰，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号1栋4座1905，成立日期：2020年01月14日，经营范围：工程施工总承包、工程环保设施施工、公路工程建筑施工、生态保护工程、水利和内河港口工程、建筑工程、水利水电工程、生态环境保护

工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程、港口与航道工程等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级等。

（2）监理单位：深圳市中安项目管理有限公司（以下简称中安管理公司），法定代表人：赵坤强，统一社会信用代码：91440300MA5F6NTMXP，成立日期：2018年06月22日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市宝安区新安街道宝民社区前进一路139号3A09，公司经营范围：工程项目管理；建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程的技术咨询与技术服务。资质类别及等级：通信工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、机电安装工程监理乙级。

（3）建设单位：深圳市宝安区水务局（以下简称区水务局），统一社会信用代码：11440306MB2D24294X，负责人：吴新锋，住所：深圳市宝安区新安街道新安二路96号宝安区水务局。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程为宝安区优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工工程，该工程涉及松岗、燕罗、石岩街道的51个小区，主要施工内容为水泵机组、水池、管道及其附件、泵房内装等改造，涉事工程从2022年10月份开始入场施工。事故发生地位于燕罗街道塘下涌社区众和花园1栋C单元地下蓄水池内。

2022年10月20日，区水务局将涉事工程发包给中电建十一局深圳公司负责组织施工，双方签有《深圳市建设工程施工（单价）合同》，并在合同内明确各自安全管理职责，中电建十一局深

圳公司任命朱星友为项目经理。

2022年10月27日，区水务局将涉事工程监理服务发包给中安管理公司，并签订有《深圳市工程监理合同》，中安管理公司任命吴胜腾为项目总监。

2022年11月，根据工程施工需要，中电建十一局深圳公司将涉事工程的装饰装修等专业分包给宇洪建设公司，双方签有《宝安区优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标装饰装修工程施工合同》，并在合同内明确各自安全管理职责，宇洪建设公司安排代建辉为项目水池改造现场负责人。

2023年2月，宇洪建设公司与明诚兴公司签订了《劳务分包合同》，并在合同内明确各自安全管理职责，将其专业分包合同中的水池改造工程劳务施工发包给明诚兴公司，明诚兴公司安排李念负责现场管理工作。

（二）事故发生项目安全管理情况

1. 相关人员情况

朱星友，中电建十一局深圳公司任命的涉事工程项目经理，负责涉事工程的全面管理工作。

代建辉，宇洪建设公司安排的涉事工程水池改造现场负责人，负责水池翻新、分隔、防水、贴砖、套管安装。

李念，明诚兴公司安排的涉事工程众合花园片区现场负责人，负责众合花园片区现场的全面管理工作。

黄小明，明诚兴公司安排的涉事工程众合花园片区防水班组长，负责众合花园片区地下室蓄水池防水堵漏现场管理工作。

彭江雨（死者），明诚兴公司安排的涉事工程众合花园片区防水班组员工，负责众合花园片区地下室蓄水池防水堵漏工作。

2. 涉事工程组织管理架构

涉事工程成立了宝安区优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工项目部，由朱星友担任项目经理，下设执行经理，项目副经理，项目安全总监等管理岗位。

3. 项目安全管理状况

项目部对新入场班组工人进行了三级教育培训及技术交底，提供有《三级安全教育登记表》《安全操作规程（普通工）》《安全操作规程（普通工）》《防水套管施工工程安全技术交底》《自手持电动工具操作安全技术交底》《有限空间作业安全技术交底》《项目部安全检查及隐患整改记录表》《旁站监理记录表》《巡视记录》等材料；编制了《项目部安全生产管理制度》《生产安全事故隐患排查治理管理制度》等文件；按工种进行了相应的技术交底；安排安全员对施工现场进行巡查；为入场作业工人配备了劳动防护用品。

（三）事故发生经过

2023 年 7 月 6 日 8 时 30 分许，明诚兴公司防水班组长黄小明和员工彭江雨（死者）来到宝安区优质饮用水入户工程（八期）Ⅳ标施工工程中的众合花园 1 栋 1C 单元地下蓄水池进行防水补漏工作。9 时许，黄小明因肚子不舒服，告知彭江雨后便离开地下蓄水池去了卫生间，彭江雨一人继续在蓄水池内作业。9 时 50 分许，供水管道班组因工作需要到地下室水泵房进行施工作业，在

进入水泵房时发现有灯光，便查看蓄水池内情况，发现彭江雨趴在蓄水池内，呼叫无应答。

（四）事故现场情况

涉事防水作业取电位置是水泵房墙面的插座；涉事蓄水池的入口为正方形，测得其边长约为 0.60 米（图 1）；涉事蓄水池东侧靠近金属梯处有冲击钻凿墙的痕迹（图 2）；现场测得蓄水池中水的深度约为 0.36 米（图 3）。



图 1 涉事地下蓄水池入口



图 2 冲击钻凿墙痕迹



图 3 蓄水池中水的深度约为 0.36 米

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者彭江雨，男，55 岁，湖南省永州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，供水管道施工员廖继武立即电话通知项目管理人员并报警，赶来的人员一同把彭江雨从蓄水池内抬到水泵房门口，经医务人员抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，宝安公安分局、区水务局、燕罗街道办等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，燕罗街道办协调涉事工程项目部与彭江雨家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：彭江雨系扩张型心肌病致急性心功能障碍而死亡。

（二）直接原因分析

广东中一司法鉴定中心对彭江雨的尸体进行解剖并出具《司

法鉴定意见书》(粤中一鉴【2023】病鉴字第0093号)，鉴定意见书鉴定分析：

1. 排除彭江雨乙醇和所检常见毒药物中毒导致的死亡。

2. 排除彭江雨机械性窒息导致的死亡。

3. 排除彭江雨机械性损伤导致的死亡。

4. 排除彭江雨触电及溺水所致死亡。

5. 彭江雨符合扩张型心肌病致急性心功能障碍导致死亡的病理学改变。

经现场勘验、调查询问、检测鉴定等，事故调查组认定：排除当事人中毒窒息、机械性损伤、触电、溺水、人为故意致死可能，死者彭江雨系扩张型心肌病致急性心功能障碍而死亡。

四、事故认定及处理建议

鉴于本起事故属非生产安全事故，故不在《中华人民共和国安全生产法》的调整范围。

五、事故主要教训

虽然本起事故属于非生产安全事故，但事故的发生在一定程度上反映出宇洪建设公司在对作业人员的健康管理上还存在不足，应在签订合同时要求承揽单位安排身体情况符合作业要求的人员从事作业工作，加强对作业人员人文关怀，及时掌握其身体状况。