索引号	11330324MB1665469T/2025-1010530859	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2025-06-21	公开方式	主动公开
其他信息			

永嘉南城福建省福鉴建设工程有限公司“5•23”一般触电事故调查报告

发布日期：2026-04-13 浏览次数：241 来源：永嘉县应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年5月23日下午4时许，永嘉县南城街道福建省福鉴建设工程有限公司承建工地处发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）规定，受县政府授权，永嘉县应急管理局牵头，成立由县纪委县监委、县发展和改革局、县公安局、县总工会等有关部门组成的永嘉南城福建省福鉴建设工程有限公司“5·23”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时聘请有关专家对事故原因进行技术鉴定。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组认定，永嘉南城福建省福鉴建设工程有限公司“5·23”一般触电事故是一起因死者安全意识淡薄，在作业过程中未观察周边情况，未采取有效防护措施直接接触带电的水泥罐，导致本人触电死亡；汽车起重机司机王某某，在没有指挥人员指挥及现场安全管理人员在场的情况下，未按照起重机械安全规程进行起吊作业，导致起重吊臂钢索与高压线未保持安全距离而发生意外触碰；事故单位未编制起重吊装作业专项施工方案，在架空电力线路保护区内进行起重作业未经县级以上地方电力管理部门批准，进行吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，未按规定对从业人员开展教育和培训，未制定事故应急预案和开展演练，未建立风险分级管控制度，未建立健全并落实事故隐患排查治理制度，采取相关措施，及时发现并消除事故隐患；事故单位主要负责人随意安排起重作业，未为起重作业配备指挥人员、现场安全管理人员，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；事故单位专职安全生产管理人员未组织和参与拟订本单位的应急救援预案；未组织开展危险源辨识和评估；排查生产事故隐患到不到位，未及时消除生产安全事故隐患导致一人死亡的一般生产安全事故。

报告对有关责任人员及责任单位处理建议：1.福建省福鉴建设工程有限公司，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项予以行政处罚。2.福建省福鉴建设工程有限公司主要负责人、项目第一责任人魏某某，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条予以行政处罚。3.福建省福鉴建设工程有限公司专职安全生产管理人员魏某某，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条予以行政处罚。4.福建省福鉴建设工程有限公司汽车起重司机王某某，对该起事故发生负有责任，建议福建省福鉴建设工程有限公司依照有关规章制度给予处理。

永嘉县人民政府 主办 永嘉县大数据发展管理局 管理

网站标识码：3303240001 备案证编号：浙ICP备09017240号-2

浙公网安备 33032402001261号

政府网站找错

适老化无障碍服务