高新区（新市区）安宁渠镇广东庄子村中天建设集团有限公司新疆分公司“6·18”亡人事故调查报告

2023年6月18日8:30，中天建设集团有限公司新疆分公司承建的碧桂园文启城一期D地块项目22号楼1单元地下室发生一起亡人事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会（区政府）授权，成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、建设局、安宁渠镇政府和相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“6·18”亡人事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，认定该起事故为一起非生产安全事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.事故单位概况

中天建设集团有限公司营业执照（项目施工总承包单位），统一社会信用代码：9133078314****019P；公司类型：其他有限责任公司；住所：浙江省东阳市吴宁东路65号，法定代表人：吴海涛；成立日期：1998年4月3日，营业期限：1998年4月3日至

长期；经营范围：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，城市轨道交通工程专业承包，机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包管级，消防设施工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包管级，建筑幕墙工程专业承包管级，电子与智能化工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级；建筑行业（建筑工程）甲级，建筑装饰工程设计专项限级，建筑幕墙工程设计专项甲级，园林绿化工程设计、施工；建筑设备及盾转材料租赁；承包境外工程及境内国际招投标工程，境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 事故相关单位概况

（1）东阳市乔信建筑劳务有限公司。东阳市乔信建筑劳务有限公司（营业执照劳务分包单位），统一社会信用代码：91330783MA****M74X；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：浙江省金华市东阳市南马镇人民南路23号。法定代表人：金国镇；成立日期：2019年6月14日，营业期限：2019年6月14日至长期；经营范围：建筑劳务分包（不含涉外劳务）；土石方工程（不含爆破）、水电安装工程、脚手架安装工程、机电设备安装工程、室内外装饰装修工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）新疆新建联项目管理咨询有限公司。新疆新建联项目管理咨询有限公司（监理单位），统一社会信用代码：

9165010072****818B，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S6栋14层1401、1402号，法定代表人：王利民，成立日期：2000年8月9日，营业期限：长期，经营范围：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计，测绘服务，安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；企业管理咨询；节能管理服务；社会稳定风险评估；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；市场营销策划；图文设计制作；科技中介服务；个人商务服务；办公服务商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；数据处理服务；咨询策划服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（3）新疆泰裕鸿盛建设工程有限公司。新疆泰裕鸿盛建设工程有限公司（专业分包单位），统一社会信用代码：91653101MA****B38R，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王智，成立日期：2023年3月14日，住

所：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道克孜都维路社区克孜都维路478号3层308号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；人防工程防护设备安装；房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司。乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司（建设单位），统一社会信用代码：91650100MA****NT0G，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：黄鹏飞，成立日期：2019年7月2日，营业期限：长期，住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-1024号，经营范围：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

中天建设集团有限公司编制有安全生产各项规章制度、操作

规程和生产安全事故应急救援预案，组织开展了隐患排查治理工作。中天建设集团有限公司新疆分公司设置有项目负责人、安全员、技术员和施工员，每周在工地进行检查。2023 年 6 月 17 日项目部与李军签有“安全技术交底”记录和“职工环境/安全生产责任书”。李军签约分包劳务公司东阳市乔信建筑劳务有限公司，合同签约日期为 2023 年 6 月 16 日，未提供李军的入职体检报告。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 18 日早晨，中天建设集团有限公司新疆分公司文启城项目部水电安装带班人员李某飞，安排劳务分包公司东阳市乔信建筑劳务有限公司人员李军、艾某到文启城工地 22 号楼 1 单元负一层地下室进行接线、装灯、配管作业。2023 年 6 月 18 日 8:30 许，距离李军作业点 5 米的艾某发现李军从人字梯上坠落，面部着地。

（四）事故现场勘测情况

事故发生地位于文启城 22 号楼 1 单元负一层地下室，作业通道净高 3.3m，净宽 2m，长约 6m，作业面在负一层地下室通道风机管道上部，风机管道上平面距地 3.02m，事发地照明不足，走廊拐角外侧声控灯时亮时灭。

屋面孔洞伸出电线 5 根，屋顶金属管伸出电线 2 根；地面有安全帽、头灯、手电钻、绞线（成卷）和便携式移动开关箱等，屋顶洞口外露铜芯线为蓝（零线）、红（火线）、黄绿相间线（接地线）各 1 根，穿管外露线为蓝（零线）、红（火线）各 1 根。

人字梯为铝合金材质，梯子中部设有限位拉绳，梯脚未见防

滑脚垫；人字梯高 2.4m，展开后顶部距地面高度 2.36m，踏板距 0.3m，上部第三踏板距地面 1.8m；事故现场线路为照明线，万用表测量显示线路为不带电状态，移动式手电钻连接便携式开关箱，开关箱带触电保护器。



事故现场照片



事故现场照片

（五）事故造成的人员伤亡情况

死者：李军，男，汉族，39岁，甘肃省宕昌县人，身份证号：622623198409120616，东阳市乔信建筑劳务有限公司劳务工，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 6 月 18 日 8:30，事故发生后带班工人李某飞拨打 120 急救电话，并将现场情况向项目部安装负责人单某良汇报，8:45，单某良通过电话将情况告知项目部安全负责人陈某峰，8:53，项目部、分包劳务公司等相关人员陆续到达事故现场。9:00，120 急救车赶到现场开展抢救工作，9:30，宣布李军死亡。

高新区（新市区）应急管理局接到区维稳指挥部和安宁渠镇政府事故情况报告后，及时向乌鲁木齐市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员能及时通知本单位主要负责人，及时拨打 120 急救电话，120 急救人员到达现场发现李军心搏骤停后，随即开展抢救工作，并告知现场工友拨打 110 报警电话。

事故发生后，高新区（新市区）管委会（区政府）领导、区应急管理局、建设局、公安分局和安宁渠镇等有关领导和工作人员及时赶到事故现场，了解事故发生经过，开展事故处置。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后半小时左右，120 急救车赶到现场发现李军面部朝地，意识不清，呼之不应，鼻腔出血约 10ml，呼吸和心跳停止，随即开展抢救工作。

事故发生后中天建设集团有限公司新疆分公司及时通知伤者家属，专人负责陪护安抚工作，目前事故发生单位与死者家属达

成赔偿协议，家属情绪稳定。因当地风俗原因，死者家属不同意对死者进行尸检。

三、事故原因分析

（一）事故发生原因

1. 结合现场工友笔录及李军面部受伤着地和卧姿位置、人字梯摆放位置、风机管道位置、正常作业姿态、作业现场高度、李军身高等信息综合推断，李军在下人字梯时，背向人字梯，踩踏人字梯踏板（上部第三踏板以下）时滑落，第三踏板距地面 1.8m。

2. 根据李军妻子张某霞、父亲李某昌及母亲李某春申请书中描述：李军患有高血压及心血管病史，且未按时服药。

3. 根据死者李军生前病历显示：2023 年 3 月 21 日，李军在宕昌县人民医院就诊时自述：近期出现眼晕、发麻、没有精神的症状，且有时短暂昏迷。其血压 Bp198/102mmHg，伴有高血压引起的细小血管堵塞。

鉴于上述情况分析，调查组认定李军死亡原因为突发疾病后从人字梯上滑落所致。

（二）事故相关检验检测和检定情况

1. 人字梯为铝合金材质，未提供出厂合格证；梯子中部设有限位拉绳，梯脚未见防滑脚垫（不符合人字梯操作规程）。人字梯高 2.4m，展开后顶部距地面高度 2.36m，踏板距 0.3m，上部第三踏板距地面 1.8m。

2. 屋面孔洞伸出电线 5 根，屋顶金属管伸出电线 2 根，用万用表测量显示线路为不带电状态。

3. 因家属不同意进行尸体解剖，无尸检报告。



检测照片

四、事故整改和防范措施

（一）中天建设集团有限公司新疆分公司应落实企业安全生产主体责任，完善企业各项安全管理制度，认真开展安全隐患治理、安全教育培训和风险辨识工作，配备与作业现场环境相符的劳动防护用品，同时加强对特种作业人员的管理，严禁无证人员从事特种作业；项目负责人应认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，同时要对进入施工现场的从业人员进行健康筛查，严禁有职业禁忌的人员进入施工现场，防止类似事故再次发生。

（二）区建设局应按职责认真履行行业监管责任，对在建工程开展安全生产大检查和隐患排查治理，全面排查、摸清施工现

场管理情况，督促施工企业及时整改施工过程中存在的突出问题，做好人员进出场和职业健康管理，确保及时消除事故隐患，严防安全事故发生。

（三）安宁渠镇应按职责认真履行属地监管责任，严格依法规范辖区内建筑施工秩序，对本辖区内工程施工项目开展安全生产检查和隐患排查治理，发现隐患及时督促整改，有效防范和遏制各类事故发生。

2023 年 7 月 21 日