白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心项目“11•25”工人受伤事故

2026-09-04 16:00 来源：防城区住建局 作者：防城区住房和城乡建设局

2025年11月25日，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生一起叉车作业致人受伤事故，造成广西宁裕建筑工程有限公司劳务工人

事故发生后，防城区安应委办高度重视，立即协调相关单位派出工作人员赴现场指导应急处置工作。2025年12月12日，防城区人民政府依照《生产法成立由区住建局牵头，市公安局防城分局、区文旅局、区应急局、区总工会和江山镇人民政府等单位派员组成事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民故调查组认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生的一起厂（场）内车辆致害事故是一起一般生产安全事故。

一、事故单位基本情况

防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户），组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2025年5月21日；法定代表人：孔钦科；范围：一般经营项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）：机械设备租赁：建筑工程机械与设备租赁：特种设备出租：互联网销售（除销售需要许可的商品

经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、事故相关单位及相关人员情况

1.项目建设单位情况

广西旅发邕旅投资有限公司，成立于2011年11月18日，注册资本壹亿圆整。公司法定代表人：谢健；统一社会信用代码：914500005871006085；地产开发、物业服务和相关咨询等：对房地产业、城市基础设施建设、旅游业、土地开发的投资及管理。房地产开发经营；物业服务；园林绿化工程。售。设计、制作、发布、代理国内各类广告；会议会展服务。商务信息咨询，财务顾问，企业管理咨询。股权投资、管理；资产受托管理。（除依法须经批

2.项目代建单位情况

广西旅发防城港投资有限公司，成立于2017年06月19日，注册资本伍仟万圆整。公司法定代表人：陈晖; 统一社会信用代码：91450600MA5N6E资活动；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；物业管理；市政设施管理；游览景区管理；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营。（除依动）。

3.项目承建单位情况

广西建工桂中建设有限公司（以下简称：桂中），成立于1993年04月29日，注册资本叁亿圆整。公司法定代表人：黄毅；统一社会信用代码：914筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建保工程、桥梁工程、隧道工程、电力工程、通信工程、石油化工工程、输变电工程、特种工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4. 加气砖供货人员情况

尹楚霞，女，汉族，1982年11月26日出生，身份证号：430421******0743，户籍地广东省深圳市楼2419房，系北海市博新商贸有限公司（桂中下游公司）购买广西新榕兴建材科技有限公司**

5.叉车操作人员情况

熊双，男，苗族，1993年11月20日出生，身份证号：532523********1415，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县湾塘乡五家梁子商户）的叉车操作人员，未持有特种设备操作证。2025年11月25日的工作是操作型号A3SZ的叉车在白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目（一期)盐疗货。

6.伤者人员情况

唐杰兵，男，彝族，1975年3月16日出生，身份证号：40321********2619，户籍地湖南省湘潭县石潭镇中山村兴隆组，系广西宁裕建筑工程有限

三、事故情况

1.事故现场

白沙湾国际自然医学度假区盐疗中心精装修工程项目位于防城区江山镇江山半岛，事故发生地点位于盐疗中心外空地，周边无防护措施。

（事故发生时）



（事故发生地点）



2.事故发生经过

2025年11月25日18：00分左右，盐疗中心正值下班时间段，叉车操作人员熊双在白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目（一期)盐疗中心室内装
型号A3SZ的叉车运输作业，周边无作业防护，桂中公司采购员李佩豪在卸砖点清点加气砖数量。熊双在卸砖后再次右转返回货车途中撞到下班后步行经过

3.事故响应及救援情况

事故发生后，熊双立即向叉车老板孔钦科打电话说明情况，工人拨打120急救电话。李佩豪立即向盐疗中心室内装饰装修工程项目经理王聪和北海
聪和石远辉赶到现场，王聪随即向广西建工桂中建设有限公司法务部门汇报情况；代建单位项目负责人马世茂18：10左右从同事韦宁获悉现场有人受伤，
项目人员苏茂福、副总齐晓鹏和法人粟维琥汇报。18：10左右，伤者已经昏迷，右腿有血迹。18：40左右，救护车到达，由王聪、孔钦科、熊双陪同唐杰

4.事故信息接报情况

2025年11月25日18：40左右，交警、应急等部门工作人员到达项目现场开展调查工作。

5. 事故善后处置工作

至目前经相关部门协调，各方共同支付365985元人民币（含医疗费、营养费、护理费），其中防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）已支
海市博新商贸有限公司已垫付26000元。

6. 伤情鉴定情况

事故调查期间，伤者唐杰兵偶有胡言乱语，记忆力减退，不能描述事故发生时的情况。2026年5月25日，防城港市防城区应急管理局和防城港市
唐杰兵的伤情进行司法鉴定，鉴定意见为：被鉴定人唐杰兵因本次事件所致损伤程度为重伤二级。

四、事故原因

1.直接原因

熊双未取得特种设备作业人员证实施作业，在没有彻底观察作业周边环境情况下继续操作叉车，导致叉车在右转时撞上下班途中经过的唐杰兵。

2.间接原因

（1）加气砖供货人尹楚霞安全意识淡薄，雇佣无证人员操作特种设备；未对作业人员进行安全技术交底；未在作业现场设置安全警示标志和防护
场安全管理严重缺位，未安排监护人员阻止行人进入危险区域。

（2）防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）聘用未取得特种设备作业人员操作叉车，对特种设备作业人员安全教育缺失。

（3）叉车作业中，桂中公司未在临时作业区域周边设置隔离设施。

（4）桂中公司现场管理人员李佩豪未及时提醒周边行人和叉车操作员避让。

五、事故的性质和责任

1.事故性质

经调查认定，白沙湾国际自然医学度假区（一期）盐疗中心外空地发生的一起厂（场）内车辆致害事故是一起一般生产安全事故。

2.各方责任

（1）熊双在此次事故中负有直接责任。

（2）加气砖供货人尹楚霞在此次事故中负有主要责任。

（3)防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）在此次事故中负有主要责任。

（4）广西建工桂中建设有限公司在此次事故中负有场地管理责任。

3.相关单位存在的问题

（1）防城港市港口区孔少租赁经营部（个体工商户）：

未严格审核受聘人员的资格证，聘用未取得特种设备作业人员证的人员操作叉车，安排未取得特种设备作业人员证的人员实施作业，对特种设备作

（2）广西建工桂中建设有限公司 ：

特种设备作业区未设置物理隔离与警示，安全技术交底与风险告知不足，未告知该区域的特种设备作业风险，也未明令禁止无关人员进入。

六、 对有关责任人员和相关企业的处理意见

1. 建议由市场监督管理局对熊双无证违规操作的行为依法进行处罚。

2. 建议由防城区应急管理局对加气砖供货人尹楚霞在此次事故中负有主要责任依法进行查处。

3. 建议由防城区应急管理局对防城港市港口区孔少租赁经营部在此次事故中负有主要责任依法进行查处。

4. 建议由住建部门对广西建工桂中建设有限公司未履行安全管理责任的行为依法进行处罚。

七、事故防范和整改措施

1. 事故教训

(1)特种设备作业人员管理存在根本性漏洞。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部未严格执行特种设备作业人员持证上岗制度，未许或安排无证人员从事特种设备作业，是导致事故发生的直接管理原因。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检格，方可从事相关工作。

（2）作业现场安全防护措施严重缺失。广西建工桂中建设有限公司、加气砖供货人尹楚霞未在作业区设置围挡、安全警示标识及必要的隔离设施，未指定专人在现场指挥和监护，没有及时制止无关人员进入叉车作业半径内。

（3）安全教育培训与技术交底流于形式。防城港市港口区孔少租赁经营部未对作业人员进行充分的安全教育培训和技术交底，作业人员安全意识淡薄工单位未对相关作业人员进行安全技术交底，是事故认定的重要间接原因。

（4）安全管理制度不健全且执行不力。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部未建立健全安全生产责任制和隐患排查治理制度，未备作业人员管理台账、未建立特种设备安全风险管控工作机制等。相关事故调查显示，企业安全管理制度不健全、制度落实不严格是事故的深层原因之一。

2. 后续整改

（1）立即停工整改，全面排查隐患。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部、广西建工桂中建设有限公司立即停止涉事作业区域内重点检查特种设备作业人员持证情况、特种设备使用登记情况、作业现场安全防护设施设置情况。对排查出的问题建立台账，明确整改责任人和整改时限

（2）严格特种设备作业人员资格管理。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部应建立特种设备作业人员管理台账，对所有特种设备有效且与作业类别相符。对新入职的特种设备作业人员，严格审查其操作证的真实性和有效性，登录应急管理部门或市场监管部门的特种设备作业操作证行复审提醒，确保证书持续有效。

（3）强化安全教育培训与技术交底。加气砖供货人尹楚霞、防城港市港口区孔少租赁经营部应对全体作业人员开展安全生产再教育再培训，重点面的培训。严格执行安全技术交底制度，确保每名作业人员清楚了解作业风险和安全操作要求。

（4）完善安全管理制度体系。建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。完善特种设备安全管理制度，建立日管控、周排查、月调
治理双重预防机制。

3. 防范措施

（1）企业要落实安全生产主体责任。各企业应当充分认识特种设备作业人员无证上岗属于重大事故隐患。防城港市港口区孔少租赁经营部要严格
的人员操作叉车，不得安排未取得特种设备作业人员证的人员实施作业，加强特种设备作业人员安全教育。广西建工桂中建设有限公司要对特种设备作
理隔离与警示，进行安全技术交底与风险告知，告知该区域的特种设备作业风险。必须从制度建设和日常管理两个层面加以杜绝，企业主要负责人要切
业日常管理的核心内容。对于涉及叉车等特种设备作业，事前核查操作人员N1证件，官网核验存档，拒绝无证上岗， 学习安全生产法规，树立安全责任

（2）加强行业警示教育。区住房和城乡建设局定期组织相关单位从业人员学习典型事故案例，开展警示教育，增强全员安全意识。通过以案释法、

（3）强化部门协同监管。应急管理、住房和城乡建设、市场监管等部门应当加强信息共享和联合执法，形成监管合力，加大对无证作业、安全防

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号 网站标识码 ：4506030003 桂公网安备45060302000010号