株洲常喜纸塑制品有限公司 “2.5”一般机械伤害事故调查报告

更新时间：2023-04-01 浏览次数：106 来源：区应急管理局 作者：刘思轩 字体[大 中 小]

2023年2月5日7时许，株洲常喜纸塑制品有限公司拉片机处，发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约98万元。

事故发生后，芦淞区区委、区政府领导高度重视，要求做好事故善后处理及遇难家属安抚工作，查明事故原因，追究相关责任人责任，吸取血的教生产责任，确保人民群众生命财产安全。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经株洲市芦淞区人民政府批准，2月7日，成立了由区应急管理局为家段公安分局、区总工会、区科工信局、区人社局、董家埚街道办事处为成员单位的"2.5"一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故时，邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故调查基本情况

（一）事故单位、项目、人员情况

1.事故单位基本情况

株洲常喜纸塑制品有限公司，成立于2018年9月21日，企业类型为有限责任公司，注册地位于湖南省株洲市芦淞区董家埚街道道田村桐梓坡组王宅，统一社会信用代码为91430203MA4PYEGW49，法定代表人为凌菁。经营范围为日用塑料制品、塑料包装箱及容器、纸和纸板容器的制造；塑料包纸和纸板容器销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故项目基本情况

事故现场位于株洲常喜纸塑制品有限公司拉片机区域，该区域为自动化生产区域，正常工作时无需人员手动接触作业。

3.事故相关人员情况

死者***：株洲常喜纸塑制品有限公司工作人员，男，**岁，身份证号4302********，户籍地******。

株洲常喜纸塑制品有限公司法定代表人凌菁：女，**岁，株洲常喜纸塑制品有限公司股东之一，身份证号4302********，户籍地********。

株洲常喜纸塑制品有限公司实际控制人之一江从银：男，**岁，身份证号3303********，户籍地********。

株洲常喜纸塑制品有限公司实际控制人之一杨培林：女，**岁，身份证号3303********，曾用名杨佩玲，户籍所在地********，与江从银为夫妻关系

株洲常喜纸塑制品有限公司刘杨：株洲常喜纸塑制品有限公司工作人员，男，**岁，身份证号4302********，户籍所在地********。

株洲常喜纸塑制品有限公司刘前华：株洲常喜纸塑制品有限公司工作人员，男，**岁，身份证号3604********，户籍地********。

（二）事故现场情况

事故现场位于株洲常喜纸塑制品有限公司拉片机区域。

（三）相关调查情况

株洲常喜纸塑制品有限公司股东有2人，分别为凌菁（持股比例20%）、庄虹艳（持股比例80%），法定代表人为凌菁，实际经营者为江从银、杨培

事故发生处为该公司一台拉片机，机器外部露出一截滚动轴承（约15cm，转速约60r/min），未安装防护装置，周边无安全警示标志。

死者***，**岁，***人，2023年2月3日18时许经株洲虹桥人力鑫马介绍所吴姓工作人员（女，电话号码：********）介绍而来，入职仅一天，未贿事故发生区域非***正常工作岗位。

事故发生区域基本为监控盲区，厂内监控时间较北京时间慢6分17秒，据公安部门调查认定，监控不存在修改痕迹。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月3日，株洲常喜纸塑制品有限公司因生产需要，经株洲虹桥人力鑫马介绍所吴姓工作人员介绍，聘用***到公司工作，19时许，经杨培林岗作业，负责待拉片机产生的塑料边角料装满后，倒入边角料池中。

2月5日晚0时3分，***离开自身工作岗位，随后消失在监控中。

0时20分，杨培林与刘杨从公司门口装车完毕，刘杨回到工作岗位后，杨培林交给刘杨4个袋装面包，并要刘杨分2个面包给***。刘杨将面包放在旁后，继续从事工作。

0时21分35秒左右，从监控中看到拉片机区域出现甩动影像，期间厂内其他工作人员未听到呼救声，未发现异常。

0时30分，刘杨开始寻找闫志雄，发现其并未在工作岗位上，于是在厂内寻找。在拉片机处，发现***身体已在随拉片机外露轴承旋转。因自身不会于是找到厂内负责设备操作的刘前华。刘前华赶来将设备关停后，要刘杨电话通知负责人杨培林赶往现场。***呈趴姿倒在拉片机旁，手臂被衣物反绞在裸露。三人想将***放下，却发现衣物与轴承绞得过紧，尝试无果后，杨培林选择报警。

0时50分许，董家段公安分局五里墩派出所接到报警，警员赵进、王礼仪赶到现场进行处理。五里墩派出所对株洲常喜纸塑制品有限公司杨培林、

等人进行了询问，经过调查后，排除了他杀可能。

2月7日上午，株洲市芦淞区应急管理局接区总值班室反馈，称株洲常喜纸塑制品有限公司发生一起亡人事故，要求核实信息。经核实后，区应急局报至区总值班室及株洲市应急管理局，同时录入事故直报系统。

（二）事故应急处置情况

获悉事故情况后，区应急管理局、区科技工业和信息化局、董家埚街道办事处均迅速派员赶赴事故现场，进行现场勘察，调查事故情况，责成株洲有限公司立即停产整顿，依法对相关责任人进行控制。

2月7日下午，区应急管理局牵头相关成员单位作出了请求成立株洲常喜纸塑制品有限公司"2.5"一般机械伤害事故调查组的申请，同日，区人民政府立了株洲常喜纸塑制品有限公司"2.5"一般机械伤害事故调查组，并启动了事故调查程序。

2月8日上午9时，根据区主要领导的指示，区安委办主任、区应急管理局党委书记、局长刘湛组织召开"2.5"株洲常喜纸塑制品有限公司一般机械伤工作部署会议。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，经核定事故直接经济损失为人民币约110万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

株洲常喜纸塑制品有限公司制造塑料杯子的拉片机一外露轴承未设置防护罩，导致***外套被卷入，致使其身体随机器滚轴旋转，卷入轴承的衣服勒亡，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

株洲常喜纸塑制品有限公司安全管理脱节，企业安全生产主体责任落实不到位。该公司未按法律要求制定并严格落实隐患排查治理制度，拉片机外防护罩，现场无任何安全警示标志，对现场存在的事故风险辨识不到位，未对新入职员工开展有效的安全教育和风险告知，未及时制止和纠正作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，现场人员安全防范意识缺失，最终导致事故发生。

（三）事故性质

经调查，认定株洲常喜纸塑制品有限公司"2.5"一般机械伤害事故为一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的责任认定及处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议

1.杨培林，株洲常喜纸塑制品有限公司实际控制人之一，负责公司的安全生产工作，安全生产责任制落实不到位，从未对员工进行安全培训，平时知便让工作人员上岗作业，教育培训不到位；未购置安全警示标志及个人防护用品，安全投入不到位；督促、检查本单位生产安全工作不力，外露轴承置，对作业现场存在的风险辨识不到位；未对员工进行有效风险告知，未及时制止和纠正作业人员违规操作，事故发生后，未及时向属地应急管理部门息倒流，违反《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第二十一条第（一）（三）（四）（五）（七）项之规定，对事故的发生负建议由区应急管理局根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定给与其行政处罚。

2.江从银，株洲常喜纸塑制品有限公司实际控制人之一，对本单位安全生产责任制落实不到位，教育培训不到位，安全投入不到位，隐患排查不到报送不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第二十一条第（一）（三）（四）（五）（七）项之规定，对事故的发任。建议由区应急管理局根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定给与其行政处罚。

3.凌菁，株洲常喜纸塑制品有限公司法定代表人，平时不直接参与公司生产经营活动，在该起事故中承担连带责任，建议由区应急管理局根据《安《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定给与其行政处罚。

4.***，株洲常喜纸塑制品有限公司工人，安全防范意识缺乏，擅自离开工作岗位，违规操作，穿着不符合安全要求的服装导致衣物被轴承卷入，违法》第五十七条之规定："从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使品"对事故负有一定责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

5.陈铁红，中共党员，株洲市芦淞区董家埚街道村主任，未落实属地监管责任，对村部未认真开展日常安全监管工作的问题失职，建议董家埚街道给予组织处理。

6.谭俊敏，中共党员，株洲市芦淞区董家埚街道办事处副主任，未落实属地监管责任，对村部未认真开展日常监管工作的问题失察，建议董家埚街委给予提醒谈话。

7.游波，中共党员，株洲市芦淞区科技工业和信息化局局长，作为工业企业主管部门的主要负责同志，对督促企业落实安全生产主体责任管理不严对上述问题负有领导责任，建议芦淞区人民政府给予警示约谈。

（二）相关单位的责任认定及处理建议

1.株洲常喜纸塑制品有限公司安全管理上存在漏洞，无安全教育培训相关制度，各项安全管理制度和安全措施未落到实处，未按照公司有关管理制工的违章操作进行及时制止和纠正，未及时消除事故隐患，违反《安全生产法》第二十三条、第二十八条、第四十一条、第四十四条、第四十五条之规发生，造成人员伤亡和财产损失，对事故的发生负有直接责任，建议由区应急管理局根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相政处罚。

2.建议由芦淞区人民政府责成芦淞区科技工业和信息化局及董家埚街道办事处作出深刻检讨，总结教训，改进工作。

六、事故防范及整改措施建议

（一）贯彻落实企业安全生产主体责任

株洲常喜纸塑制品有限公司立即全面停产停业整顿，要深刻吸取事故教训，举一反三，立即组织开展一次全面自查自纠，重点排查治理安全生产主问题。一查安全责任落实，是否建立健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单；二查安全投入，是否及时足额提取和费用，保证安全培训教育、隐患排查治理等工作的资金投入；三查安全培训，是否对单位工作人员组织开展安全生产教育培训；四查安全管理，是否严

度管理、现场管理，特别要加强安全风险辨识和隐患排查治理，及时掌控事故风险，防范事故的发生。

（二）进一步明确职责职能，加大安全生产监管力度

各负有安全生产监管职责的部门，要结合事故教训分析各类生产经营单位的安全形势和特点，按照职责分工抓好生产经营单位安全工作，突出生产风险点的安全监管。对属于上级监管的职责职能，及时报告、协调上级部门及时督促相应责任主体单位整改、消除隐患，并区分职责加大监管力度。要按须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"原则和"谁的场地谁负责"的要求，扎实开展本行业领域安全风险隐患排查整治，实施重点安全监群众生命和财产安全。

（三）进一步强化部门联动，严格查处违法违规行为

全区各基层单位、各部门要提高政治站位，认真吸取本次事故的教训，组织开展事故报告通报会，举一反三、深入一线、靠前站位、预先研判、提全区安全形势稳定。白关镇、各街道等基层单位要采取有效措施，牢固树立"生命至上、安全第一"的发展理念，督促辖区内各生产经营单位建立健全安夯实安全教育培训工作，对发现的各类重大事故隐患和违法违规行为，要联合负有安全生产监管职责的部门严格依法进行处理；涉嫌犯罪的，要及时移切实做到"检查必执法、执法必严格"，营造安全生产监管执法的高压态势。

株洲常喜纸塑制品有限公司"2.5"一般机械伤害事故调查组

2023年3月8日

党政机关

株洲市互联网违法和不良信息举报

主办：株洲市芦淞区人民政府 承办：株洲市芦淞区人民政府办公室、株洲市芦淞区数据局

政务大厅咨询、投诉电话： 0731-28580959 政务大厅预约电话：0731-28580155 网站联系电话：0731-28580159

湘公网安备 43020302000180号 备案号：湘ICP备07006574号 网站标识码：4302030001

本网站已支持IPv6访问