尔林兔石板太村三组“3·17”
高处坠落事故调查报告

2024年3月17日16时许，在尔林兔石板太村三组发生了一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，分清事故责任，神木市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规的规定，成立了由神木市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、尔林兔镇政府有关负责同志组成的尔林兔石板太村三组“3·17”高处坠落事故调查组（以下简称：调查组），调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话和查阅资料等方式对该事故进行调查取证，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况，对事故发生原因进行综合分析，认定事故性质和责任，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题，提出了防范整改措施及建议。现将该事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故经过及现场处置

2024年3月17日16时许，陕西愚跃泰建设工程有限公司法定代表人肖某安排工人高某某、王某某去尔林兔取东西，顺便

让高某某去尔林兔石板太村三组测量线路，高某某爬上电杆后电杆倾倒，高某某摔落至地面导致昏迷，另一名工友王某某将此事通过电话汇报给肖某，肖某组织人员拨打了120急救电话，工友王某某驾驶车辆将高某某送往榆林北出口，王某某在榆林北出口将高某某放到了120急救车上，120急救车将高某某拉往交大一附院榆林第二医院进行抢救，20时29分，高某某经抢救无效死亡。

（二）死亡人员信息

事故共造成1人死亡。姓名：高某某，陕西愚跃泰建设工程有限公司员工。

（三）涉事企业基本情况

陕西愚跃泰建设工程有限公司，法定代表人为肖某，位于陕西省榆林市榆阳区芹涧路御溪名城3栋一层0101号，属于有限责任公司（自然人独资），成立于2021年9月14日，注册资本壹仟万元人民币，营业期限为长期，统一社会信用代码为91610802MA70F5WK2M，经营范围为：一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；房屋拆迁服务；停车场服务；土地使用权租赁；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；固体废物治理；地质灾害治

理服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；不动产登记代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营：城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（四）事故上报情况

经技术分析报告和事故调查组综合认定，陕西愚跃泰建设工程有限公司法定代表人肖某法律意识淡薄，没有按照规定时限向神木市应急管理局报告事故，其行为属于因过失对应当上报的事故未报的漏报[1]行为。

二、事故原因

[1]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第五条（迟报、漏报、谎报和瞒报认定）。《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

（一）直接原因

高某某未取得高处作业证件，未办理高处作业票据，爬上电线杆，电线杆因埋深不足，发生倾倒，导致事故发生。

（二）间接原因

陕西愚跃泰建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，管理混乱，未制定高处作业安全措施，指派无高处作业证件人员进行高处作业，高处作业未配备现场监护人。

三、事故性质

经事故调查组调查认定，尔林兔石板太村三组“3·17”高处坠落事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）不予追究责任的人员建议（1 人）

高某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予政务处分及行政处罚的企业人员（1 人）

对陕西愚跃泰建设工程有限公司的1名责任人员处上一年年收60%的罚款。

（三）建议给予党纪政务处分的公职人员（2 人）

对国网神木市供电公司尔林兔供电所的 2 名责任人员，均移交国网神木市供电公司纪委监委调查处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

对陕西愚跃泰建设工程有限公司，依据《中华人民共和国

安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，处以行政罚款。

五、事故防范措施建议

（一）严格落实安全生产责任制，加强安全监督检查

各级领导必须认真履行自己的安全责任，在安排工作的同时落实安全要求和措施，把保护人员的生命安全和健康放在首位，督促职工遵守安全制度和规程。加强对设备设施和生产现场环境的检查，早发现隐患早消除、强化对安全生产各个环节的监督检查。

（二）加强安全教育培训，提高从业人员安全生产意识水平

此事故暴露出陕西愚跃泰建设工程有限公司作业现场安全生产管理制度执行不严格，企业负责人履职不到位等问题。要切实加强企业负责人、从业人员的安全教育培训，制定高处作业安全操作规程，确保各类从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全生产职责。

（三）加大行业部门监管力度

国网神木市供电分公司要认真履行职责，加强对废旧电线的安全管理，加大隐患排查治理工作力度，切实全面开展安全生产大排查，认真排查和整治各类生产安全事故隐患，严格执行企业的安全管理制度，认真落实专项治理和检查，及时消除隐患。