龙泉市绿宝木业有限公司“1.9”一般触电事故调查报告

索引号：776480259/2024-01330 生成时间：2024-03-22 发布机构：龙泉市应急管理局 点击数：634

2024年1月9日上午7时30分许，龙泉市绿宝木业有限公司发生一起触电事故，造成1人受伤，人员救治无效于同日12时许死亡。

事故发生后，龙泉市人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）规定，成立了由市纪委市监委、应急管理局、公安局、总工会、八都镇等单位组成的事故调查组，并邀请检察院派人列席参加，开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

龙泉市绿宝木业有限公司（以下简称绿宝公司），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈*；统一社会信用代码：913311817601******；成立日期：2004年03月08日；住所：浙江省龙泉市八都镇平山岭；经营范围包括：竹、木制品加工、销售。

（二）事故发生经过

1月8日19时许，根据日常工作安排（张**的工作时间通常为晚上19时左右至次日7时左右的夜班，根据当日工序进度有所变动），张**到绿宝公司车间制棒机区域开始操作制棒机，制棒机为自动流水线机械，张**的主要工作内容为保证制棒机稳定运行以及查看成品情况。1月9日清晨7时左右，张**在查看制棒机时，发现一台制棒机电线掉落在外，便试图用钢丝钳整理电线。因张**未关闭制棒机电源也未佩戴绝缘手套，其在整理电线过程中不慎被电击倒地。

（三）事故现场情况

事故发生地点位于绿宝公司东南角车间制棒机区域，车间内共有制棒机12台，造成触电的制棒机为由北数起第6台，该制棒机未安装漏电保护装置。现场发现一根裸露的电线，有轻微烧焦痕迹；一把钢丝钳，手柄胶皮处有明显烧焦痕迹；制棒机旁放有一双绝缘手套但未被使用；死者左手有明显的电击伤，根据龙泉市人民医院的死亡记录死者死因为电击伤导致呼吸心跳停止。

（四）事故造成人员伤亡

本起事故造成1人死亡。张**，男，身份证号：33252******，住址：浙江省龙泉市****。

（五）直接经济损失情况

截止目前，事故已造成直接经济损失约160余万元人民币。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

7时30分许，附近工友金**、吴**发现张**倒地后立即关闭制棒机电源将张**扶至空地，并拨打了120急救电话。

（二）医疗救治和善后处理情况

8时10分许，120急救车赶到事故现场。医护人员立即将张**送往龙泉市人民医院救治。后张**于同日12时许经救治无效死亡。

2024年1月16日，事故双方达成初步调解协议，善后工作得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张**安全生产意识淡薄，未按操作规程且未规范佩戴劳动防护用品进行作业，是该起触电事故发生的直接原因。

（二）**间接原因分析**

1.绿宝公司未全面依法履行生产经营单位安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；未严格开展安全生产教育和培训；未认真督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。

2.绿宝公司法定代表人陈*未依法履行安全生产管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未严格落实安全生产教育和培训制度；未认真督促、检查安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起因从业人员自身安全生产意识淡薄，未按操作规程且未规范佩戴劳动防护用品进行作业，导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

张**安全生产意识淡薄，未按操作规程且未规范佩戴劳动防护用品进行作业，对事故发生负有直接责任。鉴于张庆传已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

目前，制棒机暂无相关国家强制性操作标准。本起事故中直接原因系死者行为操作不规范，且具有偶然性，相关负责人不是直接原因，不构成犯罪，不建议移送司法机关处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.绿宝公司，未全面依法履行生产经营单位安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；未严格开展安全生产教育和培训；未认真督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，是该起事故的责任单位。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

2.陈*，男，群众，绿宝公司法定代表人；未依法履行安全生产管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未严格落实安全生产教育和培训制度；未认真督促、检查安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对该起事故发生负有主要领导责任。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

（四）责令企业内部处理的人员

金**，男，群众，绿宝公司安全员，未有效督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程，未认真督促、检查安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，责成绿宝公司对其进行相应处理，处理结果报龙泉市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）责成绿宝公司深刻汲取“1.9”一般触电事故教训，全面落实安全生产责任制、安全生产教育和培训制度、安全生产规章制度和操作规程，立即开展生产安全事故隐患排查治理，提升作业人员安全防范意识，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）建议应急管理局认真履行安全管理职责，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，排查并督促整改各类安全生产事故隐患，有效遏制生产安全事故。

（三）建议八都镇人民政府要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，认真履行安全生产“属地管理”责任,加强对辖区内生产经营单位安全生产的监督检查力度，对检查中发现的生产安全事故隐患严格落实“闭环管理”，压实生产经营单位安全生产主体责任，确保生产安全。

龙泉市绿宝木业有限公司“1.9”一般触电事故调查组

2024年2月23日

使用帮助 | 郑重声明 | 关于我们 | 网站地图

网络110报警服务

主办：浙江省龙泉市人民政府浙江省龙泉市人民政府办公室

联系方式：0578-12345 邮编：323700

技术支持：浙江万赛软件科技有限公司 建议IE8，1024*768以上分辨率浏览本站

网站标识码：3311810001

浙公网安备33118102000123号 浙ICP备13024068号

党政机关