城北区人民政府事故调查组

2026年3月4日

目录

报告开篇和事故性质认定.....1
一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位情况.....1
（二）事故发生经过及事故现场情况.....2
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....3
二、事故应急处置情况.....3
三、事故原因分析.....
3
（一）事故发生的直接原因.....4
（二）事故发生的间接原因.....4
四、对有关单位和人员的责任认定.....5
（一）事故责任单位认定.....5
(二）事故责任人员认
定.....5 五、事故有关责任单位和责任人员行政处罚建议.....7（一）免于追究责任人员建议.....7 （二）责任单位行政处罚建议.....8 （三）责任人员行政处罚建议.....8 （四）责任人员企业内部处理建议.....10
六、事故整改和防范措施.....11

西宁市城北区青海西钢新材料有限公司“1·3”一般机械伤害生产安全事故调查报告

2026年1月3日上午08时35分左右，青海西钢新材料有限公司（小棒作业区）发生一起一般机械伤害生产安全事故，事故造成1人死亡。

根据西宁市安全生产委员会办公室挂牌督办工作要求，城北区人民政府组织城北区应急管理局、城北区发展改革和工业信息化局、城北公安分局、城北区马坊街道办事处、城北区总工会、城北区纪委监委等单位相关人员组成青海西钢新材料有限公司“1·3”一般机械伤害生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请城北区检察院派员参与事故调查。经过专家现场勘查分析，结合事故调查组调查情况，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

经事故调查组认定，青海西钢新材料有限公司“1·3”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况


（一）事故发生单位情况

青海西钢新材料有限公司：位于青海省西宁市城北区柴达木西路52号。类型：其他有限责任公司（上市）；注册地址：青

海省西宁市柴达木西路 52 号；法定代表人：芦松，成立日期：2018 年 9 月 30 日；经营范围，一般项目：新材料技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工；机械设备销售；钢、铁冶炼；热力生产和供应。

（二）事故发生经过及事故现场情况

2026 年 1 月 3 日 8 时 20 分左右，小棒作业区热切操作室过跨丙班操作工王发萍发现横移卸料收集链分钢器故障，信号时有时无，随后联系青海西钢新材料有限公司小棒作业区仪电检修丙班班长蔡延凯，1 月 3 日 8 时 32 分左右，蔡延凯到达小棒作业区热切操作室操控台排查横移卸料收集链分钢器操控台设备故障原因，查看后未与小棒作业区生产操作工王发萍交流沟通，即离开小棒作业区热切操作室，生产操作工王发萍通过主控室东侧观察窗看到蔡延凯在操作室东侧液压阀台检查，后便将注意力转移到操作设备上清点钢棒数量，约 8 分钟后小棒作业区丙班剪切副班长李先斌挑完短尺，要回锯钳工作区域的时候，经过过跨平台时，看



见小棒作业区检修作业区丙班值班仪电检修班长蔡延凯倒在分钢器下部地面。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：蔡延凯，男，38岁，身份证号632124********5917，家庭住址：西宁市城中区庄和路13号

此次事故造成一人死亡，造成直接经济损失125万元。

二、事故应急处置情况

2026年1月3日8时35分左右，青海西钢新材料有限公司小棒作业区事故发生。

2026年1月3日8时40分左右，小棒作业区丙班剪切副班长李先斌路过分钢器发现下部地面有人倒地，立即要求操作室过跨丙班操作工王发萍将该设备关闭，并向小棒作业区丙班值班作业长张丙强、小棒作业区作业长李永成、检修作业区作业长李建喜、检修机械工程师蒋晓军等人报告了现场情况。

2026年1月3日8时43分，李永成上报现场情况至青海西钢新材料有限公司安全管理室主任林孝德。

2026年1月3日8时45分,张丙强、李建喜、蒋晓军到达现场后,李建喜、蒋晓军立即组织相关人员将蔡延凯从横移卸料收集链分钢器下方抬出至液压阀台通道处，并对蔡延凯身体进行检查，同时张丙强拨打了120急救电话，等待120急救人员。

2026年1月3日8时47分，安全管理室主任林孝德到达现场

查看后，于8时48分通过电话上报现场情况至青海西钢新材料有限公司副厂长高平。

2026年1月3日8时50分,副厂长高平到达现场后，查看现场情况，并在涉事设施设备周围拉起警戒线。

2026年1月3日8时55分左右，120急救人员到达现场后经医护人员确认蔡延凯已无生命体征。

2026年1月3日9时39分，高平立即让青海西钢新材料有限公司安全管理室上报事故至城北区应急管理局、城北区发展改革和工业信息化局。城北应急管理局接报后立即组织发改、公安、马坊街道办事处第一时间赶赴现场处置。

2026年1月3日9时52分，城北区应急管理局将事故情况上报至西宁市应急管理局值班室。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

小棒检修作业区丙班班长蔡延凯（死者）在未对设施设备进行停电的情况下开展检修工作，造成蔡延凯（死者）头部被分钢器曲臂挤压，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1.青海西钢新材料有限公司未针对本次小棒作业区热切工序横移卸料收集链分钢器感应仪表故障检修作业进行安全风险辨识、未制定安全防范措施，未组织作业区人员开展机械致伤事故

应急演练是事故发生的间接原因之一。

2.青海西钢新材料有限公司未按《中华人民共和国安全生产法》第三十五条要求在较大危险因素的场所、设施设备设置明显警示标志是事故发生的间接原因之一。

3.班组人员违反岗位操作规程，未严格执行交接班要求，小棒作业区热切乙班人员未将故障交接给丙班人员[1]是事故发生的间接原因之一。

4.小棒检修作业区丙班班长蔡延凯，发现设施设备故障后未对设施设备进行安全风险分析，未按照本单位安全操作规程和规章制定进行停电、挂牌等措施开展检修工作是事故发生的间接原因之一。

四、对有关单位和人员的责任认定

（一）事故责任单位认定

青海西钢新材料有限公司未在较大危险因素的场所、设施设备设置明显警示标志[2]。未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[3]。未组织小棒作业区人员开展机械致伤事故应急演练[4]。未向从业人员告知作业场所存在的危险因素，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操

1[?] 根据青海西钢新材料《精品特岗小棒材生产线设备操作、维护、检修规程》要求：（1）、交班人要将本班设备运行中发生的事故、故障、缺陷及处理情况，原有设备缺陷的变化发展情况等，详细记入操作台记录，并向接班人交代，提出下一班需要处理的问题。（2）、接班人接班时，首先查阅操作台记录，了解上一班设备运行状况及存在的问题，听取交班人对设备情况的介绍，然后对设备进行一次巡检，查验核实存在的问题，需要在交接班时处理的，要及时通知钳工或电工进行处理。

2

3

4

作规程[5]，对此次事故发生负有责任。

（二）

1.芦松，青海西钢新材料有限公司法定代表人、主要负责人，未取得主要负责人安全管理资格证书[6]，未督促，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全生产事故隐患[7]，对此次事故发生负有责任。

2.高平，青海西钢新材料有限公司副厂长，协助主要负责人负责安全生产、公司运营等，未组织参与本单位应急救援演练[8]，发生事故后未能第一时间启动本单位应急救援预案，对此次事故发生负有责任。

3.赵生荣，青海西钢新材料有限公司副厂长，分管安全生产，检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[9]，对此次事故发生负有责任。

4.李建喜，青海西钢新材料有限公司小棒作业区检修作业区作业长，负责小棒作业区检修工作，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[10]，对此次事故发生负有责任。

5.林孝德，青海西钢新材料有限公司安全管理室主任，负责

5

6

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

8

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

10

公司安全生产工作，未及时排查小棒作业区生产安全事故隐患[11]，对此次事故发生负有责任。

6.祁亚安，青海西钢新材料有限公司小棒作业区过跨丙班班长，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程[12]，对此次事故发生负有责任。

7.李广俊，青海西钢新材料有限公司小棒作业区过跨乙班班长，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度与小棒作业区过跨丙班进行交接班[13]，对此次事故发生负有责任。

8.王发萍，青海西钢新材料有限公司小棒作业区过跨丙班操作工，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程[14]，对此次事故发生负有责任。

9.蔡延凯，青海西钢新材料有限公司小棒作业区丙班电气班班长，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程[15]，对此次事故发生负有责任。

11

12

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

14

15

五、事故有关责任单位和责任人员行政处罚建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规对事故责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）免予追究责任人员建议

蔡延凯，青海西钢新材料有限公司小棒作业区丙班电气班班长，进行检修作业时未进行风险辨识，违反本单位安全操作规程，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）责任单位行政处罚建议

青海西钢新材料有限公司未在较大危险因素的场所、设施设备设置明显警示标志[16]。未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[17]。未组织小棒作业区人员开展机械致伤事故应急演练[18]。未向从业人员告知作业场所存在的危险因素，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[19]对此次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[20]，建议由西宁市应急管理局予以行政处罚。

（三）责任人员行政处罚建议

1.芦松，青海西钢新材料有限公司法定代表人、主要负责人，

16

17

18

19

20

未取得主要负责人安全管理资格证书[21]，未督促，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全生产事故隐患[22]未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[23]，建议由西宁市应急管理局予以行政处罚。

2.高平，青海西钢新材料有限公司副厂长，协助主要负责人负责安全生产、公司运营等，未组织参与本单位应急救援演练[24]，发生事故后未能第一时间启动本单位应急救援预案，对此次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[25]，建议由西宁市应急管理局予以行政处罚。

3.赵生荣，青海西钢新材料有限公司副厂长，分管安全生产，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[26]，对此次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[27]，建议由西宁市应急管理局予以行政处罚。

（四）责任人员企业内部处理建议

1.李建喜，青海西钢新材料有限公司小棒作业区检修作业区

21[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 :生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

22[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

23

24[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:组织或者参与本单位应急救援演练；

25

26[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

27

作业长，负责小棒作业区检修工作，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议[28]，对此次事故发生负有责任，建议青海西钢新材料有限公司按照公司相关规定给予处理，并将处理结果反馈城北区安委会办公室。

2.林孝德，青海西钢新材料有限公司安全管理室主任，负责公司安全生产工作，未及时排查小棒作业区生产安全事故隐患[29]，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议青海西钢新材料有限公司按照公司相关规定给予处理，并将处理结果反馈至城北区安委会办公室。

3.祁亚安，青海西钢新材料有限公司小棒作业区过跨丙班班长，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程[30]，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议青海西钢新材料有限公司按照公司相关规定给予处理，并将处理结果反馈至城北区安委会办公室。

4.李广俊，青海西钢新材料有限公司小棒作业区过跨乙班班长，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，

28[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

29[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

30

未遵守本单位安全生产规章制度与小棒作业区过跨丙班进行交接班[31]，对此次事故发生负有责任，建议青海西钢新材料有限公司按照公司相关规定给予处理，并将处理结果反馈至城北区安委会办公室。

5. 王发萍，青海西钢新材料有限公司小棒作业区热切丙班操作工，负责小棒作业区安全生产工作，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程[32]未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议青海西钢新材料有限公司按照公司相关规定给予处理，并将处理结果反馈至城北区安委会办公室。

六、事故整改和防范措施

青海西钢新材料有限公司：一是作为事故责任主体，第一时间扛起安全生产主体责任，以深刻的反思推动整改工作落地落细。公司高度重视事故教训，将安全生产摆在发展首位，全面落实企业主体责任，进一步明确各级管理者安全管理职责，建立健全安全绩效与考核评价深度挂钩的机制，把安全责任细化到岗、量化到人，确保安全生产责任链条无缝衔接、层层压实。**二是**立即启动全方位、无死角的安全隐患排查整治工作，排查范围覆盖生产


31[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

32[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

一线操作环节、后台管理全流程，从生产设备日常运行状态到安全管理制度制定执行，逐一梳理排查、建立问题台账，对排查出的各类安全隐患，坚持立行立改、限期整改，对重大隐患实行专项治理，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，绝不姑息迁就、绝不留下死角。**三是**组织全体员工开展事故复盘专题会议，深入分析事故发生的直接原因、深层诱因及造成的严重后果，让每一位员工深刻认识到安全生产的极端重要性，切实吸取事故教训。通过常态化安全培训、典型事故案例分享、现场实操教学等多种形式，持续强化员工安全意识，让安全生产理念入脑入心，引导全体员工时刻保持高度警惕，规范操作流程，提升安全操作技能，从思想和行动上双重筑牢安全生产思想防线。

行业监管部门和综合监管部门：一是切实履行安全生产监管职责，以严格的监管举措推动行业安全生产水平整体提升。各级监管部门深刻认识到安全生产工作的长期性、复杂性和艰巨性，牢固树立“安全生产没有淡季、隐患就是事故”的理念，切实履行属地化安全生产监管职责，将安全生产工作纳入重要议事日程，定期研究分析本行业、本地区安全生产形势，精准把握安全生产工作的重点、难点和风险点。**二是**进一步健全完善安全监管责任体系，明确各岗位安全监管职责，细化监管任务，形成权责清晰、分工明确、协同高效的监管工作格局，对监管工作中履职不力、失职渎职的单位和个人，依法依规严肃追责问责，以严格的问责

倒逼监管责任落实。结合本行业、本区域安全生产事故发生的特点和规律，监管部门组织开展深入细致的全方位隐患排查治理工作，坚持问题导向，聚焦重点领域、关键环节，做到排查不留死角、治理不留后患，并建立隐患排查、登记、整改、验收、销号的闭环管理机制，持续提升安全风险防控水平。**三是**加强安全风险分析研判，对排查出的安全风险进行科学分级分类，针对不同等级、不同类型的风险制定差异化防控策略，此外，监管部门持续强化安全生产普法宣传与安全教育培训工作，针对不同行业生产经营特点，开展定制化、精准化的安全教育培训，创新宣传方式方法，政企联合实战演练等多种形式，广泛宣传安全生产相关法律法规和政策要求，营造全社会重视安全生产的浓厚氛围。



13