# 水城尖山贵州辣炸天食品有限公司“4·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月17日9时04分，水城区尖山街道贵州辣炸天食品有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，4人受伤，企业迟报事故。

事故发生后，市委副书记、市长李巍批示“请市卫健局组织相关医院全力做好伤者救治工作。市应急局会同水城区统筹做好原因调查、隐患治理和后续处置工作”，市委常委、市政府常务副市长臧侃批示“请市安委办、水城区政府按有关程序规定调查核实该事件原因，以及信息报告工作存在的问题。请市卫健局组织做好伤者救治工作”。2025年4月21日，市安委办决定对该起事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》等有关法律法规的规定，2025年4月19日，经水城区人民政府同意，成立了以水城区政府常务副区长、贵州水城经开区管委会副主任为组长，区应急局、区工信局、区卫健局、区市场监管局、区公安局、区总工会、区人资社保局、贵州水城经开区应急产业中心、尖山街道办事处等单位人员组成的水城尖山贵州辣炸天食品有限公司“4·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定

了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，水城尖山贵州辣炸天食品有限公司“4·17”一般高处坠落事故是一起企业负责人安全意识淡薄、违章指挥、安全失管缺位导致的生产安全责任事故。

**一、事故单位基本情况**

（一）单位概况。贵州辣炸天食品有限公司成立于2012年9月，位于水城区尖山街道尖山社区发齐村一号大道南侧厂房，主要从事辣椒制品的加工和销售，现有职工12名。

（二）资质证照情况。

1.营业执照。注册名称：贵州辣炸天食品有限公司，注册资本：500万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：宁某，统一社会信用代码：91520200053325829B。

2.食品生产安全许可证。生产者名称：贵州辣炸天食品有限公司，法定代表人（负责人）：宁某，食品类别：调味品、蔬菜制品，许可证编号：SC10352022100012，有效日期：2023年12月29日至2026年3月4日。

（三）安全管理机构、安全管理人员配备及安全管理情况。

1.安全管理机构。2025年3月25日，贵州辣炸天食品有限公司成立了安全管理领导小组，明确了七项职责，但实际未运行。

2.安全管理人员配备。2019年7月25日，贵州辣炸天食品有限公司任命何某荣为安全员，未取得安全管理资格证，未明确具体工作职责。2022年7月25日，贵州辣炸天食品有限公司任命何某荣为主要负责人，但何某荣未取得主要负责人安全管理资

格证，未明确具体工作职责。

3.安全管理情况。贵州辣炸天食品有限公司编制了《安全生产责任制》《安全操作规程》《安全管理制度（2025年修订版）》但均未签发实施，实际未开展日常安全管理工作。

**二、事故相关单位情况**

六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司为贵州水城农业（集团）有限责任公司下属子公司，法定代表人为贵州农业集团公司副总经理程某。2023年3月9日，六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司与贵州辣炸天食品有限公司签订《小黄姜加工厂厂房设备租赁协议》，协议仅明确了贵州辣炸天食品有限公司的安全生产管理职责，未明确六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司的安全生产管理职责，六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司也未对出租的作业场所定期开展安全检查。

**三、部门及属地政府履行安全生产职责情况**

（一）贵州水城经济开发区经济发展局。履行工贸行业主管部门职责，按要求传达学习安全生产文件会议精神，联合贵州水城经开区应急局等部门对工贸行业企业定期或不定期开展安全检查，2025年未对贵州辣炸天食品有限公司开展安全监管，统筹指导贵州水城经开区工贸行业安全生产工作力度不够。

（二）贵州水城经济开发区应急管理局。履行工贸行业安全监管职责，按要求传达学习、执行落实安全生产文件会议精神，结合贵州水城经开区实际，制定有《贵州水城经济开发区应急管理局2025年度安全生产监管计划》，2025年未对贵州辣炸天食品有限公司开展安全检查，统筹贵州水城经开区工贸行业安全生

产监管工作力度不够。事故发生后，会同有关部门积极开展善后处置工作。

（三）六盘水市水城区市场监督管理局贵州水城经济开发区分局。履行食品生产企业安全生产监督管理职责，按照年度监督检查计划开展日常安全检查，2024 年以来，对贵州辣炸天食品有限公司检查 3 次（均为食品安全方面检查），未及时发现作业现场安全隐患。事故发生后，会同有关部门积极开展善后处置工作，并依据《食品安全生产企业安全生产监督管理暂行规定》于 2025 年 4 月 9 日下达责令立即停止生产行为指令。

（四）六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处。履行属地管理职责的政府派驻机构，以党工委会议等方式安排辖区内安全生产工作，制定年度安全生产工作方案，每季度印发安全大检查通知，特殊时段、节假日等开展专项安全检查，对矿山、涉煤企业、学校、烟花爆竹厂、加油站等重点领域定期开展安全检查，分别在 2024 年底、2025 年 2 月份对贵州辣炸天食品有限公司检查 2 次（因当日停产，未进入厂区），安全隐患排查治理不够深入。事故发生后，尖山街道办事处会同相关部门积极开展善后处置工作，并对辖区内企业开展为期 5 天的安全大检查。

**四、事故现场情况**

4 月 19 日，事故调查组人员进行了现场勘查，事故地点位于贵州辣炸天食品有限公司辣椒炒制车间，面积约 20 平方米，放置有 2 台炒锅，车间整体采用彩钢瓦泡沫夹芯板材料搭建，顶部盖板（长 2 米、宽 0.8 米）平行铺设，两端搭接在墙板上，无交叉承重横梁，结构稳定性差，顶部距离地面约 3.9 米。事故发

生时，何某荣等5人和1台排风机在车间顶部，因超出重量负荷，泡沫夹芯板一侧发生结构性垮塌，5人连同排风机一起坠落，现场地面有血迹和掉落的排风机。

**五、事故发生经过、信息报告、应急救援及善后处置情况**

（一）事故发生经过。2025年4月17日8时40分许，贵州辣炸天食品有限公司主要负责人何某荣，组织张某银、陈某绩、王某贵、潘某等4名工人吊运安装辣椒炒制车间排风机。何某荣先爬到车间顶上，然后呼喊张某银等4名工人一起上去，张某银、陈某绩向何某荣说“隔板晃动的厉害、怕彩钢瓦房顶撑不住”，何某荣回答说“没事，快上，我们之前都运上来过”，之后5人爬到车间顶上，并将排风机吊运到顶上。8时50分许，车间顶部垮塌，何某荣等5人从高处坠落。

（二）事故信息报告。4月17日9时04分许，现场工人王某香向公司法定代表人宁某电话报告事故相关情况；4月17日9时45分，120救护车将5名伤者送到水城区人民医院救治；4月17日11时07分，何某荣经抢救无效死亡；4月17日22时许，公司法定代表人宁某到达水城区人民医院，与死者家属协商赔偿事宜；4月18日2时许，死者家属将死者尸体停放在贵州辣炸天食品有限公司，继续协商善后赔偿事宜。

4月19日7时28分，贵州辣炸天食品有限公司职工王某（系宁某丈夫）向贵州水城经开区应急局电话报告，距事故第一发生时间已相隔46小时24分钟，事故迟报。

4月19日8时38分，贵州水城经开区应急局向水城区应急指挥中心电话报告；

4月19日10时12分，贵州水城经开区应急局向水城区应急指挥中心书面报告;

4月19日10时12分，水城区应急指挥中心向六盘水市人民政府总值班室电话报告。

4月19日10时17分，水城区应急指挥中心向六盘水市应急指挥中心电话报告。

4月19日10时32分，水城区应急指挥中心向六盘水市人民政府总值班室书面报告。

4月19日11时44分，水城区应急指挥中心向六盘水市应急指挥中心书面报告。

（三）事故应急救援。接到事故信息后，区应急局、区公安局、区市场监管局、区工信局、贵州水城经开区应急局、尖山街道办事处等单位人员立即到现场核实情况，并将死者尸体送往六盘水市殡仪馆。伤者潘某在六盘水市人民医院住院治疗，伤者王某贵、张某银、陈某绩已康复出院。

（四）事故善后处置。事故发生后，公司法定代表人宁某先行垫付了伤者的治疗费用，4月30日与死者家属达成工亡调解赔偿协议。

**六、人员伤亡及损失情况**

本次事故共造成1人死亡，4人受伤，直接经济损失102万元。

**七、事故原因及性质**

（一）直接原因。按照《建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板》（JC/T 2155-2012）6.3.3[1]标准及《建筑结构荷载规范（附条文

说明）》（GB 50009-2012）5.2.2[2]，金属面板（彩钢板）可承受均布荷载约 50-200kg/㎡，何某荣等 5 人连同排风机重量约为 350kg，同时放置在车间顶上，超出顶部泡沫夹芯板负荷，在没有横梁支撑的情况下，发生结构性垮塌，5 人从顶上坠落到地面，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.安全意识淡薄。企业法定代表人、主要负责人及相关管理人员安全红线意识严重缺乏，主要负责人、安全员由同一人兼任且未经安全教育培训、未取得安全管理资格证，主要负责人缺乏必要的安全防护意识，仅凭工作经验来判定安全风险，冒险蛮干，是造成本次事故发生重要原因。

2.违章指挥作业。主要负责人盲目组织排风机吊运，在工人多次警示提醒以及“楼板出现晃动”的事故征兆情况下，违章指挥工人作业。

3.安全管理缺失。贵州辣炸天食品有限责任公司安全管理机构未实际运行，安全管理人员未持证、未履职，虽编制了安全责任制、岗位安全规程、安全管理规定等，但未组织实施，还存在未组织从业人员安全教育培训、未开展安全风险辨识管控、未按规定定期开展隐患排查治理、未编制应急预案并组织应急演练、未如实报告事故信息等问题，安全工作失管缺位。

（三）事故性质。经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

## 八、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡，不再追究责任的人员

1.何某荣，贵州辣炸天食品有限责任公司主要负责人，违章指挥吊运排风机作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2.宁某，贵州辣炸天食品有限公司法定代表人，对公司安全管理工作失管失察，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

（三）对事故有关公职人员的处理建议

3.程某，中共党员，贵州水城农业（集团）有限责任公司副总经理，六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司法定代表人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]规定，对《小黄姜加工厂厂房设备租赁协议》约定的安全管理职责失察，且未对贵州辣炸天食品有限公司定期进行安全检查，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[5]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚，并由六盘水市水城区国有资产和金融服务中心党委对其进行批评教育。

4.龚某孝，中共党员，尖山街道党工委委员、办事处副主任，分管安全生产工作，统筹工贸行业安全生产工作不力，开展贵州辣炸天食品有限公司安全监管工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议由尖山街道党工委对其进行提醒谈话。

[1]《建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板》（JC/T 2155-2012）6.3.3 抗弯承载力夹芯板作为屋面板时，夹芯板挠度为$L_0/200$（$L_0$为3500mm）时，均布荷载不应小于0.5kN/㎡。

[2]《建筑结构荷载规范（附条文说明）》（GB 50009-2012）5.2.2 工业建筑楼面（包括工作平台）上无设备区域的操作载荷，包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重，可按均布活载荷2.0kN/㎡考虑。

5.欧某江，中共党员，六盘水市水城区市场监督管理局贵州水城经济开发区分局局长，负责贵州水城经济开发区市场监管全面工作，未将食品生产企业安全生产工作纳入日常监督检查内容，多次到贵州辣炸天食品有限公司检查未能及时发现作业场所安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议由区市场监管局党组对其进行提醒谈话。

6.李某强，中共党员，贵州水城经济开发区经济发展局局长，统筹指导水城经开区工贸行业安全生产工作不力，对贵州辣炸天食品有限公司安全监管不到位，对事故发生负有领导责任，建议由贵州水城经济开发区管委会对其进行提醒谈话。

7.张某勇，中共党员，贵州水城经济开发区应急管理局局长，统筹落实水城经开区工贸行业安全生产工作不力，对贵州辣炸天食品有限公司安全生产监督检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议由贵州水城经济开发区管委会对其进行提醒谈话。

（四）对事故责任单位的处理建议

8.贵州辣炸天食品有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]规定，建议由水城区应急局对贵州辣炸

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

天食品有限公司进行行政处罚。

9.六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]规定，与贵州辣炸天食品有限公司签订的《小黄姜加工厂厂房设备租赁协议》中未明确本公司安全管理职责，且未定期对其作业场所进行安全检查，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]规定，建议由水城区应急局对六盘水市水城区贡蜜蜂业有限责任公司进行行政处罚。

10.贵州水城经济开发区经济发展局，履行工贸行业主管部门职责不力，未严格落实“管行业必须管安全”要求，建议其向贵州水城经济开发区管委会作出深刻书面检查。

11.贵州水城经济开发区应急管理局，履行工贸行业安全监管部门职责不力，未深入开展轻工行业安全生产监督检查工作，建议其向贵州水城经济开发区管委会作出深刻书面检查。

12.六盘水市水城区市场监督管理局贵州水城经济开发区分局，履行食品生产行业监管职责不力，未严格开展食品生产企业安全监督检查工作，建议其向区市场监管局党组作出深刻书面检查。

13.六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处，履行属地管理职责不力，统筹辖区内工贸行业企业安全生产工作不到位，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

## 九、事故防范措施

（一）牢固树立安全生产红线意识。各乡（镇、街道）、区有关部门，工贸行业企业要深入贯彻落实安全发展理念，深刻吸取事故教训，持续防范化解安全风险，加大隐患排查治理力度。**一是**要全面摸清工贸行业企业底数，详细掌握工贸行业安全生产状况。**二是**要立即开展工贸行业安全专项整治，根据冶金、轻工、有色、建材等行业特点，制定有针对性的检查方案。**三是**要按照“三个必须管”要求，进一步明确部门职责，压紧压实工贸行业安全监管职责。

（二）强化工贸行业安全基础管理。**一是**全面建立健全工贸行业全员安全生产责任制，落实企业安全生产主体责任。**二是**配齐配强企业安全管理人员，金属冶金等重点工贸行业按规定配备专职安全管理人员，从业人员超过100人的其他生产经营单位配备专职安全管理人员，从业人员不足100人的配备专（兼）职安全管理人员，严厉查处安全管理人员无证上岗行为。**三是**切实保障从业人员安全生产权利，按规定开展从业人员三级安全教育培训，建立健全工贸行业企业内部安全隐患举报奖励制度，严厉打击违章指挥、强令冒险作业行为。

（三）加大工贸行业安全生产宣传力度。**一是**在融媒体、网

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

络新媒体等平台及通过企业安全宣传栏、LED 屏等方式，广泛宣传工贸行业安全知识，让职工知晓岗位安全风险、掌握管控措施、具备隐患处置及应急避险能力。**二是**深入开展“安全生产警示教育月”“安全生产月”等活动进企业、进车间、进作业一线，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。**三是**强化典型事故案例警示教育，组织工贸行业主要负责人、安全管理人员、特殊作业人员、高风险工种等重点人员集中剖析事故原因，对照查找自身问题，堵塞管理漏洞，逐步提升工贸行业安全生产水平。

水城尖山贵州辣炸天食品有限公司“4·17”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 5 月 20 日

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。