市中陡沟大庙屯片区地块X-8初中建设项目“9·6”一般亡人事故调查报告

2023年9月6日19时35分许，位于市中区陡沟街道大庙屯片区地块X-8初中建设项目工地发生一起涉嫌触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约30万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规规定，2023年9月12日，市中区人民政府批准成立由分管副区长任组长，区总工会、区教育体育局、区人力资源社会保障局、区住房和城乡建设局、区应急局、市公安局市中区分局、陡沟街道办事处组成市中陡沟大庙屯片区地块X-8初中建设项目“9·6”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。

事故调查组认定，市中陡沟大庙屯片区地块X-8初中建设项目“9·6”一般亡人事故是**一起因人员突发心源性猝死导致的非生产安全事故。**

一、事故相关情况

（一）项目工程概况

大庙屯片区地块X-8初中项目（以下简称：X-8项目）位于市中区陡沟大庙屯片区，为一所45班初中，用地面积约5.87公顷，总建筑面积约26302平方米，主要建设有食堂及报告厅、教学综合楼、风雨操场、地下车库及设备用房等建筑。X-8项目主体建筑施工已完成，现在处于水电暖等配套施工阶段。

（二）项目相关单位情况

1.发包单位：济南市市中区教育和体育局（以下简称：市中区教体局）、济南西城投资开发集团有限公司（以下简称：济南西城公司）。2022年6月10日，市中区教体局与济南西城公司签订《大庙屯片区地块X-8初中建设项目代建协议书》。协议书约定，市中区教体局为X-8项目建设主体，项目的立项、规划、招投标、设计、施工、验收等的手续以市中区教体局名义办理；济南西城公司为代建方，承担该项目的手续办理、规划、招标、设计、施工、验收等工作，并承担相应的费用。

2.承包单位：山东长兴建设集团有限公司（以下简称：山东长兴公司），统一社会信用代码91370113730643323T，成立于2001年6月28日，法定代表人李如峰，住所在济南市长清区海棠路创新谷加速器3号楼，经营范围为许可项目：建设工程施工、建设工程设计、建设工程勘察等。具备建筑工程施工总承包特级资质。

3.监理单位: 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司(以下简称:济南齐鲁项管公司),统一社会信用代码91370103754468478l,法定代表人鞠伟，住所在济南市市中区二环南路3377号市政设计大厦416室，经营范围为建设项目管理，工程监理等。

4.劳务分包单位: 山东耀庆建筑工程有限公司（以下简称:山东耀庆公司）统一社会信用代码91370124MA94TNKEX4，法定代表人万耀，住所在济南市平阴县县城工业园区文化街1号，经营范围为建设工程施工、建筑劳务分包等。

（三）相关合同签订情况

2023年1月10日，市中区教体局、济南西城公司与济南齐鲁项管公司签订《大庙屯片区地块X-8初中建设项目全过程工程咨询服务合同》。1月11日，市中区教体局、济南西城公司与山东长兴公司签订《大庙屯片区地块X-8初中建设项目工程总承包（EPC）合同》，合同约定山东长兴公司对X-8项目工程建设的设计、采购、施工、验收等实行全过程工程总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。5月23日，山东长兴公司与山东耀庆公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，合同约定X-8项目水电暖安装劳务分包事项。

二、事故发生经过及其他相关情况

（一）事故发生经过

2023年9月6日下午，山东耀庆公司负责人万某安排李某到X-8项目工地。17时左右，李某到达该项目工地，由山东耀

庆公司宋某某安排其在工地生活区住宿，当日未安排李某工作内容。

9月6日19时30分左右，山东长兴公司项目施工员刘某某在日常巡视时，行至食堂报告厅一层配电室，发现李某躺在配电室门口，呼喊李某无反应，跑到楼外喊人求助。

（二）其他相关情况

9月6日19时30分许，山东长兴公司项目现场负责人张某某听到呼喊后，组织人员使用个人车辆将李某送至济南市第五人民医院救治，9月6日21时22分，李某经抢救无效死亡。死亡原因为：心源性猝死。善后工作已完成。

李某死亡后，其家属陆续赶到医院。李某表弟王某某从新泰市赶到济南第五人民医院后，因李某父母住宿休息问题，情绪激动与万某亲属发生争执，于2023年9月7日凌晨5时左右，拨打了110报警电话。公安市中分局接警后，将事故情况通报给区应急局，区应急局、公安市中分局、区住建局、区教体局和陡沟街道办事处赶赴现场开展调查处置等工作，并按规定程序上报。

三、事故原因分析

（一）事故原因

经过调查组调查询问、现场勘查，结合医院诊断结果，以及对配电室配电箱勘查情况，综合研判认为事故原因是：李某突发心源性猝死。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

济南市第五人民医院《门（诊）病例诊断》《居民死亡医学证明（推断）书》，李某死亡原因为：心源性猝死。其家属拒绝尸体解剖。

（三）事发现场配电室情况

X-8 项目食堂一楼配电室内含设备动力柜 AA1（主）1 台、动力柜 AA2（备）1 台、一层厨房照明配电箱（APCF）1 台、一层餐厅照明配电箱（APCF）1 台、应急照明配电箱（ALE）1 台，5 台配电设备箱均未施工完毕。食堂一楼配电室连接的学校中心主配电室没有接入电缆，学校中心主配电室外接的外部正式环网柜（由供电中心建设）没有施工，上下游电缆也没有铺设，食堂一楼配电室不具备通电条件。事发现场配电室及周边没有高处坠落、触电等危险因素。

四、事故性质认定

经过调查研判分析，事故调查组认定，市中陡沟大庙屯片区地块 X-8 初中建设项目“9·6”一般亡人事故是一起因人员突发心源性猝死导致的非生产安全事故。