六盘水高新区贵州茂兴汽车修理厂“11·14”事故调查报告

2024年11月16日19时55分许，水城区政府总值班室（水城区应急指挥中心）接高新区电话告知：“贵州茂兴汽车修理有限公司发生一起伤人致死事件，高新区已报告过市级”。

接到高新区信息后，水城区委、区政府高度重视，立即组织区交通运输局、红桥街道赶赴现场全力配合高新区管委会、高新区应急局、高新区公安分局等单位开展善后处置。目前，善后工作已处置完毕。

根据市安委办要求对该事故进行核查，2024年12月2日，区政府召开核查启动会，成立以区委常委、区政府副区长为组长，区应急局、区交通运输局、高新区公安局、高新区应急局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位抽派人员组成的六盘水高新区贵州茂兴汽车修理厂“11·14”事故调查工作组（以下简称调查工作组），对该事故进行全面调查。

2024年12月2日至12月10日，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，调查工作组深入开展线索收集、取证和调查工作，先后赴贵州茂兴汽车修理有限公司、六盘水市钟山区人民医院等相关单位开展调查核实，走访贵州茂兴汽车修理有限公司负责人、涉事人员家属、工友等3

人次，制作证人询问笔录3份，调取六盘水市钟山区人民医院门诊病历、公安部门刑事侦查卷宗等资料，并查阅企业相关证据资料。目前，有关事件已基本查清，现将调查情况报告如下:

一、涉事单位基本情况

贵州茂兴汽车修理有限公司，地址：贵州省六盘水高新开发区石龙社区红桥东路33号六盘水市鑫钢源贸易有限公司石材产业园区内，主要经营范围：机动车修理和维护；汽车拖车、救援、清障服务；自行车修理；电动自行车维修；日用产品修理；汽车装饰产品销售；汽车旧车销售；汽车零配件销售；新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；轮胎销售；橡胶制品销售；润滑油销售；阀门和旋塞销售；小微型客车租赁经营服务，法定代表人：杨*，身份证号码：520201198909080****。正常办理工商营业执照，但未向交通主管部门备案。

二、事故发生经过、应急处置及善后工作情况

（一）事故发生经过

经调查，2024年11月14日17时46分许，贵州茂兴汽车修理有限公司产区内，陈**与潘**在维修车间共同维修一辆拆卸了货箱的大货车。因承修车辆的大梁变形需要矫正，潘**手持航车遥控器，用航车吊一根工字钢对大梁开展挤压复位，在吊送过程中出现操作失误，潘**被工字钢磕碰造成自身意外重伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，贵州茂兴汽车修理有限公司现场管理人员陈**迅速拨打120急救电话并送往钟山区人民医院抢救，同时向法定代表人杨*进行了汇报，抢救期间潘**曾3次休克。20时许，潘**从急救室转入ICU病房。约晚上10点，医院下发病危通知书，家属极力要求转院到贵阳医学院附属医院进行治疗，转院的过程中潘**逐渐失去生命体征，到达贵阳医学院附属医院后开展抢救。2024年11月15日4时45分贵阳医学院附属医院向潘**家属通报潘**无生命体征，最终潘**因抢救无效死亡。

（三）善后工作情况

经调查，事故发生后，贵州茂兴汽车修理有限公司积极开展救援，对接死者家属，安抚家属情绪，并与潘**的直系亲属进行协商补偿。2024年11月19日，贵州茂兴汽车修理有限公司与死者家属协商调解达成了赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，死者家属情绪稳定，未引发影响社会稳定事件，善后处置工作已结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。

四、事故原因和性质认定

（一）直接原因

潘**（死者）安全意识淡薄，违反航车的安全操作规程，在航车的操作过程中出现失误造成意外造成重伤，救治无效死亡。

（二）间接原因

1.贵州茂兴汽车修理有限公司对员工安全教育和培训不到

位，未对员工开展岗前教育培训，员工安全意识淡薄，未能严格执行安全生产管理制度和操作规程，导致员工在作业过程中发生事故。

2.贵州茂兴汽车修理有限公司未按照规定到交通主管部门备案，公司管理无人指导，现场车辆维修工位未做分区，停车区与维修区混乱，公司安全管理水平低下。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.潘**，贵州茂兴汽车修理厂工人，安全意识淡薄，在该起事故中违章操作，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议对其免于追究责任。

2.杨*，贵州茂兴汽车修理有限公司法人，未有效履行安全生产主体责任，未对从业人员开展岗前培训，平时仅口头对从业人员开展安全操作规程的相关讲解，但相应的工位上管理混乱，工位设置不规范，未按照要求在相应工位悬挂安全操作规程，对事故的发生负有领导责任。建议由应急管理部门对其进行处理。

3.陈**，贵州茂兴汽车修理有限公司现场管理人员，对本公司严格执行安全管理制度，严守作业规程督促不到位，对事故的发生负有领导责任，建议由应急管理部门对其进行处理。

（二）对相关责任单位的处理建议

贵州茂兴汽车修理有限公司安全管理存在疏漏，公司督促不严，安全教育培训不深入，作业人员违规操作，对事故的发生负有主要责任，建议由应急管理部门对其进行处理。