索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0002	**主 题 分 类 ：**	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	**生 成 日 期 ：**	2025-03-25
文 件 编 号 ：		**有 效 性 ：**	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	**公 开 方 式 ：**	主动公开

新建金桥105国道1672KM+379M“7·22” 一般交通事故调查报告

浏览量：2

新建金桥105国道1672KM+379M“7·22” 一般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2024 年 11 月 11 日

2024年07月22日12时11分许，在新建区105国道 1672KM+379M 处发生一起轻型封闭式货车与半挂车碰撞的道 路交通事故，造成1人死亡。直接经济损失约37万元。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据 《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查 处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》 的要求，南昌市新建区人民政府成立了区应急管理局、区公 安分局、区纪委、区总工会、区交通局、南昌市交管局新建 大队、金桥乡人民政府组成的新建金桥105国道1672KM+379M “7 · 22” 一般交通事故调查组(以下简称事故调查组)。 事故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故 调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、 视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员 伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了 对有关责任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提 出了防范措施。

经调查认定，新建金桥105国道1672KM+379M“7 ·22”

一般交通事故是一起因轻型封闭式货车驾驶员未注意观察 车辆前方安全未与前方机动车保持安全距离；重型半挂牵引 车安全性能不符合要求，而造成的一般道路交通生产安全责 任事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

(1) 苏LDB6218 号轻型封闭式货车

车辆注册登记情况：该车为“远程牌”轻型封闭式货车， 车辆型号：HZK5030XXYBEV1,初次登记日期：2024-04-16, 年检有效期至2025年04月30日，该车总质量3495KG, 车 辆所有人：朱世斌(身份证号34282219681116****,户籍所 在地江苏省镇江市润州区江南茗苑7幢408室),实际使用 人：朱剑锋(身份证号：34088119950210****,户籍所在地 安徽省桐城市孔城镇红庙村上墩5号),使用性质：货运。

车辆保险及维修保养情况：该车投保了中国人民财产保 险股份有限公司。

车辆违法和事故情况：经查询，该机动车当前状态为： 违法未处理。

载货情况：苏LDB6218号“远程牌”轻型封闭式货车超 载435KG,核定载质量1475KG,实际载重1910KG, 超载29%, 载货产品名称海大牌泥鳅膨化配合饲料，销售单位常州海大 生物饲料有限公司，交货点安徽省和县海大工厂，收货单位 江西省抚州市乐安县大马头乡石塘村银领农业发展有限公 司。

（２）赣 AF7358 号重型半挂牵引车

车辆注册登记情况：该车为“解放牌”重型半挂牵引车， 车辆型号：CA4250P25K2T1E5A, 初次登记日期：2018-06-05,

年检有效期至2025年06月30日，该车总质量准牵引总质 量40000KG, 车辆所有人：南昌万能物流有限公司(登记住 址江西省南昌市青云谱区朱桥东路168号恒茂英伦国际11 栋1单元302室),使用性质：货运。

车辆保险及维修保养情况：该车投保了中国渤海财产保 险股份有限公司。

车辆违法和事故情况：经查询，该机动车当前状态为： 正 常 。

（３）赣GE139 挂车

车辆注册登记情况：该车为“鲁玺牌”重型自卸半挂车， 车辆型号：LXP9400ZQX,初次登记日期：2020-10-29,年检 有效期至2024年10月31日，该车总质量40000KG,车 辆 所 有人：江西省凤凰物流运输有限公司(登记地址江西省九江

市德安县桂田大道陆路),使用性质：货运。

车辆违法和事故情况：经查询，该机动车当前状态为： 正 常 。

2.事故车辆驾驶人情况

(1)朱剑锋：男，汉族，1995年02月10日出生，安 徽省桐城市人，驾驶证号：34088119950210****,持准驾车型 C1 机动车驾驶证，户籍地址安徽省桐城市孔城镇红庙村 上墩5号，家庭住址安徽省桐城市孔城镇红庙村上墩5号， 事发时系苏LDB6218 号“远程牌”轻型封闭式货车驾驶人， 家属联系方式：13186487529。

(2)林锋锋：男，汉族，1988年11月16日出生，江 西省九江市人，驾驶证号：36042619881116****,持准驾车型 A2 机动车驾驶证，户籍地址江西省九江市德安县邹桥乡 张坑村张坑17号附2号，家庭住址江西省九江市德安县邹 桥乡张坑村张坑17号附2号，事发时系赣AF7358 号“解放 牌”重型半挂牵引车(后牵引赣GE139 挂车)驾驶人，联系 方式：18270689846。

经查：未发现双方驾驶人存在身体状况、精神状态等方 面与驾驶安全有关的问题。

(二)事故发生单位及单位概况

1.和县海大生物科技有限公司 (以下简称和县海大公 司)。系苏LDB6218号轻型封闭式货车货物货源公司，该公 司成立于2018年12月28日，注册资本：叁仟万元整，统 一社会信用代码：91340523MA2TCQXU9M(1-1), 注册地址：

安徽省马鞍山市和县台创园海峡大道20号，法定代表人： 潮道舟，实际负责人：赵留状。

经营范围为：一般项目：生物饲料研发：畜牧渔业饲料 销售；农副产品销售：饲规料原料销售；水产品批发(除许 可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

许可项目：饲料生产；粮食收购；检验检测服务；货物 进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)

2.南昌万能物流有限公司(以下简称万能物流)。系赣 AF7358 号重型半挂牵引车所有公司，该公司成立于2016年

06月16日，注册资本：拾万元整，统一社会信用代码： 91360104MA35J9Q94C, 注册地址：江西省南昌市青云谱区青 云干货冷链停车场，法定代表人：胡友燕，实际负责人：樊 友 华 。

经营范围为：道路普通货物运输(凭有效许可证经营); 代理申请各项机动车登记和相关业务(申请补发机动车登记 证书除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

3.江西省运输有限公司(以下简称凤凰物流)。 系赣 GE139 挂车挂靠公司，该公司成立于2015年4月1日，注册 资 本： 贰 仟 万 元整， 统 一 社 会 信 用 代 码： 91360426332966514A, 注册地址：江西省九江市德安县新105 国道北侧，法定代表人：冬肇柳。

经营范围：道道路普通货物运输；物流信息咨询；汽车 销售及维修；汽车配件相关部门批准后方可开展经营活动) 销售；仓储服务(不含危险化学品)(依法须经批准的项目， 经凤凰物流运输有限公司内)

涉事车辆赣GE139 挂是车辆所有人林锋锋个人购买所 有，挂靠至江西省凤凰物流运输有限公司，已签订挂靠协议， 由林锋锋负责车辆日常管理，江西省凤凰物流运输有限公司 负责车辆年检、证件与档案管理。

（三)事故发生单位安全管理情况

1. 万能公司

系赣 AF7358号重型半挂牵引车所有人。企业成立了安

全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，企业主要负责 人、安全管理人员经培训合格上岗，都取得了培训合格证。 该企业货车(包括挂靠车辆),均签订了安全生产责任协议。 建立并落实了企业安全生产例会制度、员工(包括驾驶员) 教育培训制度、车辆(货车)安全管理制度(包括维修保养等 情况)、动态监控制度。但未按要求进行安全生产投入提取。

2.和县海大公司

系苏LDB6218号“远程牌”轻型封闭式货车运送货物的 货源单位。建立健全了全员安全生产责任制、制定了安全生 产事故隐患排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教 育培训制度、安全生产检查制度、综合应急救援预案等；成 立了安全管理机构，明确了安全管理职责；组织了安全员对 公司进行安全技术交底，入场安全教育；按要求每周、每月、 每季度召开安全生产有关会议；按要求开展了隐患排查，台 账较为齐全。但针对装载、配载货物，超限超载货运车辆管 控存在管控盲点，未及时发现安全隐患。

3.凤凰物流

该公司，企业资质合规，赣GE139 挂车辆在年审有效期 内，已办理《道路运输证》及《从业资格证》,车辆外型完 好，未进行非法改装。

（四)属地管理情况

金桥乡政府作为属地管理单位，**一 是**制定了金桥乡道路 交通安全综合治理工作方案、道路交通安全应急预案；制定

了金桥乡两站两员实体化运行工作方案、成立了金桥乡道路 交通安全整治攻坚行动工作专班，除节假日专项部署道路交通安全工作会议外，每月最少召开一次道路交通安全工作调 度会。 **二 是**今年以来共悬挂道路交通安全宣传条幅200余 条，张贴道路交通安全宣传海报3000 多张、散发道路交通 安全文明出行倡议8000余份、利用大喇叭播放道路交通安 全知识300次/100多小时、利用中学、小学、政府显示屏 滚动播放宣传道路交通安全知识1000余/次。在中、小学、 幼儿园开展文明交通安全出行活动2次；开展"六不一戴"主 题宣传教育活动3次；同时每天安排两站两员在主要交通路 口进行交通劝导工作。 **三是**道路交通安全工作领导小组经常 组织大塘坪乡交警中队等相关职能部门，每月对辖区内乡村 道路进行安全隐患排查。共排查出安全隐患19处，已整改 19处；百日攻坚、三个一律、临水临崖专项行动，整改安全 隐患28处。开展道路交通安全检查26次，在主要路段安装 交通警示和温馨提示标志80多个，隐患整改资金达80多万 元。 **四是对**视线不好的乡村道路进行全面清杂，对坑洼不平 的乡村道路进行及时养护，开展农村道路路域整治53公里， 共清理违法堆放物29处，拆除乱搭乱建3处，规范马路市 场流动摊点1起、取缔公路两侧违法加水、修车点1处。**五 是倡**导辖区居民安全出行，共创文明交通环境。在道路交通 安全整治“百日行动”及“夏季护安”行动期间，精心组织 “两站两员”开展交通安全劝导工作；对骑乘三轮车违法载

人、电动车未佩戴头盔人员进行处罚和劝导教育36人/次， 签订交通安出行承诺书8530份。

经调查组核查，国道1672KM+379M 路段为金桥乡路过路 段，金桥乡政府对该路段不负有道路管养和维护责任。

(五)事故发生经过

2024年07月22日12时11分许，朱剑锋驾驶苏LDB6218 号轻型封闭式货车沿新建区105国道由北向南行驶，当行驶 至105国道1672KM+379M 处(金桥乡段)时未注意车辆前方 安全，追尾碰撞前方缓慢行驶的林锋锋驾驶的赣 AF7358 号 重型半挂牵引车(后牵引赣GE139 挂车),造成朱剑锋当场 死亡及两车不同程度受损的交通事故。

(六)事故现场情况

1.事故路段情况

事故现场位于新建区金桥乡105国道1672KM+379M 处， 路口有信号灯控制，事发为南北走向，南往南昌市区方向， 北往九江市方向，105国道为双向六车道，道路中间为金属 护栏绿化带隔离，道路平坦、沥青路面。

该路段为国道，沥青路面，事故发生时为晴天，未发现 存在安全隐患。事发路段无监控视频。

2.事故现场勘查情况

经调阅现场照片及南昌市公安局交管局新建大队事故 处理中队绘制的现场勘查图：事故现场位于105 国 道 1672KM+379M 处，事发路段呈南北走向，沥青路面，双向六

车道，道路中心设置中央隔离护栏，路宽7米，事故前方路 口设置有交通信号灯及人行横道线等标志标线； 一名男性死 者坐在车辆苏LDB6218 号轻型封闭式货车驾驶室内。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡，死者朱剑锋，男，汉族，1995 年 0 2 月 1 0 日 出 生 ， 安 徽 省 桐 城 市 人 ， 驾 驶 证 号 ：340881199502l0****,持准驾车型C1 机动车驾驶证，户籍 地址：安徽省桐城市孔城镇红庙村上墩5号，家庭住址：安 徽省桐城市孔城镇红庙村上墩5号

2.直接经济损失情况

依据 《 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 》 (GB6721–1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经 济损失约37万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年07月22日12时12分，新建区交警大队指挥中心接到事故报警。接警后，指挥中心指派辖区交管大队大塘坪中队立即赶赴现场进行先期处置，并通知区交管大队事故 中队民警赶赴现场。12时30分，区交管大队事故中队民警 到达现场后发现现场存在1人死亡情况后，立即向指挥中心 及交警大队主要领导报告。12时32分许，市交管局新建大

队事故中队向区公安局指挥中心、南昌市公安局交管局指挥 中心书面报告事故情况。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，区交管大队大塘坪中队值班民、辅警3人 于12时20分许、120急救人员于12时43分先后到达事故 现场，并将有关情况向金桥乡主要领导、分管领导进行电话 告知，同时对事故现场进行保护并进行交通管制，调取现场 监控。13时10分许，金桥乡主要领导、值班领导、挂点村 领导及相关工作人员等人员先后赶到事故现场，乡、村干部 在现场问询死者信息，联系死者有关信息，维持秩序，布置安抚善后和舆情管控等工作。12时50分许，区交管大队事 故中队民、辅警4人到达事故现场进行勘查，14时30分许， 事故现场勘查完毕，解除交通管制，道路恢复通行。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：12时15分许，南昌市急救中心及消防 大队接到三合一反馈报警后，立刻调派南昌市急救中心1车 3人、消防大队1车3人赶赴现场处置。120急救车12时43 分到达现场后发现朱剑锋已死亡。

善后情况：金桥乡政府、交管大队事后积极化解社会矛 盾，做好事故善后处理工作，经调解协商，死者家属与货车 司机达成了赔偿协议。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，区交管大队、金桥乡政府及时启动事故应 急处置预案，快速反应，及时对事故现场进行应急处置，事 故处置组织有序。对死者家属进行安抚，及时采取措施有效 地对舆情进行了管控，做好了善后维稳工作。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

本次事故朱剑锋驾驶小车未注意观察车辆前方安全未 与前方机动车保持安全距离是造成本次事故发生的主要原 因，林锋锋驾驶车辆安全性能不符合要求的车辆(经江西神 州司法鉴定中心鉴定赣AF7358 号重型半挂牵引车后牵引赣 GE139 挂车，该车制动系、后反光标识性能不符合《机动车 运行安全技术条件》 GB7258-2017 规定的要求)是造成本次 事故发生的次要原因。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

1、江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2024]毒鉴字第 3782号”《司法鉴定意见书》:证实林锋锋血液中未检出乙 醇成份；“赣神州中心[2024]毒鉴字第3782-1号”《司法 鉴定意见书》:证实林锋锋血液样本检测意见为吗啡、甲基 安非他明、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法)检测均呈阴性。

2、江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]病鉴字 第611号”《司法鉴定意见书》:证实了被鉴定人朱剑锋符 合交通事故致机体毁损伤导致即使死亡。

朱剑锋驾驶的苏LDB6218 号“远程牌”轻型封闭式货车

未发现改装行为，车辆超载435KG, 核定载质量1475KG, 实 际载重1910KG。

林锋锋驾驶的赣 AF7358 号“解放牌”重型半挂牵引车 (后牵引赣GE139 挂车)未发现改装行为，未发现超员超载 行 为 。

(三)间接原因分析

苏LDB6218 号轻型封闭式货车严重超载：苏LDB6218 号 轻型封闭式货车超载435KG, 核定载质量1475KG, 实际载重 1910KG, 超载29%;

四、有关责任单位存在的主要问题

朱剑锋，作为苏LDB6218 号轻型封闭式货车实际使用人， 由于安全生产所必需的宣传教育培训资金投入不足，致使其 本人不具备车辆驾驶安全意识。

万能公司，未按要求进行安全生产投入提取；

和县海大公司，未按照规定装载、配载货物，放行超限 超载货运车辆。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

朱剑锋驾驶小车未注意观察车辆前方安全未与前方机动车保持安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交 通安全法》第四十三条1的规定，其本人作为苏LDB6218 号

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采 取紧急制动措施的安全距离；

轻型封闭式货车实际使用人，由于安全生产所必需的宣传教 育培训资金投入不足，致使本人不具备车辆驾驶安全意识， 其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第 一款2的规定对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故 中死亡，建议免于追究责任。

(二)已采取行政处罚人员

林锋锋，赣 AF7358 号“解放牌”重型半挂牵引车(后 牵引赣GE139 挂车)驾驶人。其管理的车辆制动系、后反光 标识性能不符合规范，其行为违反了《中华人民共和国道路 交通安全法》第二十一条的规定。南昌市公安局交管局新建 大队已依法对其违法行为进行行政处罚。

(三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.万能物流，未按要求进行安全生产投入提取。对事故 的发生负有责任。建议由区交通运输局函告青云谱区交通运 输局进行行政处罚。

2.和县海大公司，未按照规定，装载、配载货物，放行 超限超载货运车辆，对此次事故负有责任。其行为违反了《安 徽省治理货物运输车辆超限超载办法》第十四条[3]之规定， 建议由区交通运输局函告和县交通运输局进行行政处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的 资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生 产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任；

[3]《安徽省治理货物运输车辆超限超载办法》第十四条：货运源头单位不得有下列行为：(一)不按规 定装载、配载货物，放行超限超载货运车辆；

五、事故主要教训

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安 全法律法规，安全文明驾驶，特别是非机动车驾驶人在道路 上安全通行意识缺乏，随意改变行驶状态，不注意识别道路 交通安全风险，应该预见交通安全风险而没有及时预见，盲 目通行造成事故。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取“7 · 22”道路交通事故教训，针对此次事 故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道 路交通安全事故，提出如下事故防范措施：

(一)进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责

任

相关交通运输管理部门要进一步加强运输企业源头管 理，开展日常检查，督促道路运输企业严格遵守国家有关法 律法规，建立健全并落实安全管理制度，加强驾驶人员安全 学习教育和所属车辆动态监管，提升从业人员安全意识，从 源头上减少事故发生。

(二)进一步加强道路交通安全宣传，提升交通参与者 事故预防能力

公安交管部门和金桥乡政府要充分利用电视、广播、“双 微”平台以及农村大喇叭、橱窗等各类媒介，持续开展交通 安全宣传，提升群众道路交通安全意识。在国省道和农村道 路事故多发路段，要持续推进“两站两员”上路劝导，教育 和引导农村出行人员增强交通安全意识和防范能力，从源头 上预防道路交通事故的发生。

(三)进一步加强企业履职，不断提升安全生产管理水

平

涉及事故发生有关单位， 一是要开展全员安全警示大 会，做到一次事故、警示全员，充分吸取本次事故的教训， 举一反三提高安全生产管理。二是要全面排查交通运输各类 安全隐患，重点关注超载超限、安全生产投入等管控重点。 三是要全面、细致地对安全管理情况进行检查，及时发现、 制止和处理违规违章作业行为，必须树牢“隐患就是事故” 理念，穷尽一切办法将隐患消灭在萌芽状态。

扫一扫在手机打开当前页