大连浩琨再生资源有限公司“12.4”一般车辆伤害事故调查报告

2022年12月4日10时07分，位于甘井子区革镇堡街道棋盘村大连北海储运有限责任公司园区内，大连浩琨再生资源有限公司一台轮式装载机铲运废旧玻璃品，在倒车时不慎将一名外来送玻璃废品人员撞倒并碾压，事故造成一名人员当场死亡。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。经公安部门先期介入调查排除刑事案件后，甘井子区政府依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，对事故展开调查，同时聘请相关安全专家为事故调查提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术分析报告等事故调查处理环节，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1、大连浩琨再生资源有限公司

成立于2018年，注册资本500万人民币，法定代表人为李XX，经营状态为存续，工商注册号为210211000345121，统一社会信用代码为91210211MA0XR7X62G，组织机构代码为MA0XR7X6-2，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村（大连北海储运有限责任公司院内），经营范围包括废旧物资回收（不含危险废物）；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、宝中宝（大连）再生资源有限公司

成立于2015年，注册资本200万人民币，法定代表人为呼XX，经营状态为存续，工商注册号为210283000115095，统一社会信用代码为91210283MA0QCQ1E8Y，组织机构代码为MA0QCQ1E-8，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为辽宁省大连庄河市鞍子山乡鞍子山村东炭堆屯，经营范围包括再生资源回收、分拣、加工、销售；酒瓶收购、清洗、销售；仓储（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、大连北海储运有限责任公司

成立于1996年，注册资本612万人民币，法定代表人为贾XX，经营状态为存续，工商注册号为210200000248763，统一

社会信用代码为91210200242395711 8，组织机构代码为24239571-1，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址为辽宁省大连市甘井子区革镇堡棋盘村，经营范围包括物资储存;货运;粮油、饲料代购代销;市场管理;普通道路货物运输、货运配载、人工装卸;房屋出租、场地出租;普通货物仓储(不含危险化学品);物业管理;国内一般贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故相关人员情况

1、关X，死者，女，XX岁，籍贯为吉林省四平市XXXX，身份证号码为2203XXXXXXXXXX4602，无工作单位，个人平时收购废旧玻璃。

2、李XX，肇事铲车司机，男，XX岁，籍贯为河南省唐河县XXXXX，身份证号码为412XXXXXXXXXXXX557，大连浩琨再生资源有限公司法定代表人。

3、孔XX，辽B2S19V货车司机，男，XX岁，籍贯为吉林省吉林市XXXXXXX，关丽雇用其运送废旧玻璃品。

（三）事发地租赁情况

事故发生地为大连北海储运有限责任公司辖区内，占地77000平，土地权属革镇堡街道棋盘村所有，2006年，棋盘村将土地租赁给大连北海储运有限责任公司，租期10年，到期后每年续租，该公司将院内部分场地分租给宝中宝(大连)再生资源有限公司，宝中宝(大连)再生资源有限公司又将部分

场地转租给大连浩琨再生资源有限公司。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故背景

2022年12月4日上午，孔XX驾驶货车辽B2S19V和关X到大连浩琨再生资源有限公司院内卖废旧玻璃品，孔XX在货车车厢上卸货，关X在车厢下整理卸下来的玻璃品，并将玻璃品分类，李XX驾驶轮式装载机将关X送来的废旧玻璃品进行铲运堆高作业。

（二）事故现场勘查情况

1、事故车辆情况





2、事故车辆铲运堆高废旧玻璃品



3、事故发生后死者所在位置



（三）事故发生简要经过

2022 年 12 月 4 日 10 时 08 分，孔 XX 在货车车厢上卸旧窗户玻璃，关 X 在货车旁将卸下来的一小块玻璃搬运至玻璃瓶堆放处。李 XX 驾驶轮式装载机对孔 XX 和关 X 卸下货车的废旧玻璃品进行铲运堆高作业，李 XX 在倒车的时候没有及时发现关 X 行走在铲车后方，将其撞倒，铲车右后轮和右前轮先后直接碾压。

（四）事故救援情况

事故发生后，李 XX 先后拨打 110 和 120，120 到达现场后确认关 X 已经死亡。

（五）事故善后处理情况

事故发生后，大连浩琨再生资源有限公司与遇难者家属已达成协议，善后赔偿工作已完成。

三、事故性质和事故原因分析

经事故调查组现场勘察、调取现场监控、询问事故有关人员、专家技术分析、并查阅相关资料，确认大连浩琨再生资源有限公司“12.4”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故，造成此次事故发生的原因分析如下:

（一）直接原因

1、李XX驾驶轮式装载机倒车时，安全意识不强，对后方路面情况疏于瞭望，未及时发现车辆行进路线上有作业人员经过，导致车辆后部将关X撞倒，右后轮和右前轮先后直接碾压，致其当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、大连浩琨再生资源有限公司安全监管不到位，作业现场安全管理混乱等，是事故发生的间接原因。

2、关X安全意识不强，知道场院内装载机在进行作业情况下，搬运旧玻璃品行走时未与机动车保持安全距离，是导致事故发生的另一间接原因。

四、对事故有关责任单位的处理建议

（一）对责任单位处理建议

大连浩琨再生资源有限公司安全管理不到位，对作业中存在的危险源未进行辨识，未对作业机动车进行必要的指挥或

安全监护；未建立健全安全生产管理制度和安全技术操作规程，未对外来作业人员进行安全教育，未进行安全技术交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条的规定，对本次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由甘井子区应急管理局给予该公司行政处罚。

（二）建议追究刑事责任人员

李XX，系大连浩琨再生资源有限公司法定代表人和装载机驾驶员，驾驶装载机倒车时，安全意识不强，对后方路面情况观察不足，疏于瞭望，未及时发现车辆行进路线上有作业人员经过，倒车导致车辆后部将关丽撞倒并碾压，致其当场死亡，建议由公安机关对其进行刑事调查，依法追究责任。

（三）建议免于责任追究人员

关X，安全意识薄弱，进入作业现场不认真观察周围环境，未与机动车保持安全距离，因其在事故中已经死亡，故不再追究其责任。

五、事故防范措施建议

1、大连浩琨再生资源有限公司，要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要加强安全生产相关法律法规的学习，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程；加强对从业人员的安全教育培训；必须严格按规定配备安全防护用品并监督、教育从业人员正确佩戴，按规定落实

安全防护措施；加强施工现场的安全管理，及时发现并消除事故隐患，坚决防止此类事故发生。

2、大连北海储运有限责任公司，要认真吸取事故教训，一是聘请具有资质的安全服务机构对园区内现场进行安全评价，将排查出的安全隐患录入排查治理台帐，通过有效措施，切实落实整改，消除事故隐患；二是加强对园区各单位的安全监管，组织开展有针对性的安全教育培训；三是要严格审查特种作业人员的资质证书，对无资质人员杜绝上岗作业。

大连浩琨再生资源有限公司“12.4”

一般车辆伤害事故调查组

2023年2月1日