索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0002	主 题 分 类 ：	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	生 成 日 期 ：	2025-03-20
文 件 编 号 ：		有 效 性 ：	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	公 开 方 式 ：	主动公开

新建金桥S215 省道50KM+380M“1 ·04” 一 般交通事故调查报告

浏览量：3

新建区政府事故调查组

2025 年 0 2 月 2 7 日

2025年1月04日13时02分许，南昌市新建区S215 省道 50KM+380M(昌九快速路金桥乡东和村路口),发生一起两辆半挂 货车追尾碰撞的交通事故，造成1人死亡、两车受损(其中追尾 的重型货车(半挂牵引车)头车起火烧毁)。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》 和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的要求，南昌市 新建区人民政府成立了由南昌市公安局交通管理局新建大队牵 头，区应急管理局、区交通运输局等属地政府和部门组成的S215省道“1.04”一般交通事故调查组，(以下简称事故调查组)。 事故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实 事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分 析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接 经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，新建金桥S215 省道50KM+380M“1·04” 一般 交通事故是一起涉及到生产运输的重型货车，在道路行驶过程中 发生的道路交通亡人事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

（1）皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车/赣GG393挂“梁威”牌重型自卸半挂车：该头车为“汕德卡”牌重型半挂牵 引车，车辆登记所有人：涡阳县启航运输有限公司，统一社会信用代码：91341621MA2RH8TG52,登记地址：涡阳县金博商城A3105, 车辆使用性质：货运。车身颜色：红，发动机号：210617012697, 车辆识别代号：LZZ7CLXC1MC415324,初次登记日期：2021-09-06, 核定前排载客人数：2人，检验有效期止：2025-09-30;该挂车为“梁威”牌重型自卸半挂车，车辆所有人：胡乐宝，车辆识别 代号： LA996CRZ5MOSLH420,初次登记时间：2021-06-01,年检 有效期止2025-06-30;车辆保险情况，交强险、商业险承保单 位：天安财产保险有限公司，交强险保险单号：666403208812024000 2615, 商业险保险单号：666403208882024000 2672。事发后，该头车起火烧毁。

（2）赣DL5831“解放”牌重型半挂牵引车/赣DY525 挂“众 志华兴”牌重型自卸半挂车：该头车为“解放”牌重型半挂牵引 车，车辆登记所有人：新干县新顺汽车物流有限公司，统一社会信用代码：913608245711895138,登记地址：江西省吉安市新干 县物流园6栋111号，车辆使用性质：货运。车身颜色：红，发动机号：53802461,车辆识别代号：LFWSRXSJ7N1F04244, 初次 登记日期：2023-02-01,核定前排载客人数：2人，检验有效期

止：2025-02-28;该挂车为“众志华兴”牌重型自卸半挂车，车 辆所有人：新干县新顺汽车物流有限公司，车辆识别代号： LA9BZG635PAJLG005，初次登记时间：2023-02-02,年检有效期 止2025-02-28。车辆保险情况，交强险、商业险承保单位：中 国太平洋财产保险股份有限公司 ， 交强险保险单号：

ANAC596CTP24B001404X， 商 业 险 保 险 单 号 ：

ANAC596Y2024B001198G。

事发后车辆受损，因施救原因，车辆装载的机制砂料部分损 失，无法过磅。驾驶人袁展宏提供的德安县永飞矿业有限公司销 售单显示，车辆出场过磅车货总重为57.88吨，超载8.88吨， 超限18.12%。

2.事故车辆驾驶人情况

(1)胡乐宝，男，1973年09月25日生，汉族，身份证号码：36042619730925****,户籍地：江西省九江市德安县河东乡 后田村山脚胡家26号。事发时系皖SG3503“汕德卡”牌重型半 挂牵引车/赣GG393 挂“梁威”牌重型自卸半挂车驾驶人。驾驶证号：36042619730925****,档案编号：360400258240,准驾车型 A2,2005-09-27 初次领证 B2,2021-07-01 增驾 A2，发证机关：江西省九江市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常。近三年交通违法记录共97条，均已处理，近三年无一般程序事故 记 录 。

(2)袁展宏，男，1979年01月19日生，汉族，身份证号 码：36010519790119****，户籍地址：江西省南昌市新建区湾里 梅岭镇袁家村袁家自然村11号。事发时系赣DL5831“解放”牌 重型半挂牵引车/赣DY525 挂“众志华兴”牌重型自卸半挂车驾 驶人。驾驶证号：36010519790119****,档案编号：360100081860，准驾车型A2D，初次领证时间2001-09-29,发证机关：江西省南 昌市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常。近三年交通违法记录共57条，均已处理，近三年无一般程序事故记录。

经查：未发现双方驾驶人存在身体状况、精神状态等方面与 驾驶安全有关的问题。

(二)事故发生单位及单位概况

1.涡阳县启航运输有限公司(以下简称启航公司)

统一社会信用代码：91341621MA2RH8TG52,登记地址：涡阳县金博商城 A3105，法定代表人：要凤云。皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车所有人，该车近两年省内超载运输违法处罚记 录9次。

许可项目：道路普通货物运输；集装箱道路运输活动；装卸 服务、仓储服务(不含易燃易爆及危险化学品);汽车及其零配件销售；机动车过户、年审业务代理服务。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.新干县新顺汽车物流有限公司(以下简称新顺公司)

统一社会信用代码：913608245711895138,登记地址：江西 省吉安市新干县物流园6栋111号，法定代表人：李桂梅。系赣DL5831“解放”牌重型半挂牵引车所有人，该车近两年省内超载 运输违法处罚记录4次(含本次)。

许可项目：道路普通货物运输、道路货运站(场)、仓储、 汽车融资租赁、二手车中介服务。(以上项目凭许可证经营)

3.德安县永飞矿业有限公司(以下简称永飞公司)

统一社会信用代码：91360426751148487T, 登记地址：江西 省九江市德安县萤石矿，法定代表人：饶垂明。系赣DL5831“解 放”牌重型半挂牵引车货物货源公司。

许可项目：萤石(普通)、水泥用灰岩开采、加工、销售(依 法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)事故发生单位安全管理情况

1.启航公司，皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车所有 人。建立健全了全员安全生产责任制、制定了安全生产事故隐患 排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安 全生产检查制度、综合应急救援预案等；成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责；组织了安全员对公司进行安全技术交底， 入场安全教育。但该企业对挂靠车辆管理不严格，对车辆存在的 隐患未及时发现并敦促整改；对驾驶员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到位；安全经费提取缺少计划和 提取相关佐证。

2. 新顺公司，赣 DL5831号牌重型半挂牵引车所有人。企业 成立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，企业主要 负责人、安全管理人员经培训合格上岗，都取得了培训合格证。 该企业车辆，均签订了安全生产责任协议。建立并落实了企业安 全生产例会制度、员工(包括驾驶员)教育培训制度、车辆(货 车)安全管理制度(包括维修保养等情况)、动态监控制度。对从业人员安全生产宣传教育不到位，赣 DL5831 号牌重型半挂牵 引车超限超载从事普通货物运输，该车近2年省内超载运输违法 处罚记录4次(含本次),该企业对从业人员监管不严。

3.永飞公司，赣 DL5831“解放”牌重型半挂牵引车货物货 源公司。该企业出厂磅房未制定、张贴磅房管理制度及操作规程； 经现场核查，该企业出厂货物大部分存在超载出厂行为，均未超 过核载的20%,存在货源企业放任超载出厂站违法行为。

(四)属地管理情况

金桥乡人民政府一是成立了道路交通安全综合治理工作领 导小组，除节假日专项部署道路交通安全工作会议外，每月最少 召开一次道路交通安全工作调度会。二是2024年以来共悬挂道 路交通安全宣传条幅200 余条，张贴道路交通安全宣传海报 3000 多张、散发道路交通安全文明出行倡议8000 余份、签订

道路交通安全承诺书5000余份；利用大喇叭播放道路交通安全 知识300次/100多小时、利用中学、小学、政府显示屏滚动播 放宣传道路交通安全知识1000余/次。在中、小学、幼儿园开 展文明交通安全出行活动2次；开展"六不一戴"主题宣传教育活 动3次，同时每天派“两站两员”在主要交通路口100%进行交 通劝导工作，累计劝导人员1000余人次。三是道路交通安全工 作领导小组组织大塘坪乡交警中队等相关职能部门，每月对辖区 内乡村道路进行安全隐患排查。共排查出安全隐患39处，已整 改39处；百日攻坚、三个一律、临水临崖专项行动，整改安全 隐患33处。开展道路交通安全检查36次，在主要路段安装交通 警示和温馨提示标志100多个，隐患整改资金达100万元。四 是开展农村道路路域整治65公里，共清理违法堆放物31处，拆 除乱搭乱建5处，规范马路市场流动摊点3起、取缔公路两侧违法加水、修车点1处。五是在道路交通安全整治"百日行动"及" 夏季护安"、道路交通安全风险"百日攻坚"整治行动期间，组织" 两站两员"开展交通安全劝导工作对骑乘三轮车违法载人、电动 车未佩戴头盔人员进行处罚和劝导教育63人，签订交通安全出 行承诺书8530份。

经调查组核查金桥乡政府履职情况，未发现其存在履职不到 位的情况。

（五)道路养护单位管理情况

南昌市公路事业发展中心新建分中心作为215省道(昌九大 道)公路养护管理单位，负责对该路段6.146公里一级公路日常 的养护管理职责，确保道路交通安全畅通，S215 省道南北走向， 中心金属护栏夹绿化带隔离，两侧设金属防护栏。单向三车道， 预留路肩，车道与路肩白实线隔离。

本次事故现场位于S215 省道50KM+380M 处昌九快速路金桥 乡东和村路口，路面类型为沥青混凝土路面，经现场现场勘查核 实，事发时路面干燥平整，红绿灯控制十字交叉路口，信号正常， 在事发路口施划有人行横道线，停止线，分道线，标线清晰明显。 进入路口设置减速慢行菱形标志、减速慢行提示带、震荡波、爆 闪灯、减速慢行警示灯。交通标志标线完备，相关安全设施全部 安装到位，无道路安全隐患。

经调查组核查南昌市公路事业发展中心新建分中心履职情 况，未发现其存在履职不到位的情况。

（六)事故发生经过

2025年1月4日13时02分许，胡乐宝驾驶皖SG3503“汕 德卡”牌重型半挂牵引车，牵引赣GG393 挂“梁威”牌重型自卸 半挂车，沿新建区 S215 省道由北向南行驶，行驶至50KM+380M 处金桥乡东和村路口，遇前方同车道袁展宏驾驶赣 DL5831“解 放”牌重型半挂牵引车，牵引赣DY525 挂“众志华兴”牌重型自 卸半挂车缓行停车，皖 SG3503“汕德卡”牌重型半挂牵引车追

尾碰撞前车，后又起火，造成胡乐宝当场死亡，车辆受损的交通

事 故 。

(七)事故现场情况

1.事故路段情况

事故地点位于新建区S215 省道50KM+380M 处昌九快速路金 桥乡东和村路口，S215 省道南北走向，中心金属护栏夹绿化带 隔离，两侧设金属防护栏。单向三车道，预留路肩，车道与路肩 白实线隔离。沥青路面，干燥平整，红绿灯控制十字交叉路口， 信号正常。

2.事故现场勘查情况

经调阅现场照片及南昌市公安局交管局新建大队事故处理 中队绘制的现场勘查图：事故现场路口施划人行横道线，停止线， 分道线，标线清晰明显。进入路口设置减速慢行菱形标志、减速 慢行提示带、震荡波、爆闪灯、减速慢行警示灯。交通标志标线 完备，无道路安全隐患。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者胡乐宝，男，1973年09月25 日生，汉族，身份证号 码：36042619730925****,户籍地：江西省九江市德安县河东乡后田村山脚胡家26号。事发时系皖SG3503“汕德卡”牌重型半

挂牵引车/赣GG393挂“梁威”牌重型自卸半挂车驾驶人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一)事故信息接报及响应情况

2025年01月04日13时04分58秒，南昌市公安局交通管 理局新建大队接到警情指令，袁先生报警称，在新建区金桥乡东 和村罗家庄，赣DL5831货车与货车发生交通事故，有一人受伤，驾驶员昏迷，已呼120,有车损。新建大队指挥调度室指令辖区 大塘坪中队值班民警曹宏安处警；大塘坪中队民警到达现场后， 发现车辆烧毁，有人死亡，后反馈至新建大队指挥调度室。

接到有人死亡的警情后，新建大队立即启动交通事故应急预 案开展工作，指令新建大队事故处理中队处警，并层报相关领导。 大队长雷雨、分管事故副大队长涂星第一时间赶到场进行指挥调 度；事故中队长陈进峰、民警史俊凯现场进行处置；组织民、辅 警设置安全警示区域，进行车辆管控。新建区金桥乡党委书记万 新华第一时间赶到事故现场。

(二)事故现场应急处置情况

2025年1月4日13时02分45秒，事故发生；13时04分 58秒，接报警；13时18分许，消防救援到达现场；13时30分

许，火势扑灭。

新建大队接到警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，反 应迅速、指令得当；确定有人当场死亡，及时启动亡人事故处理 应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场处置按照规范 设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排专人分流、 指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时，责任分工明确。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：2025年01月4日13时06分许，新建区120 指挥中心接到当事人报警后，立刻调派新建区人民医院1车3人 赶赴现场处置。13时40分许到达现场，车辆烧毁，胡乐宝烧焦。

善后情况：追尾事故，死者全责，无协调。各项损失由保险 公司赔偿。

(四)事故应急处置评估

新建大队接到警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，反 应迅速、指令得当；确定有人当场死亡，及时启动亡人事故处理 应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场处置按照规范 设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排专人分流、 指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时，责任分工明确。 对死者家属进行安抚，及时采取措施有效地对舆情进行了管控， 做好了善后维稳工作。

经调查组核查新建大队履职情况，未发现其存在履职不到位的情况。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故直接原因是：皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车 驾驶人胡乐宝，在同车道行车未与前车保持安全车距，致事故发生，是形成本次事故的原因。

经新建大队依法认定，皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵 引车驾驶人胡乐宝负本次事故全部责任。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

案发后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆性能、死 亡原因、酒毒驾等事项进行鉴定。经神州司法鉴定中心鉴定：

(1)驾驶人胡乐宝、袁展宏均排除酒驾、毒驾情形。

(2)死者胡乐宝符合交通事故后车辆起火焚烧致死。

(３)皖SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车前车头正面与

赣 DY525 挂重型自卸半挂车后尾部碰撞可以形成事故痕迹。

(４)皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车/赣 GG393挂 车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能事故前符合《机动 车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求。

(５)赣 DL5831 “解放”牌重型半挂牵引车/赣 DY525 挂车 的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能事故前符合《机动车 运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求。

四、有关责任单位存在的主要问题

启航公司作为皖 SG3503 “汕德卡”牌重型半挂牵引车的登 记所有人、管理单位，未对名下车辆进行严格跟踪管理、失控脱管，该车长期存在超载、超速、疲劳驾驶等违法行为。涉案企业 对车辆存在的安全隐患未及时发现并敦促整改，平时教育培训流 于形式，落实不到位，暴露出涉案企业对驾驶员安全教育漠视、 安全管理脱管的问题。

新顺公司作为赣DL5831“解放”牌重型半挂牵引车/赣DY525 挂“众志华兴”牌重型自卸半挂车的登记所有人、管理单位，未 对名下车辆进行严格管理、失控脱管，该车存在多次超载被处罚 的记录，事发时该车仍然处于超载状态，暴露出涉案企业对驾驶 员安全教育漠视、安全管理脱管的问题。

永飞公司，作为货物货源公司，出厂磅房未制定、张贴磅房 管理制度及操作规程；出厂货物大部分存在超载出厂行为，存在 货源企业放任超载出厂站违法行为。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

胡乐宝，皖 SG3503“汕德卡”牌重型半挂牵引车驾驶员，

在同车道行车未与前车保持安全车距。鉴于其在本次事故中死亡， 建议免于追究责任。

(二)已采取行政处罚人员

袁展宏，赣DL5831“解放”牌重型半挂牵引车/赣DY525 挂“众志华兴”牌重型自卸半挂车驾驶员，在215省道50公里380 米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的违法行为，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》 第四十八条第一款"及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款2之规定，南昌市公安局交管局新建大队 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款[3]、 江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第九十六条 第一款已对其处以二百元罚款。

(三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

戚伟，启航公司实际负责人兼安全管理员，负责启航公司整 体运营和安全管理工作，平时教育培训流于形式，落实不到位； 未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条第三项、第五项5之规定之规定，建议由南昌市新建 区应急管理局对其进行行政处罚。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载 物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款：机动车载物不得超过机动车行驶证上核定 的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：(一)重型、中型载货汽车，半挂车载物，高 度从地面起不得超过4米，载运集装箱的车辆不得超过4.2米。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百 元以下罚款：超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[4]江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第九十六条第一款：货运机动车超过核定载质量百分之 三十以下的处二百元以上四百元以下罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排 查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患.

启航公司，安全经费提取缺少计划和提取相关佐证；对驾驶 员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到 位；对挂靠车辆管理不严格，对车辆存在的隐患未及时发现并敦 促整改，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生 产法》第二十三条第一款、第二十八条、第四十一条第二款[6]之 规定，建议由南昌市新建区应急管理局对该公司进行行政处罚。

新顺公司，对所属车辆超限超载从事普通货物运输监管不严， 其行为违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部 部令2021年第12号)第二十九条”之规定，建议由区交通运输 部门移送属地交通运输部门对该单位进行行政处罚。

永飞公司，作为货物货源公司，对货物出车超限超载监管不 严，其行为违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运 输部部令2021年第12号)第二十九条8之规定，建议由区交通 运输部门移送属地交通运输部门对该单位进行行政处罚。

六、事故主要教训

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不 足导致的后果承担责任。

第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身 在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施， 及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示 栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职 工大会或者职工代表大会报告

[7]《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条：货运源头单位、道路运输企业应当加强对货运车辆驾驶人 的教育和管理，督促其合法运输。

[8]同[7]

道路运输企业安全生产主体责任落实不到位，疏于对所属车 辆和驾驶员的日常安全管理教育，未落实超限超载治理的货运源 头管控主体责任。货物源头企业受利益驱使，不落实源头治超责 任，片面追求经济效益，漠视安全隐患，在对出场的货运车辆过 磅后，默认或放任超限超载行为，致使出场货运车辆带病上路， 助长了违法超载运输车辆上路行驶的不正之风。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“1 ·04”道路交通事故教训，针对此次事故暴 露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安 全事故，提出如下事故防范措施：

（一)进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责任

相关交通运输管理部门要推动落实联合惩戒，强化辖区客货 运企业管理，联合属地行业监管部门加强源头、过程和关键环节 的监管，严格按照法定权限和程序对货物源头单位和货物运输经 营者进行监督检查，督促企业负责人落实主体责任，加强内部安 全的自查自纠，及时消除安全隐患。同时，督促企业加大监管力 度，加强驾驶人宣传教育，及时将隐患消除在萌芽状态，切实筑 牢安全防线，提升从业人员安全意识，从源头上减少事故发生。

（二)进一步加强多媒体渠道宣传，提升源头事故预防能力

一是各职能部门要通过多种媒体渠道，如电视、广播、报纸、 新媒体平台等方式，同时深入到货物装载源头企业，面对面开展

法律法规宣传教育活动，力求全方位、多角度广泛宣传超限超载 治理的法律法规和政策措施，切实提高运输企业、驾驶员及社会 公众对超限超载危害的认识。二是依职履行货物装载源头单位巡 查、检查和监管工作职责，加强对重点货物装载源头单位的监管 巡查，落实闭环管理。

（三)进一步加强企业履职，不断提升安全生产管理水平

涉及事故发生有关单位，一是要开展全员安全警示大会，做 到一次事故、警示全员，充分吸取本次事故的教训，举一反三提 高安全生产管理。二是要全面排查交通运输各类安全隐患，重点 关注超载超限、安全生产投入等管控重点。三是要全面、细致地 对安全管理情况进行检查，及时发现、制止和处理违规违章作业 行为，必须树牢“隐患就是事故”理念，穷尽一切办法将隐患消 灭在萌芽状态。

扫一扫在手机打开当前页

