碧江区“7·19”枫木坪道路运输一般事故调查报告

2022年7月19日22点05分，驾驶员龙某君驾驶车牌为贵DXX**0号轻型自卸货车行驶至贵州省铜仁市碧江区枫木坪路口北800米(河西办事处枫木坪村路段)处，因驾驶员龙某君自身操作不当，导致发生一起道路运输事故，致1人死亡。直接经济损失37万元。

事故发生后，区领导高度重视。于2022年7月19日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，碧江区人民政府成立了以区金融国有资产发展中心、区应急管理局、区委宣传部、区委政法委、区总工会、区民政局、区司法局、区公安分局有关负责人为成员的碧江区“7·19”枫木坪道路运输事故调查领导小组，由区应急管理局为牵头单位，会同区公安交通管理局、区人社局、区总工会等区直部门组成事故调查组，并邀请区纪委区监委参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了属地党委政府和有关部门及相关

人员在监管方面存在的问题，认定了事故性质，提出处理建议。

一、事故简要经过

2022年07月19日12时32分许，杨某接到王某涛电话，因王某涛在碧江区步行街装修一门面需要杨某拉运一车沙石，但杨某因有事不能拉运。当天15点12分杨明电话联系龙某君，让其以每方80的价格拉运两方沙石到碧江区步行街路口后联系王某涛，并把王某涛的电话号码以短信的方式发给龙某君。2022年7月19日22点05分龙某君驾驶自己车牌为贵DXX**0号轻型自卸货车在铜仁市河西办事处新华村高沟杯杯湾采石场装载沙石后沿枫木坪路往碧江区枫木坪村方向行驶，当车行驶至碧江区枫木坪路枫木坪路口北800米(河西办事处枫木坪村路段)处时，由于龙某君操作不当将车向左驶出路外，该车左前部与行驶方向左侧居民住宅相撞，造成龙某君死亡及车辆、居民住宅受损的道路交通事故。

二、事故车辆及驾驶人基本情况

(一)事故车辆基本情况:

1.贵DXX**0号轻型自卸货车，车辆品牌为：时风牌SSF3021D**31,车辆识别码：L7TABJ313DA0**510,发动机编号：Q130901**5D。车辆使用性质：非营运。车辆注册日期：2013年11月12日，检验合格期至2022年11月30日。保险公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA2021522200001**721，保险有效期至2022年11月25日。

车辆所有人：龙某君。

(二)驾驶人基本情况:

龙某君(男，54岁，公民身份号码:522221********3251，持5222****5215号C1类驾驶证)。

(三)事故后车辆技术检测情况:

鉴定情况：贵DXX**0号轻型自卸货车，经平塘县华元机动车检测有限公司鉴定，编号：平塘县华元机动车检测有限公司〔2022〕交鉴字第5-416号；委托人：碧江区公安交通管理局，受理时间:2022年7月21日。检验鉴定材料:肇事车:贵DXX**0号轻型自卸货车，车辆品牌为：时风牌SSF3021DBJ31,车辆识别码：L7TABJ313*****510,发动机编号：Q130*****5D。检车地点：铜仁市碧江区交通事故快处快赔中心，检验鉴定人员：任敬贤、郭昌骁。分析说明：经检验，贵DXX**0号轻型自卸货车安全系统未见异常，各项安全技术状况均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》，GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》、GB/T18344《汽车维护、检测、诊断技术规范》、GB/T18274-2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》的标准。鉴定意见：1.送检贵DXX**0号车制动系安全技术状况合格。2.送检贵DXX**0号车转向系安全技术状况合格。3.送检贵DXX**0号车照明信号装置安全技术状况合格。4.送检贵DXX**0号车其它安全部件安全技术状况合格。5.送检贵DXX**0号车其他安全部件完好、功能正常。

三、道路基本情况

贵州省碧江区碧江区枫木坪路口北800米(河西办事处枫木坪村路段)处，道路为弯坡道路，呈东西走向，东往碧江区第五幼儿园方向，西往铜仁市宏盛混凝土有限公司方向。共双向两车道，道路中央为禁止跨越对向车道分界线，道路两侧为居民楼。道路全宽5.05米。沥青路面，路面平整、干燥，有路灯照明，视线一般。

四、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

经事故调查组对有关人员询问和现场勘察: 2022年07月19日22时05分许，龙某君(男，54岁，公民身份号码:52222*******5251，持5222****5215号C1类驾驶证)驾驶自己车牌为贵DXX**0号轻型自卸货车在铜仁市河西办事处新华村高沟杯杯湾采石场装载沙石后沿枫木坪路向碧江区枫木坪村方向行驶，当车行驶至碧江区枫木坪路枫木坪路口北800米(河西办事处枫木坪村路段)处时，车辆向左驶出路外，左前部与行驶方向左侧居民住宅相撞，造成龙某君当场死亡及车辆、居民住宅受损的道路交通事故。

(二)事故应急处置及善后处理情况

区公安交通管理局接警后，立即组织民警赶赴现场，事故发生后约十多分钟，河西街道办事处、公安民警和120医务人员相继到达事故现场开展救援处置，因龙某君伤势严重，经急救人员

现场抢救无效死亡。死者已火化安葬，事故善后处理工作已完毕，死者家属情绪稳定。

五、事故地点

贵州省碧江区枫木坪路枫木坪路口北800米(河西办事处枫木坪村路段)处

六、事故伤亡人员名单

龙某君(男，54岁，公民身份号码:522221********251，持52220****215号C1类驾驶证)。在此次事故中受伤经现场抢救无效死亡。

七、事故发生原因

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察分析，龙某君驾驶机动车未按操作规程安全、文明驾驶机动车是导致此起事故发生的直接原因。

八、事故的处理意见

该事故属于单方责任。车辆性质为非营运，此次拉运沙石行为属于个人行为，不适用《安全生产法》没有处罚主体。具体实施人龙某君在事故中已死亡。经调查认定该事故不属于生产安全事故，建议该事故由碧江区公安交通管理局作一般交通事故处理。