红花岗区恒大翡翠华庭二期建设项目“3•24”高处坠落事故调查报告

2025年3月24日9时40分许，位于红花岗区忠庄街道办事处忠一路与共青二路交汇处的恒大翡翠华庭二期建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）之规定，红花岗区人民政府成立恒大翡翠华庭二期建设项目“3•24”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），对本次事故进行调查。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年3月24日9点40分许，在恒大翡翠华庭二期建

设项目50号楼1单元1楼距采空井转角约5米处的穆某海和肖某彬突然听到“咚”的一声响，随后到50号楼1单元1楼采光井看到樊某明（事故死者、非本项目人员）趴在下方负一层地下车库地面，肖某彬立即拨打120急救电话和110报警电话。10时20分许，樊某明经120急救人员现场抢救无效后宣布死亡。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，肖某彬拨打了120急救电话和110报警电话。同时向值班领导石某报告情况，区应急局、区住建局、区公安分局以及忠庄街道办事处等相关部门接到事故信息后，立即赶到事故现场进行处置，同时对现场进行警戒、保护和秩序维护。10时20分许樊某明经120急救人员现场抢救无效宣布死亡。

（三）项目基本情况

遵义恒大翡翠华庭项目二期项目位于贵州省遵义市红花岗区忠一路与共青二路交汇处，总建筑面积约9.04万㎡，建设单位为遵义恒大黔贵房地产开发有限公司，监理单位为广州市恒合工程监理有限公司，2025年春节后一直就处于停工状态。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于50号楼1单元1楼采光井，该采光井上方设置有水平防护（不规范），该水平防护距上方201房屋窗沿距离2.7米，距下方负一层地下车库地面高度约5.9米，距50号楼1单元外围地面约1.5米，事故现场及周边未安装监控设施设备。

（五）事故项目的建设、监理、施工单位情况

1.事故项目建设单位相关情况。

遵义恒大黔贵房地产开发有限公司成立于20XX年X月X日；注册地址:贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处永生庭瑞苑永诚楼负一层X号；经营范围:房地产开发经营等，

于20XX年XX月XX日为遵义恒大翡翠华庭项目二期建设单位。公司持建筑工程施工许可证。

2.事故项目施工单位相关情况。

中建德信集团有限公司成立于2008年9月10日；注册地址：莆田市城厢区凤办北磨荔城路；法定代表人：陈某娟；经营范围：房屋建筑工程等。公司持建筑施工安全生产许可证。

3.事故项目监理单位相关情况。

广州市恒合工程监理有限公司成立于1997年6月3日。注册地址：广州市天河区；法定代表人：严某穗。于2020年8月入驻遵义翡翠华庭二期项目。公司持房屋建筑工程监理甲级资质证书。

二、事故伤亡情况及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

经调查分析：樊某明因不明原因从50号楼1单元1楼采光井水平防护上滑落到下方负一层车库地面（高度约5.9米），伤重不治身亡。

（二）事故性质

根据查阅资料、勘查现场、调查询问，事故调查组成员多方分析讨论：红花岗区恒大翡翠华庭二期建设项目“3•24”高处坠落事故是一起意外事故，非生产安全责任事故。

四、有关单位和部门的履职情况

1.中建德信集团有限公司。经调查，2025年春节后，因复工复产启动资金未到位，一直处于停工状态，未向区住建和城乡建设局提交复工申请，公司每日安排人员对现场进行安全隐患排查。

2.广州市恒合工程监理有限公司。经调查，2025年春节后，检查了停工现场的安全防护设施情况。监理日志记录，恒大翡翠华庭建设施工项目现场在3月17日至3月24日之间处于停工状态。

3.遵义市红花岗区住房和城乡建设局。区住建局对恒大翡翠华庭建设项目采取监督小组包保监督制度，由于该项目属于“停缓建”项目。2025年至今，区住建局分别对该项目进行了3次检查巡查，发现该项目均处于停工状态。

五、事故调查中发现的突出问题

1.中建德信集团有限公司。作为项目施工单位，未对采光井位置存在的安全隐患进行有效治理。安全生产主体责任落实不到位。

2.广州市恒合工程监理有限公司。作为项目监理单位，未认真落实监理职责，未及时督促施工单位及时消除停工现场危险区域或部位（特别是一楼的采光井）存在的各类安全问题或隐患。

3.遵义市红花岗区住房和城乡建设局。履行安全生产行业监管责任有差距，对停工项目安全监管重视不够，未有效履行建筑施工行业安全监管。

六、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）事故生产经营单位有关人员处理建议

相关管理人员张某良、赵某、刘某文、石某等已由相关单位依法依规进行处理。

（二）事故有关部门人员处理建议

相关管理人员王某、贺某、李某飞已由相关行政管理部门依法依规进行处理。

（三）事故有关生产经营单位处理建议

有关生产经营单位由相关部门依法依规进行处理。

（四）事故有关部门的处理建议

行业主管部门向上级管理单位进行书面检查。

七、事故防范整改措施

针对此次事故暴露出的问题，为进一步强化全区建筑行业安全生产管理，进一步加强民生工程的安全监督管理，落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故发生。

1.行业主管部门要进一步加大建筑市场的安全生产监管力度。认真对辖区民生工程进行梳理，建立台账并纳入监管范畴，严防监管漏洞，要认真针对近期发生的建筑施工事故暴露出的突出问题，切实履行安全生产监管职责，督促各建筑企业和施工单位严格履行安全生产主体责任，深入开展全区“打非治违”专项行动和安全生产专项整治三年行动，严厉打击建筑行业未批先建、抢工期、赶进度，方案编制不规范、未组织专家论证等，作业人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律，建筑企业资质非法出借、

相关人员非法挂靠等安全生产违法行为，严防各类事故再次发生。

2.施工单位要切实汲取事故教训，举一反三，针对本次事故中暴露出的突出问题，加强人员安全教育培训，掌握作业场所存在的危险因素及防范措施，提高作业人员自身安全防范意识和现场处置能力，严格落实日常安全管理责任，加强监督检查力度，杜绝作业人员“三违”行为。

3.监理单位要依法履行安全监理职责，依法依规对项目实施监理，要加强对施工现场的巡视检查，督促施工单位严格按照专项施工方案进行施工，对监理过程中发现的安全事故隐患，督促施工单位及时整改，对情况严重的要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，要及时向有关主管部门报告。