索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-08-05
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建石埠G320 国道851KM+550M“3·23” 一般交通事故调查报告

浏览量：6

新建石埠G320 国道851KM+550M“3•23” 一 般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2025年7月2日

2025年03月23日05 时40分许，在新建区320 国道 851KM+550M 处(320 国道经二路口),发生一起两辆半挂货车 追尾碰撞的交通事故，造成一人当场死亡、两车受损(其中追 尾的重型货车(半挂牵引车)头车起火烧毁)。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据 《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处 理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的要 求，南昌市新建区人民政府成立了由南昌市公安局交通管理局 新建大队牵头，区应急管理局、区交通运输局等属地政府和部 门组成的G320 国道 851KM+550M "3·23" 一般交通事故调查 组，(以下简称事故调查组)。事故调查组下设管理组、综合 组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视 频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、 直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责 任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措 施。

经调查认定，新建石埠G320国道851KM+550M “3.23”一般交通事故是一起涉及到生产运输的重型货车，在道路行驶过程中发生的道路交通亡人事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

(1)赣C5Q648号“解放”牌重型半挂牵引车/赣C26C7挂 “中集”牌重型栏板半挂车：该头车为“解放”牌重型半挂牵 引车，车辆登记所有人：高安市正鼎汽运有限公司，统一社会 信用代码：91360983MA 35MUY058, 登记地址：江西省高安市蓝

坊镇，车辆使用性质：货运。车身颜色：红，发动机号：

52762410,车辆识别代号： LFWSRXSJ5G1F54224, 初次登记日期：

2016-12-22,核定前排载客人数：2 人，检验有效期止：

2025-12-31;该挂车为“中集”牌重型自卸半挂车，车辆所有 人：高安市正鼎汽运有限公司，车辆识别代号：LJRB13388GNO00567, 初次登记时间：2016-05-23,年检有效期 止2025-05-31;车辆保险情况，交强险承保单位：中国大地财 产保险股份有限公司，保险单号：PDFA24440117210000000560。 事发时车辆装载钢带卷，车辆烧毁无法过磅，根据出库单显示， 货重26.68吨，未超载。事发后，该头车起火烧毁。

(2)赣CDC816号“解放”牌重型半挂牵引车/赣CGE60挂 “兴业发”牌重型自卸半挂车：该头车为“解放”牌重型半挂 牵引车，车辆登记所有人：江西省高安汽运集团福林汽运有限 公司，统一社会信用代码：9136098306536346X4, 登记地址：

江西省高安市相城镇，车辆使用性质：货运。车身颜色：红， 发动机号：53208882,车辆识别代号： LFWSRXSJ2K1F28513, 初次登记日期：2019-06-03,核定前排载客人数：2人，检验有效 期止：2025-06-30;该挂车为“兴业发”牌重型自卸半挂车，

车辆所有人：江西驰安物流有限公司，统一社会信用代码： 91360983MA38LYRQ1X, 登记地址：江西省高安市黄花岗镇文化 楼，车辆识别代号： LA9CZNNXOM1XZX090, 初次登记时间：

2021-04-16,年检有效期止2025-04-30。车辆保险情况，交强 险承保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司，保险单号： ANAC532CTP24B0168610。

事发时车辆装载机制砂料石粉，过磅车货总重为58675Kg, 核载49000Kg, 超载9675kg, 超限19.74%。

2.事故车辆驾驶人情况

(1)彭志刚，男，1975年07月23日生，汉族，身份证号码：362222197507234***,户籍地：江西省宜春市高安市瑞阳大道794号1栋203室。事发时系赣C5Q648号“解放”牌重型半挂牵引车/赣C26C7挂“中集”牌重型栏板半挂车驾驶人。驾驶证号：362222197507234***,档案编号：362200008435,准驾车型A2，初次领证日期1999-11-30,发证机关：江西省宜春市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常。近三年交通违法记录共38条均已处理，近三年无一般程序事故记录。

(2)易国翔，男，1989年01月30日生，汉族，身份证号码：360312198901 30****,户籍地址：江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭村火烧山39号。事发时系赣CDC816号“解放”牌重型半挂牵引车/赣CGE60挂“兴业发”牌重型自卸半挂车驾驶人。驾驶证号：360312198901 30****,档案编号：360300946453，准驾车型A2,2015-06-17 初次申领C1,2019-12-12 增驾B2, 2022-04-20 增驾A2，发证机关：江西省萍乡市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常。近三年交通违法记录共23条，均已处理，近三年无一般程序事故记录。

经查：未发现双方驾驶人存在身体状况、精神状态等方面与驾驶安全有关的问题。

(二)事故发生单位及单位概况

1. 高安市正鼎汽运有限公司(以下简称正鼎公司)

统一社会信用代码：91360983MA35MUY058，登记地址：江 西省高安市蓝坊镇，法定代表人：汤小怡。系赣C5Q648 号“解 放”牌重型半挂牵引车/赣 C26C7挂“中集”牌重型栏板半挂车 登记所有人，查询该车近三年省内违法，交警处罚记录32，其 中：超载2次，超速1次，疲劳驾驶1次，追尾1次，其他违法 27次。

许可项目：道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、 冷藏保鲜设备、罐式容器),货运物流信息服务，汽车及汽车

配件销售，货物仓储、中转、配送，汽车租赁，二手车信息服 务，代办车辆相

关业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)

2. 江西省高安汽运集团福林汽运有限公司(以下简称福林 公司)

统一社会信用代码：91360983065363 46X4， 登记地址：江 西省高安市相城镇，法定代表人：陈林。系赣CDC816 号“解放” 牌重型半挂牵引车登记所有人，查询该车近三年省内违法，交 警处罚记录8次，其中：追尾1次，未粘贴反光标志1次，其他

违法6次。

许可项目：道路货物运输(不含危险货物),水路普通货 物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需 许可审批的项目),国内货物运输代理，汽车零配件零售，汽 车零配件批发，汽车新车销售，汽车租赁，运输货物

打包服务， 装卸搬运，商务代理代办服务，信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务),国内船舶代理，国际船舶管理业务，无船承运 业务，国际货物运输代理(除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目)

3. 江西驰安物流有限公司(以下简称驰安公司)

统一社会信用代码：91360983MA38LYRQ1X，登记地址：江 西省高安市黄花岗镇文化楼，法定代表人：郑云红。系赣CGE60 挂“兴业发”牌重型自卸半挂车登记所有人。查询该车近三年 省内违法，交警处罚记录3次，其中：未粘贴反光标志2次，其 他违法1次。

许可项目：道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、 冷藏保鲜设备、罐式容器),二手车信息服务，货运代理、物 流信息服务，货物仓储服务(危险化学品除外),汽车及汽车 配件销售，汽车租赁，代办车辆相关业务，代办驾驶员相关业 务，国内贸易，国际贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动)

驰安公司与福林公司签订《运输车辆租赁合同》,租聘时 限：2024年1月1日至2025年12月31日，合同明确车辆维护 管理由福林公司负责。

4.上高县泰鑫矿业有限公司(以下简称泰鑫公司)

统一社会信用代码：360923210014366,登记地址：江西省　宜春市上高县蒙山镇浒江村，法定代表人：黎金生。系赣CGE60　挂“兴业发”牌重型自卸半挂车装载货物货源单位。许可项目：　石灰石建筑用石加工销售。

(三)事故发生单位安全管理情况

1. 正鼎公司

企业成立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员， 企业主要负责人、安全管理人员经培训合格上岗，都取得了培 训合格证。该企业车辆，均签订了安全生产责任协议。建立并 落实了企业安全生产例会制度、员工(包括驾驶员)教育培训 制度、车辆(货车)安全管理制度(包括维修保养等情况)、动 态监控制度等相关安全生产制度。但现场应急演练未落实半年 一次；未严格落实奖惩制度，对违反制度从业人员未按制度执 行奖惩措施；对名下车辆进行跟踪管理不严，存在失控脱管现 象。

2.福林公司

建立健全了全员安全生产责任制、制定了安全生产事故隐患 排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安 全生产检查制度、综合应急救援预案等；成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责；组织了安全员对公司进行安全技术交底， 入场安全教育。但对从业人员安全管理不严。

3.泰鑫公司

建立了全员安全生产责任制、安全生产会议制度、安全生　产教育培训制度、安全生产检查制度等；成立了安全管理机构，　明确了安全管理职责；组织了安全员对公司进行安全技术交底，　入场安全教育；按要求每周、每月、每季度召开安全生产有关　会议；按要求开展了隐患排查。但企业磅房相关制度未制定并

上墙张贴；未眼科落实装载运车辆超限超载管控制度。

(四)事故发生经过

2025年3月23日05时40分许，彭志刚驾驶赣C5Q648号

“解放”牌重型半挂牵引车，牵引赣C26C7挂“中集”牌重型栏板半挂车，沿新建区320国道由西向东行驶，行驶至851KM+550M处320国道与经二路口，遇前方同车道易国翔驾驶赣CDC816号“解放”牌重型半挂牵引车，牵引赣CGE60挂“兴业发”牌重型自卸半挂车在路口红灯等候通行，彭志刚所驾驶车辆追尾碰撞前车后起火，造成彭志刚当场死亡，车辆受损的交通事故。

(五)事故现场情况

1.事故路段情况

事故现场位于新建区320国道851KM+550M处320国道经二 路口，320国道栋东西走向，中心金属护栏夹绿化带隔离，两侧 设金属防护栏，单向二车道，预留路肩，车道与路肩白实线隔 离。沥青路面，干燥平整，红绿灯控制十字交叉路口，信号正 常。

2.事故现场勘查情况

经调阅现场照片及南昌市公安局交管局新建大队事故处理 中队绘制的现场勘查图：路口施划人行横道线，停止线，分道 线，标线清晰明显。进入路口设置减速慢行菱形标志、减速慢

行提示带、震荡波、爆闪灯、减速慢行警示灯。交通标志标线 完备，无道路安全隐患。

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者彭志刚，男，1975年07月23日生，汉族，身份证号码：362222197507234***,户籍地：江西省宜春市高安市瑞阳 大道794号1栋203室。事发时系赣C5Q648号“解放”牌重型 半挂牵引车/赣C26C7挂“中集”牌重型栏板半挂车驾驶人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721-1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损 失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年03月23日05时52分41秒，南昌市公安局交通管 理局新建大队接到警情指令，119来电，在新建区320国道西山 交警中队旁边，两辆货车相撞，有人员被困。新建大队指挥调 度室指令辖区西山中队值班民警处警；西山中队民警到达现场后，发现车辆起火，后反馈至新建大队指挥调度室。

接到有人死亡的警情后，新建大队立即启动交通事故应急

预案开展工作，指令新建大队事故处理中队处警，并层报相关 领导。大队长雷雨、分管事故副大队长涂星第一时间赶到场进 行指挥调度；事故中队长陈进峰、民警夏亮全现场进行处置； 组织民、辅警设置安全警示区域，进行车辆管控。

(二)事故现场应急处置情况

2025年3月23日05时40分许，事故发生，之后车辆起火； 05时52分，119报警；05时54分许，西山交警中队值班民警 到场；5时56分许，120急救到场；5时57分许，消防救援车 到达现场；06时02分许，火势扑灭。

现场勘察完毕后，尸体运送南昌市公安局法医基地存放。

同步向市交管局、新建区政府、新建区应急管理局报送信 息。目前，案件调查处理正在稳步进行当中。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：2025年03月23日5时52分许，新建区120 指挥中心接到报警后，立刻调派新建区人民医院1车3人赶赴现 场处置。5时56分许许到达现场，车辆烧毁，彭志刚烧焦。

善后情况：新建大队依法认定追尾方主要责任，被追尾方 因反光标志不合格负次责。双方无需协调，各项损失由保险公 司依法核损赔偿。

(四)事故应急处置评估

新建大队接到警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，

反应迅速、指令得当；确定有人当场死亡，及时启动亡人事故 处理应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场处置按 照规范设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排 专人分流、指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时， 责任分工明确。对死者家属进行安抚，及时采取措施有效地对 舆情进行了管控，做好了善后维稳工作。

经调查组核查新建大队履职情况，未发现其存在履职不到

位 的 情 况 。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故直接原因是：彭志刚驾驶赣C5Q648 号“解放”牌重型 半挂牵引车/赣C26C7 挂“中集”牌重型栏板半挂车，在同车道 行车未与前车保持安全车距，致事故发生，是形成本次

事故的 主 要 原 因 。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

案发后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆性能、 死亡原因、驾驶员酒毒驾等事项进行鉴定。经神州司法鉴定中 心 鉴 定 ：

(1)驾驶人彭志刚、易国翔均排除酒驾、毒驾情形。

(2)死者彭志刚符合交通事故后车辆起火焚烧致死。

(3)赣 C5Q648 解放牌重型半挂牵引车前车头正面与赣

CGE60 挂兴业发牌重型自卸半挂车后尾部碰撞可以形成事故痕 迹

(4)赣C5Q648 号“解放”牌重型半挂牵引车/赣C26C7 挂 “中集” 牌重型栏板半挂车的制动系、转向系、灯光系的安全 技术性能事故前符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求；后反光标志、后下部防护装置的安全技术性能不符合 《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017及《汽车及挂车侧面 和后下部防护要求》GB11567-2017 的要求。

(5)赣CDC816 号“解放”牌重型半挂牵引车/赣CGE60 挂 “兴业发” 牌重型自卸半挂车制动系、转向系、灯光系的安全

技术性能事故前符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求；后反光标志的安全技术性能不符合《机动车运行安全 技术条件》GB7258-2017 及《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》 GB11567-2017 的要求；后下部防护装置碰撞后损坏，无法提取 具体数据，不具备鉴定条件。

(三)间接原因分析

1. 易国翔驾驶的赣CDC816 号“解放”牌重型半挂牵引车后 反光标志不合格，同时该车存在超载的违法行为。

2.正鼎公司，未严格落实奖惩制度，对违反制度从业人员 未按制度执行奖惩措施；对名下车辆进行跟踪管理不严，事故 车辆因超载、超速、疲劳驾驶等违法行为多次被交警处罚。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)正鼎公司，相关安全生产管理制度落实不到位，未 严格执行应急演练制度，奖惩制度，跟踪管理制度。

(二)福林公司，对从业人员失管、脱管，违反从业人员 制度，驾驶装载不符合规定的车辆行驶。

(三)泰鑫公司，从业人员存在违反《落实治超企业装载 行为主体责任管理制度》,装卸人员未严格按照货运车辆超限 认定标准装载要求合法装载；企业存在放任超限超载车辆出厂 行为。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

彭志刚未注意观察车辆前方安全未与前方机动车保持安全 距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四 十三条1的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事 故中死亡，建议免于追究责任。

(二)已采取行政处罚人员

易国翔，赣CDC816号“解放”牌重型半挂牵引车/赣CGE60 挂 “兴业发” 牌重型自卸半挂车驾驶人，在320 国道851公里 550米处实施载货汽车、专项作业车未按照规定安装侧面及后下

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急 制动措施的安全距离；

部防护装置、粘贴车神反光标识的违法行为，其行为违反了 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条2之规定，南 昌市公安局交管局新建大队依据《机动车登记规定》第七十八 条第三项3、江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》 办法第八十七条第八项4已对其处以二百元罚款；在320 国道 851公里550米处路段实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质 量未达到百分之三十的违法行为，其行为违反了《中华人民共 和国道路交通安全法》第四十八条第一款5之规定、《中华人 民共和国道路交通安全法》第五十四条第一款6,南昌市公安 局交管局新建大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十二条第二款7、江西省实施《中华人民共和国道路交通安 全法》办法第九十六条第一款8已对其处以二百元罚款。

(三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.汤小怡，正鼎公司法定代表人，未组织落实安全生产奖 惩措施；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人在驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技 术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[3]《机动车登记规定》第七十八条第三项：有下列情形之一的，由公安机关交通管理部门处警告或者二百元以下 罚款：(三)载货汽车、专项作业车及挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的；

[4]江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第八十七条第八项：上道路行驶的载货汽车、挂车未按 照规定安装侧面以及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的；

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载 物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十四条第一款：道路养护车辆、工程作业车进行时，在不影响过往 车辆通行的前提下，其行驶路线和方向不受交通标志、标线限制，过往车辆和人员应当注意避让。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百 元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[8]江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第九十六条第一款：货运机动车超过核定载质量百分之 三十以下的处二百元以上四百元以下罚款。

安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条第二项、第五款[9]之规定，建议由 南昌市新建区应急管理局对该公司进行行政处罚。

2.黄旭，正鼎公司安全管理人员，及时排查生产安全事故 隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生 产法》第二十五条第五款10之规定，建议由南昌市新建区应急 管理局对该公司进行行政处罚。

3.正鼎公司，未严格落实奖惩制度，对违反制度从业人员 未按制度执行奖惩措施；对名下车辆进行跟踪管理不严，对事 故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二 十二条第二款、第四十一条第二款1之规定，建议由南昌市新 建区应急管理局对该公司进行行政处罚。

4.福林公司，对从业人员失管、脱管，违反从业人员制度， 驾驶装载不符合规定的车辆行驶，其行为违反了《超限运输车 辆行驶公路管理规定》(交通运输部部令2021年第12号)第二

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生 产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施， 及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示 栏等方式向从业人员通报。其

中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职 工大会或者职工代表大会报告

十九条12)之规定，建议由区交通运输局函告高安市交通运输局

对该单位进行行政处罚。

5.泰鑫公司，装卸人员未严格按照货运车辆超限认定标准装 载要求合法装载；企业存在放任超限超载车辆出厂行为。其行 为违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部部 令2021年第12号)第二十九条1³之规定，建议由区交通运输局 函告上高县交通运输局对该单位进行行政处罚。

六、事故主要教训

道路运输企业安全生产主体责任落实不到位，疏于对所属 车辆和驾驶员的日常安全管理教育，未落实超限超载治理的货 运源头管控主体责任。货物源头企业受利益驱使，不落实源头 治超责任，片面追求经济效益，漠视安全隐患，在对出场的货 运车辆过磅后，默认或放任超限超载行为，致使出场货运车辆 带病上路，助长了违法超载运输车辆上路行驶的不正之风。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“3 23”道路交通事故教训，针对此次事故暴 露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通 安全事故，提出如下事故防范措施：

(一)进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责任

[12]《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条：货运源头单位、道路运输企业应当加强对货运车辆驾驶人 的教育和管理，督促其合法运输。

[13]《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条：货运源头单位、道路运输企业应当加强对货运车辆驾驶人 的教育和管理，督促其合法运输。

相关交通运输管理部门要推动落实联合惩戒，强化辖区客 货运企业管理，联合属地行业监管部门加强源头、过程和关键 环节的监管，严格按照法定权限和程序对货物源头单位和货物 运输经营者进行监督检查，督促企业负责人落实主体责任，加 强内部安全的自查自纠，及时消除安全隐患。同时，督促企业 加大监管力度，加强驾驶人宣传教育，及时将隐患消除在萌芽 状态，切实筑牢安全防线，提升从业人员安全意识，从源头上 减少事故发生。

(二)进一步加强多媒体渠道宣传，提升源头事故预防能 力

一是各职能部门要通过多种媒体渠道，如电视、广播、报 纸、新媒体平台等方式，同时深入到货物装载源头企业，面对 面开展法律法规宣传教育活动，力求全方位、多角度广泛宣传 超限超载治理的法律法规和政策措施，切实提高运输企业、驾 驶员及社会公众对超限超载危害的认识。二是依职履行货物装 载源头单位巡查、检查和监管工作职责，加强对重点货物装载 源头单位的监管巡查，落实闭环管理。

(三)进一步加强企业履职，不断提升安全生产管理水平

涉及事故发生有关单位，一是要开展全员安全警示大会，

做到一次事故、警示全员，充分吸取本次事故的教训，举一反　三提高安全生产管理。二是要全面排查交通运输各类安全隐患，

重点关注超载超限、要金生严授入等管控重点。三是要金面、 细致地对安金管理情况进行检查，段时发现、制止和处理遗规 违意作业行为，必须树军“隐患就是事战”理念，穷尽一切办 法将隐患消灭在萌芽状态.

扫一扫在手机打开当前页

