沈阳苏家屯沈阳晟淞水泥制品有限公司“6•26”一般厂（场）内车辆致害事故调查报告

日期：2026-08-27 来源：本站

2026年6月26日，沈阳晟淞水泥制品有限公司，发生一起一般厂（场）内车辆致害事故，造成一人死亡，直接经济损失约85万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规，苏家屯区人民政府依家屯区应急管理局、沈阳市公安局苏家屯分局、苏家屯区总工会、十里河街道办事处等单位组成的事故调查组，开展事故调查工作，同时邀委机关、区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学”的原则，通过现场勘验、查看监 控视频、询问相关人员清了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员、单位及监管部门的处理建议和事故防范整改措施。

经调查，沈阳晟淞水泥制品有限公司“6·26”一般厂（场）内车辆致害事故是一起因作业人员驾驶铲车作业过程中忽视瞭望而造成的生事故。

一、事故企业基本情况及死者信息

（一）事故企业基本信息

沈阳晟淞水泥制品有限公司：成立于2012年5月24日，类型：有限责任公司，住所沈阳市苏家屯区十里河街道办事处新庄村，法定代表一社会信用代码91210111＊＊＊＊＊＊＊＊62，营业期限自2012年5月24日至长期，主要经营空心砌块砖、水泥管、地砖制造，注册资整。企业当前经营状态为存续。

沈阳晟淞水泥制品有限公司共有职工12人。现场工作人员11人，食堂做饭人员1人。

（二）死者信息

安某某，男，汉族，52岁，身份证号210111＊＊＊＊＊＊＊＊3818，户籍地：沈阳市苏家屯区XXX镇XXX街道XX组XX号，于2021年看护厂区制砖机上板设备。

二、监管部门工作情况

沈阳晟淞水泥制品有限公司属于小微企业，日常生产安全监管工作由属地十里河街道办事处负责［1］，街道2026年初制定了检查计划区内的企业上、下半年各检查一次，2026年3月17日，街道到该企业进行检查，就检查发现的问题下达整改意见、明确处置措施，并对整改行复查；属地街道对该企业履行日常监管职责。

苏家屯区工业和信息化局为行业管理部门，内设综合业务科（数据管理科）负责安全生产工作，利用工业企业保供工作群开展线上安全区工业企业安全生产工作实施常态化指导协调；在推进行业发展、落实政策法规、执行标准规范、实施技术改造等工作中，同步统筹衔接安要求。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事发过程

通过监控视频（监控系统时钟较实际北京时间慢42分钟）及涉事人员於某某询问笔录还原，6月26日12时30分左右於某某在事发区域驾理料场洒落的物料，12时57分（实际时间），安某某擅自离开作业岗位，前往作业区域以外的铲车作业管控区域接打电话，通话期间未能留作业动态。12时58分於某某在倒车作业过程中将正在接打电话且背对铲车的安某某撞倒，於某某未能察觉碰撞人员，继续操作铲车落下铲斗将安某某拖拽前行约五米，随后感觉到车辆下方存在异物，将铲斗升起并向后倒车约两米，下车查看后发现安某某倒在铲车前方，呼叫安某应。

［1］《沈阳市苏家屯区十里河街道党政机关职能配置、综合办事机构和人员编制规定》沈苏委办发［2022］39号第四条第四款，应室，负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责落实辖区内的安全生产执法监督、消防安林防火等工作的属地责任；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、防汛抗旱、安全生产、护林防火等相关工作，组物资、应急救援队伍，负责突发事件、紧急任务的应急处理工作；配合做好食品安全等工作。



事发现场监控视频截图

（二）救援情况

於某某发现撞人后立即给李某拨打电话（该企业法定代表人），李某两三分钟后到达现场，呼叫安某某无反应，随即拨打120，14时1现场，经过约50分钟抢救，宣布死亡，并出示心电图报告。



抢救现场

（三）应急处置情况

苏家屯区应急管理局接到报案后，第一时间赶赴现场，组织、协调相关部门开展救援，调取现场监控视频，并及时将事故信息上报区委市应急管理局，同时督促企业全力做好死者家属的安抚和善后赔偿工作。

四、事故原因分析

（一）直接原因

於某某驾驶铲车作业过程中，忽视瞭望，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

沈阳晟淞水泥制品有限公司对本单位全员安全生产责任制落实不到位，现场缺乏管控措施，未设立警示标识，造成人车混行；安某某安薄弱，违反作业管理规定擅自脱离作业岗位，前往铲车作业管控区域内接打电话，通话过程中未能留意周边车辆作业动态、未做好自身防扩生的间接原因。

五、事故性质

经调查，事故调查组认定，沈阳晟淞水泥制品有限公司“6·26”一般厂（场）内车辆致害事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任人和事故单位的处理意见

（一）对有关事故责任人员的处理意见

1．安某某，安全意识淡薄，工作期间脱离岗位前往岗位外位置拨打电话，并且在拨打电话过程中未观察、瞭望周边环境是否安全，对事责任，因在事故中死亡，建议免于责任追究。

2．於某某，铲车司机，安全意识淡薄，作业过程中瞭望不到位，倒车时未能及时发现周边人员，碰撞到人未及时察觉并造成拖行，对事责任。该行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条重大责任事故罪，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款［1议移交司法机关依法依规处理。

3．李某，沈阳晟淞水泥制品有限公司法定代表人，负责公司运营全面管理工作，未建立健全本单位全员安全生产责任制，现场管控缺失现和消除事故隐患，对事故的发生负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第五款［2］的规定，依据《和国安全生产法》第九十五条第一款［3］的规定，建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

（二）对事故单位处理意见

沈阳晟淞水泥制品有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场安全管理缺失，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款［4］的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款［5］的规定家屯区应急管理局依法依规处理。

七、对监管部门及人员的处理意见

（一）十里河街道办事处日常检查不深不细，管控不到位，隐患排查不全面，建议十里河街道办事处向苏家屯区政府作出书面检讨。

（二）依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》［6］，建议由苏家屯区安全生产委员会办公室组织对十里河街道办事处分管领高政治站位，压实工作责任，从严跟踪问效，杜绝事故发生。

（三）工业和信息化局作为行业管理部门，仅利用微信工作群部署工作，未统筹、协调各街道对工业企业巡查、检查，指导调度力度《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》，建议由苏家屯区安全生产委员会办公室组织对工业和信息化局分管领导约谈。

八、事故主要教训

（一）从业人员安全素养严重不足。於某某在开展现场作业期间，忽视瞭望，是引发这起事故的直接原因。

（二）安某某安全防护观念缺失，无视现场作业安全相关要求是引发事故间接原因。

（三）沈阳晟淞水泥制品有限公司未能切实扛起安全生产主体责任。日常隐患排查整治工作流于形式，对作业现场安全风险研判不够精全生产管理制度未能有效落地执行，整体安全管理工作缺位，作业区域警示提醒设施缺失，各类安全问题长期未能消除，这是造成事故发因。

九、事故防范和整改措施建议

（一）压紧压实企业安全生产主体责任

1． 沈阳晟淞水泥制品有限公司要深刻吸取本次事故的惨痛教训，举一反三开展全面的安全生产自查自纠工作，从根源上夯实自身安全任。

2． 建立健全并落实全员安全生产责任制体系，细化明确各岗位安全履职清单，强化作业现场全过程监督管控，常态化查处“三违”行全生产规章制度和操作规程落地执行。

3． 全方位排查整治各类安全风险隐患，在风险点位配齐安全警示标识、防护围挡等安全设施，从源头化解安全风险。

（二）从严加强从业人员日常管理与安全教育培训

1． 严格从业人员上岗准入条件，组织全体员工开展系统化安全生产教育培训，持续提升人员安全防范能力。

2． 常态化开展事故警示教育，以本次事故作为典型案例普及安全作业规范，筑牢全体人员的安全思想防线，督促作业人员严守操作规绝脱岗、擅自作业等各类违章行为。

（三）持续加大监督检查执法力度

属地街道办事处要进一步提高思想认识，压紧压实属地监管职责，提高监管队伍专业能力短板，加强日常监管深度与实效，加大辖区内位安全生产巡查检查频次，严厉查处违规作业、隐患整治不彻底等违法违规情形，对排查发现的安全问题下达限期整改要求，督促辖区内所落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制、岗位操作规程，切实防范各类生产安全事故再次发生。

（四）强化行业安全监管履职，压紧压实监管责任

行业监管部门要严格落实行业监管职责，牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的监管原则。杜形式，切实提升行业安全监管专业化、规范化水平。

沈阳苏家屯沈阳晟淞水泥制品有限公司“6·26”

一般厂（场）内车辆致害事故调查组

2026年8月24日

---

［1］ 违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或免于刑事处罚予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。

[2] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作流程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年收入百分之一百的罚款。

[4] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影的，应急管理部门可以按照罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[6] 《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》沈安办发[2026]10号。二、1．约谈职责分工，市安全生产委员会办公室。针对故或安全类突发事件、重大隐患和突出问题，组织对区县（市）人民政府、市级负有安全生产职责的部门（以下简称市级部门）以及中央、业和市属企业及其负责人进行约谈。必要时，可提级约谈区县（市）属行业部门。6．各区县（市）及开发区比照上述机制执行。三、约谈对生安全生产事故事件、较大及以上亡人火灾或存在突出安全问题的区县（市）人民政府及其主要负责人、分管责任人。