新疆塔城地区托里县铁斯巴汗社区文化西路刘和平家民房“10·31”一般火灾事故调查报告

2023年10月31日6时49分许（北京时间，下同），新疆塔城地区托里县铁斯巴汗社区文化西路刘和平家民房发生火灾。

事故发生后，托里县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，于2023年10月31日，托里县人民政府印发了《关于成立新疆塔城地区托里县铁斯巴汗社区文化西路刘和平家民房“10·31”火灾事故调查组的通知》，成立了由政府党组成员、副县长叶尔波力·山拜任组长、托里镇、消防救援大队、应急管理局、公安局等部门负责人组成的火灾事故调查组，对该起事故开展事故调查。调查组下设原因认定小组、综合保障小组、火灾防控小组全面开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，进一步查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施，现将火灾事故调查报告如下。

一、起火建筑基本情况

起火建筑位于托里县铁斯巴汗社区文化西路内巷1号，

总建筑面积为80平方米，单间租住30平方米，砖混结构，地上1层，使用性质为居民自建房。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2023年10月31日6时49分，位于托里县铁斯巴汗社区文化西路刘和平家民房发生火灾，该起火灾烧毁刘和平家民房一栋、以及房内装修、家具、电器等物品，火灾造成1人死亡（王仲山），过火面积约46平方米，经统计，直接财产损失为45102元人民币（大写：肆万伍仟壹佰零贰元）。

（二）应急处置情况

2023年10月31日6时49分许，托里县金烁大道消防救援站接到塔城地区消防救援支队119指挥中心派警：托里县铁斯巴汗社区文化西路刘和平家民房发生火灾，有人员被困。接到派警后，金烁大道消防救援站立即出动2车10人前往火灾现场处置，大队值班人员1车2人随行出动，消防站扑救人员到场后进入火场发现被困人员1名已无生命体征。

（三）事故善后情况

事故发生后，托里县县委、县人民政府安排相关部门主动与死者家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作。事故善后工作得到了妥善处理，死者家属情绪平稳，社会秩序正常。

三、事故造成的人员伤亡情况

此起事故造成1人死亡：

1.王仲山，男，汉族，偏瘫状态，行动不便，户籍所在

地新疆塔城地区托里县，住址新疆塔城地区托里县铁斯巴汗社区文化西路内巷1号。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

经过现场勘验、调查询问、视频分析及物证技术鉴定等工作,事故发生的原因为电热毯及供电线路故障引燃床铺上的被褥等可燃物引发火灾。

（二）事故性质

经调查认定，托里县“10·31”火灾事故是一起因电热毯及供电线路故障造成的非生产经营性事故。

五、火灾成因分析

经现场勘验起火建筑所在院落西侧为道路和空地，西北角有一出入口，北侧毗邻民房，未在起火建筑周围发现高大烟囱、临时用火点以及燃气管线，起火建筑的户门位于建筑南侧，向建筑外开启，未见机械破坏痕迹；对起火建筑的入户门门锁进行检查，门锁完整，未见有机械破坏痕迹；沿起火建筑所在院落南侧的道路，有一东西走向的架空线路，院落西侧建筑未见烟熏及烧损；房间西侧位于房间门的地面处发现有蚊香残留，蚊香外观相对完整；对1号房间内部清理完毕后，未发现打火机的内部组件；清理前1号房间西侧地面堆积的烧损物，清理时发现有大量香盒残留，香盒大部分相对完整，未见明显阴燃痕迹；未在1号房间内发现其他引火源。未在1号房间内发现其他引火源。根据塔城地区公安局刑事科学技术研究所出具的《鉴定文书》(塔地公物鉴(化)

字【2023】497号）死者王仲山心血中检出一氧化碳成分，COHb含量为50.25%；托里县公安局刑侦大队出具的死亡证明死者王仲山系烧死。可排除人为放火、遗留火种引发火灾的可能。

六、事故防范措施及责任追究

（一）加强基层消防工作组织领导。各部门、社区要认真贯彻落实《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》（新政办发[2023]59号）有关规定，认真贯彻落实全区基层消防力量建设暨行业消防安全标准化管理现场会精神，结合辖区实际，围绕“务实、管用、能解决问题”和“保证有生命力、有战斗力”的原则，采取多种形式，依法依规推进基层消防力量建设。各乡镇人民政府、村队、社区要强化消防安全网格化管理工作，实行各级“网格长”负责制，要督促指导村（居）委会、社区工作站、便民警务站、专职联防队、“访惠聚”驻村工作队及网格员、物业服务管理人员、“十户长”、楼栋长等基层组织力量开展防火检查、消防宣传，组织扑救初起火灾，做实消防安全末端管理。

（二）推进社会消防安全综合治理。各行业主管部门以及公安派出所、安全监管站等执法力量，要结合维护稳定（平安建设）工作，加大对人员密集场所、沿街店面以及住宿、储存、经营合用场所、农村留守老人儿童住宅的日常监管，督促落实安全用火、用电、用气措施；社区和警务室人员，要加大对出租房、公租房的管理，社区消防安全专（兼）职管理人员每日要组织对居民住宅区进行防火巡查，确保房屋

使用性质不发生改变，对没有物业服务企业管理的，社区要明确具体的管理组织；对出租房内小孩玩火、电动自行车入室停放充电等严重威胁消防安全的行为，社区和警务室要及时制止，并加强入户宣传教育引导，严防火灾事故发生。

（三）提升社会消防安全技防能力。各乡镇及行业部门要认真贯彻中央、自治区和地委、行署关于加强和完善城乡社区治理、将取暖改造纳入乡村项目，积极推动县城、农村等取暖煤改电设施的建设，引导居民自建房取暖煤改电工作，切实解决冬季取暖火灾风险；积极推动在住宅、居家养老机构、出租屋、农家乐和小旅馆等“九小”场所，以及具备给水管网条件的建筑、沿街商铺，推广安装使用独立感烟报警器和简易喷淋设施，提高火灾初期预警和处置能力。加大消防设施、器材进农村、进家庭的工作力度，居民家中至少配备初期灭火设施，并保证消防产品的质量和日常维护过关，将消防产品质量和完好有效的现场判定纳入基层网格力量检查范围，从而不断提高群众自身消防安全技防能力

（四）发挥基层派出所监管作用。要指导督促各派出所加强对“九小场所”、出租房屋、消防重点单位的消防监督检查和消防宣传教育工作，并按照《塔城地区便民警务站微型消防站防消联勤机制建设实施方案》要求，进一步强化便民警务站微型消防站防范化解火灾风险职能，以救早、灭小和扑救初期火灾为目标，加强日常防火巡查和初期火灾扑救，实现“防消一体化”。消防救援大队要指导派出所开展日常培训，按照“自学与培训”相结合原则，通过“现场教学”和“模拟

执法”相结合方式对派出所的消防监督检查流程、消防执法规范、消防监督管理系统应用和法律文书制作等问题进行详细讲解，有效解决派出所民警消防业务专业知识匮乏，不适应消防监督管理工作的实际问题，进一步提升基层派出所民警的消防业务水平，全面提高辖区派出所民警对开展消防监督工作的认知度。

（五）加强基层消防宣传教育培训。各乡镇及行业部门要将消防法制宣传工作纳入常态化宣传内容，与各项活动宣传工作同部署、同开展，广泛开展消防常识宣传工作，积极指导各村开展针对性的消防宣传教育，广泛普及防火、灭火和逃生自救常识，定期组织基层消防志愿者深入家庭、学校、企业、出租房屋等开展消防宣传，积极引导居民关注各类消防微信公众号，提高消防安全意识。要指导基层在社区、农村、居民楼院设置消防宣传橱窗（标牌），依托各社区服务中心、设立消防宣传服务室，有条件的社区可以建设消防科普教育基地，定期组织居民群众参加消防教育和灭火应急疏散演练；督促社区内的福利院、养老院、医院等人员聚集场所制定专门的消防宣传教育制度和灭火疏散预案，提高从业人员、有行为能力人员的消防安全意识和自救能力。

七、事故责任追究建议

通过调查发现，该案不涉及消防产品及技术服务机构的责任追究。消防安全网格化工作效果不明显，未压实网格员责任，违反了《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》（新政办发[2023]59号）第七条规定，并依据《新疆维吾尔

自治区火灾事故调查处理规定》第二十五条，建议由托里县人民政府对托里镇消防工作履职情况做如下查处理：

1、托里镇相关负责人，在火灾事故涉及的防火安全检查、消防设施器材配备、消防宣传教育、义务消防组建建立等方面存在履职不到位问题，对火灾事故发生负有重要责任，违反了《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》（新政办发[2023]59号）第七条规定，依据《新疆维吾尔自治区火灾事故调查处理规定》第二十五条。建议由县人民政府对托里镇相关负责人开展“第一种形态”约谈。

2、托里县铁斯巴汗社区书记，对居民消防安全宣传不到位，未严格履行入户居民防火隐患排查治理工作职责，特别是弱势群体对火灾隐患的排查整治措施不力，对火灾事故发生负有重要责任。建议托里县铁斯巴汗社区（三居）书记关秀芳做书面检讨。

托里县消防救援大队

2024年6月10日